VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SHIPPING SCALE

MODEL:QP-S7

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL: QP-S7



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

NOTICE

Things to Avoid

Unlevel Surfaces	**Radio Frequency Interference**	**High Humidity**
Air Currents	**Vibration**	**Extreme Temps**

SPECIFICATIONS

Max capacity	88lbs/40kg
Readability	0.07oz/2g
Weighing Units	g, oz, kg, lb, lb : oz
Dimensions	255×165×40mm
Power	3 x AAA Batteries or 5v DC (Adapter not included)

Part list

Digital Postal Scale



AAA Battery * 3

RECHARGEABLE Type-C



Tape

BUTTON FUNCTIONS

⏻	-Turns the scale ON and OFF.
⟳	-Changes the weighing unit
-0-	-Zero's the scale. Also subtracts the weight of an empty container(see Tare Function).
🔒	-Lock the value on the screen

OPERATION

Weighing Your First Item

1. Press the key to turn the scale on.

2. Place the item on the center of the weighing platform.

3. Take your reading from the display. You can press the key to convert between weighing units.

4. You can press the key to turn the scale off. Or you can set the time of auto-of to save power.

Tare Function

The Tare function allows you to subtract the weight of a container so that the display only shows the weight of the contents.

Place an empty tray or container on the platform.	Press the key to subtract the container's weight.	Add items to the container to see their weight on the display.

NOTE: The weight of the container will subtract from the available capacity and will leave a negative value on the display once the weight is removed. Press TARE again to return the display to zero.

Auto-Off

1. Turn on the scale.

2. Press and hold -0- button, "0/60/180/300'will be displayed repeatedly.

3. Release the -0- button until the display shows the time you want.

(If "0"is selected, the auto-off function will be disable.)

4.The display will show "PASS", then turn off automatically.

By default, the postal scale will not turn off automatically.

Hold Function

1. Turn on the scale.

2. Press button to turn on the auto hold function.

3. Put the package on the weighing platform for 5s,the reading will be locked on the display even the package is took away.

4. Press button again to unlock.

CALIBRATION

1. In the power-on, press and hold button,the screen will show "Zero", and the "10kg" will be flashed immediately.

2.Place the required weight on the weighing platform,the "PASS" will be shown on the screen.

Calibration is completed

Calibration is permanent and should only be performed using accurate calibration weights that match the requirements for your scale.Do not use coins or other household items to calibrate.

CARE INSTRUCTIONS

Don't put the scale on an uneven surface

Don't expose scale to moisture

Don't drop or mistreat the scale

Don't overload the scale. This will permanently damage it!

Don't leave weight on the scale when not in use.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ÉCHELLE D'EXPÉDITION

MODÈLE : QP-S7

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODÈLE: QP-S7



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

	Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ; (2) Il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

NOTICE

Choses à éviter

Surfaces non nivelées	**Radiofréquence Ingérence**	**Humidité élevée**
Courants d'air	**Vibration**	**Températures extrêmes**

SPECIFICATIONS

Capacité maximale	88 lb/40 kg
Lisibilité	0,07 oz/2 g
Unités de pesée	g, oz, kg, lb, lb : oz
Dimensions	255 × 165 × 40 mm
Pouvoir	3 piles AAA ou 5 V CC (Adaptateur non inclus)

Part list

Digital Postal Scale



AAA Battery * 3

RECHARGEABLE Type-C



Tape

BUTTON FUNCTIONS

⏻	-Allume et éteint la balance.
⟳	-Change l'unité de pesée
-0-	- La balance est à zéro. Le poids est également soustrait. d'un récipient vide (voir Fonction Tare).
🔒	-Verrouiller la valeur sur l'écran

OPERATION

Peser votre premier article

1. Appuyez sur le clé de allume la balance.

2. Placez l'objet sur le centre de la pesée plate-forme.
3. Prenez votre lecture depuis l'écran. Vous peut appuyer sur le touche pour convertir entre les unités de pesage.

4. Vous pouvez appuyer sur le clé pour tourner le échelle désactivée. Ou vous pouvez régler l'heure de désactivation automatique pour économiser l'énergie .

Fonction Tare

La fonction Tare vous permet de soustraire le poids de un récipient pour que l'écran n'affiche que le poids du contenu.

Placez un plateau ou un récipient vide sur la plate-forme.	Appuyez sur la touche pour soustraire le poids du conteneur.	Ajoutez des articles au conteneur pour voir leur poids sur l'écran.

REMARQUE : Le poids du récipient sera soustrait de la capacité disponible et affichera une valeur négative une fois le poids retiré. Appuyez à nouveau sur TARE pour remettre l'affichage à zéro.

Arrêt automatique

1. Allumez la balance.

2. Appuyez et maintenez -0- bouton, « 0/60/180/300 » s'affichera à plusieurs reprises.

3. Relâchez le -0- jusqu'à ce que l'écran montre l'heure que vous voulez.

(Si « 0 » est sélectionné, le (La fonction d'arrêt automatique sera désactivée.)

4. L'écran affichera « PASS », puis s'éteindra automatiquement .

Par défaut, la balance postale ne s'éteindra pas automatiquement .

Fonction de maintien

1. Allumez la balance.

2. Appuyez sur le bouton pour activer la fonction de maintien automatique.

3. Placez le colis sur la plate-forme de pesée pendant 5 secondes, la lecture sera verrouillée sur l'écran même si le colis est retiré.

4. Appuyez sur Appuyez à nouveau sur le bouton pour déverrouiller .

CALIBRATION

1. À la mise sous tension, maintenez enfoncé bouton, l'écran affichera « Zéro » et « 10 kg » sera a flashé immédiatement .

2. Placez le poids requis sur la plate-forme de pesée , le « PASS » s'affichera sur l'écran.

L'étalonnage est terminé

L'étalonnage est permanent et ne doit être effectué que réalisée à l'aide de poids d'étalonnage précis qui correspondent aux exigences de votre balance. N'utilisez pas de pièces de monnaie ou d'autres objets ménagers pour étalonner.

CARE INSTRUCTIONS

Ne placez pas la balance sur une surface inégale

Ne pas exposer le tartre à l'humidité

Ne laissez pas tomber et ne maltraitez pas la balance

Ne surchargez pas la balance. Cela l'endommagerait définitivement !

Ne laissez pas de poids sur la balance lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VERSANDWAAGE

MODELL: QP-S7

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELL: QP-S7



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.

NOTICE

Dinge, die Sie vermeiden sollten

Unebene Oberflächen	**Radiofrequenz Interferenz**	**Hohe Luftfeuchtigkeit**
Luftströmungen	**Vibration**	**Extreme Temperaturen**

SPECIFICATIONS

Maximale Kapazität	88 Pfund/40 kg
Lesbarkeit	0,07 oz/2 g
Wägeeinheiten	g, oz, kg, lb, lb : oz
Maße	255×165×40mm
Leistung	3 x AAA-Batterien oder 5 V DC (Adapter nicht im Lieferumfang enthalten)

Part list

Digital Postal Scale



AAA Battery * 3

RECHARGEABLE Type-C



Tape

BUTTON FUNCTIONS

⏻	-Schaltet die Waage EIN und AUS.
⟲	-Ändert die Wiegeeinheit
-0-	-Null ist die Waage. Subtrahiert auch das Gewicht eines leeren Behälters (siehe Tara-Funktion).
🔒	- Sperren Sie den Wert auf dem Bildschirm

OPERATION

Wiegen Sie Ihr erstes I tem

1. Drücken Sie die Schlüssel zu schalten Sie die Waage ein.

2. Legen Sie den Gegenstand auf die Mittelpunkt der Wägung Plattform.
3. Nehmen Sie Ihre Lesung aus dem Display. Sie können Sie die

Taste zum Umrechnen zwischen Gewichtseinheiten.

4. Sie können die Schlüssel zum Drehen des Waage aus. Oder Sie können die Zeit der automatischen um Strom zu sparen .

Tara-Funktion

Mit der Tara-Funktion können Sie das Gewicht von einen Behälter, sodass auf dem Display nur das Gewicht angezeigt wird des Inhalts.

	-0-	
Stellen Sie ein leeres Tablett oder einen leeren Behälter auf die Plattform.	Drücken Sie die Taste, um das Gewicht des Behälters abzuziehen.	Geben Sie Gegenstände in den Behälter, um ihr Gewicht auf dem Display anzuzeigen.

HINWEIS: Das Gewicht des Behälters wird von der verfügbaren Kapazität abgezogen und hinterlässt einen negativen Wert auf der Anzeige, sobald das Gewicht entfernt wird. Drücken Sie erneut TARE, um die Anzeige auf Null zurückzusetzen.

Automatische Abschaltung

1. Schalten Sie die Waage ein.

2. Drücken und halten -0- Taste, „0/60/180/300“ wird wiederholt angezeigt.

3. Lassen Sie die -0- Taste, bis die Anzeige zeigt die gewünschte Zeit an.

(Wenn "0" gewählt wird, Die automatische Abschaltfunktion wird deaktiviert.)

4. Auf dem Display erscheint „PASS“, dann erlischt automatisch .

Standardmäßig schaltet sich die Briefwaage nicht automatisch aus .

Haltefunktion

1. Schalten Sie die Waage ein.

2. Drücken Sie die Taste, um die Auto-Hold-Funktion einzuschalten.

3. Legen Sie das Paket 5 Sekunden lang auf die Wiegeplattform. Der Messwert wird auf dem Display gesperrt, auch wenn das Paket weggenommen wird.

4. Drücken Sie Drücken Sie die Taste erneut, um die Sperre aufzuheben .

CALIBRATION

1. Halten Sie beim Einschalten die Taste, auf dem Bildschirm

wird „Null“ angezeigt und die „10kg“ werden blinkte sofort .

2. Legen Sie das erforderliche Gewicht auf die Wiegeplattform . Auf dem Bildschirm wird „PASS“ angezeigt.

Die Kalibrierung ist abgeschlossen

Die Kalibrierung ist dauerhaft und sollte nur durchgeführt mit genauen Kalibriergewichten die den Anforderungen für Ihre Waage entsprechen. Verwenden Sie keine Münzen oder andere Haushaltsgegenstände kalibrieren.

CARE INSTRUCTIONS

Stellen Sie die Waage nicht auf eine unebene Fläche

Setzen Sie die Waage keiner Feuchtigkeit aus

Lassen Sie die Waage nicht fallen und behandeln Sie sie nicht falsch.

Überladen Sie die Waage nicht. Dies führt zu dauerhaften Schäden!

Lassen Sie kein Gewicht auf der Waage liegen, wenn Sie diese nicht verwenden.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SCALA DI SPEDIZIONE

MODELLO: QP-S7

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELLO: QP-S7



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

NOTICE

Cose da evitare

Superfici non livellate	**Radiofrequenza Interferenza**	**Alta umidità**
Correnti d'aria	**Vibrazione**	**Temperature estreme**

SPECIFICATIONS

Capacità massima	88 libbre/40 kg
Leggibilità	0,07 oz/2 g
Unità di pesatura	g, oz, kg, lb, lb : oz
Dimensioni	255×165×40mm
Energia	3 batterie AAA o 5 V CC (Adattatore non incluso)

Part list

Digital Postal Scale



AAA Battery * 3

RECHARGEABLE Type-C



Tape

BUTTON FUNCTIONS

⏻	-Accende e spegne la bilancia.
⟲	-Cambia l'unità di misura
-0-	- Lo zero è la bilancia. Sottrae anche il peso di un contenitore vuoto (vedere Funzione Tara).
🔒	-Blocca il valore sullo schermo

OPERATION

Pesare il tuo primo articolo

1. Premere il tasto chiave per accendere la bilancia.

2. Posizionare l'oggetto sul centro della pesatura piattaforma.

3. Prendi la tua lettura dal display. Tu può premere il tasto per convertire tra unità di misura.

4. Puoi premere il tasto chiave per girare il scala disattivata. Oppure puoi impostare il tempo di spegnimento automatico per risparmiare energia .

Funzione Tara

La funzione Tara consente di sottrarre il peso di un contenitore in modo che il display mostri solo il peso del contenuto.

Posizionare un vassoio o un contenitore vuoto sulla piattaforma.	Premere il tasto per sottrarre il peso del contenitore.	Aggiungi gli articoli al contenitore per visualizzarne il peso sul display.

NOTA: il peso del contenitore verrà sottratto dalla capacità disponibile e lascerà un valore negativo sul display una volta rimosso il peso. Premere nuovamente TARA per azzerare il display.

Spegnimento automatico

1. Accendi la bilancia.

2. Tieni premuto -0- pulsante, "0/60/180/300" verrà visualizzato ripetutamente.

3. Rilasciare il -0- pulsante finché il display mostra l'ora desiderata.

(Se è selezionato "0", il (la funzione di spegnimento automatico verrà disattivata.)

4. Il display mostrerà "PASS", quindi si spegnerà automaticamente .

Per impostazione predefinita, la bilancia postale non si spegne automaticamente .

Funzione di attesa

1. Accendere la bilancia.

2. Premere il pulsante per attivare la funzione di attesa automatica.

3. Posizionare il pacco sulla piattaforma di pesatura per 5 secondi; la lettura rimarrà bloccata sul display anche se il pacco viene rimosso.

4. Premere nuovamente il pulsante per sbloccare .

CALIBRATION

1. All'accensione, tenere premuto pulsante, lo schermo mostrerà "Zero" e "10 kg" sarà lampeggiò immediatamente .

2. Posizionare il peso richiesto sulla piattaforma di pesatura ; sullo

schermo verrà visualizzato "PASS".

La calibrazione è completata

La calibrazione è permanente e dovrebbe essere effettuata solo eseguito utilizzando pesi di calibrazione accurati che corrispondono ai requisiti della tua bilancia. Non utilizzare monete o altri oggetti domestici per calibrare.

CARE INSTRUCTIONS

Non posizionare la bilancia su una superficie irregolare

Non esporre la bilancia all'umidità

Non far cadere o maltrattare la bilancia

Non sovraccaricare la bilancia. La danneggerai in modo permanente!

Non lasciare il peso sulla bilancia quando non la usi.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BÁSCULA DE ENVÍO

MODELO: QP-S7

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELO: QP-S7



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.
	Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

NOTICE

Cosas que debes evitar

Superficies desniveladas	**Radiofrecuencia Interferencia**	**Alta humedad**
Corrientes de aire	**Vibración**	**Temperaturas extremas**

SPECIFICATIONS

Capacidad máxima	88 libras/40 kg
Legibilidad	0,07 oz/2 g
Unidades de pesaje	g, oz, kg, lb, lb: oz
Dimensiones	255×165×40 mm
Fuerza	3 pilas AAA o 5 V CC (Adaptador no incluido)

Part list

Digital Postal Scale



AAA Battery * 3

RECHARGEABLE Type-C



Tape

BUTTON FUNCTIONS

⏻	-Enciende y apaga la báscula.
⟲	-Cambia la unidad de pesaje
-0-	-Pone la báscula a cero. También resta el peso. de un recipiente vacío (ver Función Tara).
🔒	-Bloquear el valor en la pantalla

su primer termómetro

1. Presione el clave para Encienda la báscula.

2. Coloque el artículo en el centro del pesaje plataforma.

3. Toma tu lectura de la pantalla. Tú puede presionar el Tecla para convertir entre unidades de pesaje.

4. Puedes presionar el llave para girar la Desactivar la escala. O puede configurar el tiempo de apagado automático. para ahorrar energía .

Función de tara

La función Tara le permite restar el peso de un contenedor para que la pantalla solo muestre el peso del contenido.

Coloque una bandeja o recipiente vacío sobre la plataforma.	Presione la tecla para restar el peso del contenedor.	Agregue artículos al contenedor para ver su peso en la pantalla.

NOTA: El peso del contenedor se restará de la capacidad disponible y mostrará un valor negativo en la pantalla al retirar el peso. Pulse TARA de nuevo para volver a cero.

Apagado automático

1. Encienda la báscula.

2. Mantenga pulsado -0- Botón, "0/60/180/300" se mostrará repetidamente.

3. Suelte el -0- botón hasta que aparezca la pantalla muestra la hora que desees.

(Si se selecciona "0", el (La función de apagado automático se desactivará).

4. La pantalla mostrará "PASS", luego se apagará. automáticamente .

De forma predeterminada, la báscula postal no se apagará automáticamente .

Función de retención

1. Encienda la báscula.

2. Presione el botón para activar la función de retención automática.

3. Coloque el paquete en la plataforma de pesaje durante 5 segundos, la lectura se bloqueará en la pantalla incluso si se retira el paquete.

4. Prensa Presione nuevamente el botón para desbloquear .

CALIBRATION

1. En el encendido, mantenga presionado botón, la pantalla mostrará "Cero" y "10 kg" será brilló inmediatamente .

2. Coloque el peso requerido en la plataforma de pesaje , se mostrará "PASS" en la pantalla.

La calibración está completa

La calibración es permanente y solo debe realizarse realizado utilizando pesas de calibración precisas que coincidan con los requisitos de su báscula. No utilice monedas ni otros artículos domésticos para calibrar.

CARE INSTRUCTIONS

No coloque la báscula sobre una superficie irregular

No exponga la báscula a la humedad.

No deje caer ni maltrate la báscula

No sobrecargue la báscula. ¡La dañará permanentemente!

No deje peso sobre la báscula cuando no esté en uso.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WAGA WYSYŁKOWA

MODEL: QP-S7

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL: QP-S7



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
	Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

NOTICE

Rzeczy, których należy unikać

Nierówne powierzchnie	**Częstotliwość radiowa Ingerencja**	**Wysoka wilgotność**
Prądy powietrza	**Wibracja**	**Ekstremalne temperatury**

SPECIFICATIONS

Maksymalna pojemność	88 funtów/40 kg
Czytelność	0,07 uncji/2 g
Jednostki ważenia	g, oz, kg, funt, funt : oz
Wymiary	255×165×40 mm
Moc	3 baterie AAA lub 5 V DC (Adapter nie jest dołączony)

Part list

Digital Postal Scale



AAA Battery * 3

RECHARGEABLE Type-C



Tape

BUTTON FUNCTIONS

⏻	-Włącza i wyłącza wagę.
⟲	-Zmienia jednostkę wagi
-0-	-Zero to waga. Odejmuje też wagę. pustego pojemnika (patrz Funkcja Tary).
🔒	-Zablokuj wartość na ekranie

Ważenie pierwszego elementu

1. Naciśnij klucz do włącz wagę.

2. Umieść przedmiot na środek ważenia platforma.
3. Przeczytaj swoje zdanie z wyświetlacza. Ty można nacisnąć klawisz umożliwiający konwersję jednostek wagi.

4. Możesz nacisnąć klucz do przekręcenia wyłączyć skalę.
Możesz też ustawić czas automatycznego wyłączania aby oszczędzać energię .

Funkcja tarowania

Funkcja tary pozwala na odjęcie wagi pojemnik, tak aby na wyświetlaczu pokazywała się tylko waga zawartości.

Umieść pustą tackę lub pojemnik na platformie.	Naciśnij klawisz, aby odjąć wagę pojemnika.	Dodaj przedmioty do kontenera, aby wyświetlić ich wagę.

UWAGA: Masa pojemnika zostanie odjęta od dostępnej pojemności, a po jej usunięciu na wyświetlaczu pojawi się wartość ujemna. Naciśnij ponownie przycisk TARE, aby przywrócić wyświetlacz do zera.

Automatyczne wyłączanie

1. Włącz wagę.

2. Naciśnij i przytrzymaj -0- przycisk, a „0/60/180/300” będzie wyświetlane wielokrotnie.

3. Uwolnij -0- przycisk, aż do wyświetlenia pokazuje czas, który chcesz.

(Jeśli wybrano „0”, (funkcja automatycznego wyłączania będzie nieaktywna.)

4. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „PASS”, a następnie wyświetlacz zgaśnie. automatycznie .

Domyślnie waga pocztowa nie wyłączy się automatycznie .

Funkcja Hold

1. Włącz wagę.

2. Naciśnij przycisk, aby włączyć funkcję automatycznego przytrzymywania.

3. Połóż przesyłkę na platformie ważącej na 5 sekund. Odczyt zostanie zablokowany na wyświetlaczu, nawet jeśli przesyłka zostanie zabrana.

4. Naciśnij naciśnij przycisk ponownie, aby odblokować .

CALIBRATION

1. W trybie włączania naciśnij i przytrzymaj przycisk, na ekranie

pojawi się „Zero”, a waga „10 kg” błysnęło natychmiast .

2. Umieść wymaganą masę na platformie wagowej , na ekranie wyświetli się komunikat „PASS”.

Kalibracja zakończona

Kalibracja jest trwała i powinna być wykonywana tylko wykonywane przy użyciu dokładnych odważników kalibracyjnych które spełniają wymagania Twojej wagi. Nie używaj monet ani innych przedmiotów gospodarstwa domowego do kalibrować.

CARE INSTRUCTIONS

Nie stawiaj wagi na nierównej powierzchni

Nie wystawiać wagi na działanie wilgoci

Nie upuszczaj wagi i nie obchodź się z nią niewłaściwie

Nie przeciążaj wagi. To spowoduje jej trwałe uszkodzenie!

Nie pozostawiaj ciężaru na wadze, gdy nie jest używana.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VERZENDSCHAAL

MODEL: QP-S7

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL: QP-S7



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

NOTICE

Dingen om te vermijden

Ongelijke oppervlakken	**Radiofrequentie Interferentie**	**Hoge luchtvochtigheid**
Luchtstromen	**Trilling**	**Extreme temperaturen**

SPECIFICATIONS

Maximale capaciteit	40 kg
Leesbaarheid	0,07 oz/2 g
Weegeenheden	g, oz, kg, lb, lb : oz
Afmetingen	255×165×40mm
Stroom	3 x AAA-batterijen of 5v DC (Adapter niet inbegrepen)

Part list

Digital Postal Scale



AAA Battery * 3

RECHARGEABLE Type-C



Tape

BUTTON FUNCTIONS

⏻	-Zet de weegschaal AAN en UIT.
⟲	-Verandert de weegeenheid
-0-	-Nul is de weegschaal. Trekt ook het gewicht af. van een lege container (zie Tarra Functie).
🔒	-Vergrendel de waarde op het scherm

OPERATION

Je eerste I- teem wegen

1. Druk op de sleutel tot Zet de weegschaal aan.

2. Plaats het item op de centrum van de weegschaal platform.

3. Neem je leesvoer mee van het display. Jij kan op de toets om tussen weegeenheden om te rekenen.

4. U kunt op de sleutel om te draaien schaal uit. Of u kunt de tijd van auto-uit instellen om energie te besparen .

Tarra-functie

Met de Tarra-functie kunt u het gewicht van een container zodat het display alleen het gewicht weergeeft van de inhoud.

Plaats een lege bak of schaal op het platform.	Druk op de toets om het gewicht van de container af te trekken.	Voeg items toe aan de container om het gewicht ervan op het display te bekijken.

OPMERKING: Het gewicht van de container wordt afgetrokken van de beschikbare capaciteit en laat een negatieve waarde op het display achter zodra het gewicht wordt verwijderd. Druk nogmaals op TARE om het display weer op nul te zetten.

Automatisch uitschakelen

1. Zet de weegschaal aan.

2. Houd ingedrukt -0- Als u op de knop drukt, wordt '0/60/180/300' herhaaldelijk weergegeven.

3. Laat de -0- knop totdat het display toont de tijd die u wenst.

(Als "0" is geselecteerd, wordt de (De automatische uitschakelfunctie wordt uitgeschakeld.)

4. Het display toont "PASS" en schakelt vervolgens uit automatisch .

Standaard wordt de brievenweegschaal niet automatisch uitgeschakeld .

Hold-functie

1. Zet de weegschaal aan.

2. Druk op de knop om de automatische vasthoudfunctie in te schakelen.

3. Leg het pakket 5 seconden op het weegplatform. De meting blijft op het display vergrendeld, ook als u het pakket weghaalt.

4. Druk op Druk nogmaals op de knop om te ontgrendelen .

CALIBRATION

1. Houd in de ingeschakelde stand ingedrukt knop, het scherm zal "Nul" tonen, en "10 kg" zal flitste onmiddellijk .

2. Plaats het gewenste gewicht op het weegplatform . Op het scherm wordt

"PASS" weergegeven.

Kalibratie is voltooid

Kalibratie is permanent en mag alleen worden uitgevoerd uitgevoerd met behulp van nauwkeurige kalibratiegewichten die voldoen aan de eisen voor uw weegschaal. Gebruik geen munten of andere huishoudelijke artikelen om kalibreren.

CARE INSTRUCTIONS

Plaats de weegschaal niet op een oneffen oppervlak

Stel de kalkaanslag niet bloot aan vocht

Laat de weegschaal niet vallen en behandel hem niet verkeerd.

Overbelast de weegschaal niet. Dit zal hem permanent beschadigen!

Laat geen gewicht op de weegschaal liggen als u deze niet gebruikt.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FRAKTSKALA

MODELL: QP-S7

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELL: QP-S7



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

NOTICE

Saker att undvika

Ojämna ytor	**Radiofrekvens Interferens**	**Hög luftfuktighet**
Luftströmmar	**Vibration**	**Extrema temperaturer**

SPECIFICATIONS

Maxkapacitet	40 kg
Läsbarhet	0,07 oz/2 g
Viktenheter	g, oz, kg, lb, lb : oz
Mått	255×165×40 mm
Driva	3 x AAA-batterier eller 5V DC (Adapter ingår ej)

Part list

Digital Postal Scale



AAA Battery * 3

RECHARGEABLE Type-C



Tape

BUTTON FUNCTIONS

⏻	-Slår PÅ och AV vågen.
⟲	-Ändrar viktenheten
-0-	-Noll är vågen. Subtraherar även vikten. av en tom behållare (se Tarafunktion).
🔒	-Lås värdet på skärmen

av ditt första tem

1. Tryck på nyckel till slå på vågen.

2. Placera föremålet på mittpunkten för vägningen plattform.

3. Ta din läsning från skärmen. Du kan trycka på tangent för att konvertera mellan viktenheter.

4. Du kan trycka på nyckeln för att vrida skala av. Eller så kan du ställa in tiden för automatisk avstängning för att spara ström .

Tarafunktion

Tarafunktionen låter dig subtrahera vikten av en behållare så att displayen bara visar vikten av innehållet.

Placera en tom bricka eller behållare på plattformen.	Tryck på knappen för att subtrahera behållarens vikt.	Lägg till föremål i behållaren för att se deras vikt på displayen.

OBS: Behållarens vikt kommer att subtraheras från den tillgängliga kapaciteten och lämna ett negativt värde på displayen när vikten har tagits bort. Tryck på TARE igen för att återställa displayen till noll.

Automatisk avstängning

1. Slå på vågen.

2. Tryck och håll -0- knappen, "0/60/180/300" visas upprepade gånger.

3. Släpp lös -0- knappen tills displayen visar den tid du vill ha.

(Om "0" väljs, automatisk avstängningsfunktion kommer att inaktiveras.)

4. Displayen visar "GODKÄND" och släcks sedan automatiskt .

Som standard stängs inte postvågen av automatiskt .

Hold-funktionen

1. Slå på vågen.

2. Tryck på knappen för att aktivera den automatiska hållfunktionen.

3. Placera paketet på vågplattformen i 5 sekunder, avläsningen kommer att låsas på displayen även om paketet tas bort.

4. Tryck knappen igen för att låsa upp .

CALIBRATION

1. Håll intryckt i strömmen knappen, skärmen visar "Noll" och "10 kg" kommer att vara blinkade omedelbart .

2. Placera önskad vikt på vågplattformen , "GODKÄND" visas på skärmen. Kalibreringen är klar

Kalibreringen är permanent och bör endast utföras utförd med noggranna kalibreringsvikter som uppfyller kraven för din våg. Använd inte mynt eller andra hushållsartiklar för att kalibrera.

CARE INSTRUCTIONS

Placera inte vågen på en ojämn yta

Utsätt inte skalan för fukt

Tappa inte eller misshandla vågen

Överbelasta inte vågen. Det kommer att skada den permanent!

Lämna inte vikten kvar på vågen när den inte används.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.