

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

SCREEN PRINTING MACHINE NS101-M USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.





NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	<p>This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendation shown below.</p>
	<p>Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.</p>



WARNING: Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this machine. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

1. Keep work area clean. Cluttered areas invite injuries.
2. Observe work area conditions. Do not use machine in damp or wet locations. Don't expose to rain. Keep work area well lighted. Do not use machine in the presence of flammable gases or liquids.
3. Keep children away. Children must never be allowed in the work area. Do not let them handle machines, tools, or extension cords. This machine can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
4. Store idle equipment. When not in use, machine must be stored in a dry location to inhibit rust. Always lock up machines and keep out of reach of children.
5. Use the right machine for the job. Do not attempt to force a small machine or attachment to do the work of a larger industrial machine. There are certain applications for which this machine was designed. Do not modify this machine and do not use this machine for a purpose for which it was not intended.
7. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry as they can be caught in moving parts. Protective, electrically non-conductive clothes and non-skid footwear are recommended when working. Wear restrictive hair covering to

contain long hair.

8. Maintain machines with care. Keep machine clean for better and safer performance. Follow instructions for lubricating and changing accessories. Inspect machine periodically and, if damaged, have them repaired by an authorized technician. The handles must be kept clean, dry, and free from oil and grease at all times.

9. Stay alert. Watch what you are doing, use common sense. Do not operate any machine when you are tired.


10. Check for damaged parts. Before using any machine, any part that appears damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment and binding of moving parts; any broken parts or mounting fixtures; and any other condition that may affect proper operation. Any part that is damaged should be properly repaired or replaced by a qualified technician. Do not use the machine if any switch does not turn On and Off properly.



11. Replacement parts and accessories. When servicing, use only identical replacement parts. Use of any other parts will void the warranty. Only use accessories intended for use with this machine. Approved accessories are available from VEVOR.

12. Do not operate machine if under the influence of alcohol or drugs. Read warning labels on prescriptions to determine if your judgment or reflexes are impaired while taking drugs. If there is any doubt, do not operate the machine. Warning: The warnings, cautions, and instructions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood by the operator that common sense and caution are factors which cannot be built into this product, but must be supplied by the operator.

1. Take out the base(1) and put it on the table, then take out the support base(2) and put it on the base(1), and lock it with the socket head cap screw(12) and the gasket M6(13). Locking tool hexagonal wrench M6(VII)


Serial No	Name of accessories	Quantity
12	Socket head cap screw M6X16	6
13	Gasket M6	6


Serial No	Tool name	picture
VII	Hexagon socket wrench M6	



2. Take out the arm support(3) and place it on the support(2), and lock it with the socket head cap screws(12). Locking tool hexagonal wrench M6(VII)



Serial No	Name of accessories	Quantity
12	Socket head cap screw M6X16	4


Serial No	Tool name	Picture
VII	Hexagon socket wrench M6	



3. Install the outer hexagon nut M10(23) onto the outer hexagon screw M10X55 (20) and lock it to a depth of about 30 mm, then use a wrench 14- 17(I) to clamp the outer hexagon screw M10X55(20), The adhesive side is pasted on the external hexagon screw M10X55(20)



Serial No	Name of accessories	Quantity
20	External hexagon screw M10X55	2
23	Outer hexagon nut M10	2
26	felt pad	2


Serial No	Tool name	Picture
I	Wrench 14-17	
III	Open spanner M10	



4. Put two outer hexagon screws M8X100(15) into each with a gasket M8(16) for standby, take the arm support(4) and place it on the arm platform, then align the hole, put the outer hexagon screw M8X100 (15) with gasket M8(16) in, put the gasket M8(16) on the opposite screw(15), and then lock the outer hexagon nut M8(17), use the open-end wrench M8(4) at the screw head of the outer hexagon screw M8X100(15), and use the wrench 14-17(1) on the outer hexagon nut M8(17), Firmly lock both sides at the same time.


Serial No	Name of accessories	Quantity
15	External hexagonal screw M8X100	2
16	Gasket M8	4
17	Outer hexagon nut M8	2


Serial No	Tool name	Picture
I	Wrench 14-17	
IV	Open spanner M8	



5.Put the hexagonal socket screw M8X16(14)onto the gasket M8(16)for standby,take the spring hanging plate(6)and place it on the back of the arm rest(3)with two holes facing each other,lock the hexagonal socket screw M8X16(14)with the gasket M8(16)into the hole, and lock it with the hexagonal socket wrench M8(6)


Serial No	Name of accessories	Quantity
14	Socket head cap screw M8X16	2
16	Gasket M8	2


Serial No	Tool name	Picture
VI	Hexagon socket wrench M8	



6.Put two external hexagon screws M10X20(18)into each with a gasket M10 (22)for standby,take the table support bar(5)and place it on one end of the long hole plate on the arm platform(3),lock the external hexagon screw M10X20(18)with gasket M10(22)to the tooth hole plate of the table support bar(5),and lock it with a wrench 14- 17(1)at the head of the hexagon screw M10X20(18)


Serial No	Name of accessories	Quantity
18	External hexagon screw M10X20	4
22	0 Gasket M10	4



Serial No	Tool name	Picture
I	Wrench 14-17	



7. Take the screen clamp(7)and stick it to the support arm base(4), insert it into the support arm base(4)hole from the screen clamp(7) with square neck bolt - square M10X50(21),and put the other end on the sleeve with gasket M10(22),then lock the outer hexagon nut M10(23),and then use wrench 14 - 17(一)to lock it


Serial No	Name of accessories	Quantity
21	square neck bolt M10X50	2
22	Gasket M10	2
23	Outer hexagon nut M10	2



Serial No	Tool name	Picture
I	Wrench 14-17	



8. Take the wooden plate(9) and put it on the table with the hole facing up, then take the metal bracket(8) and put it on the wooden plate(9) and face the hole, then take the cross screwdriver(2) and put the cross countersunk head tapping screw M4X16(11) face the hole, and lock the metal bracket(8) onto the wooden plate(9).


Serial No	Name of accessories	Quantity
11	Self tapping screw red M4X16	6


Serial No	Tool name	Picture
II	Cross screwdriver	



9. Insert the metal bracket(8) in the metal bracket of the wooden platform plate assembled in step 8 into the table support bar(5), and then insert the socket head screw M10X30(19) into the tooth hole of the metal bracket(8), and lock the socket head screw M10X30(19) with the socket head wrench M10(five)


Serial No	Name of accessories	Quantity
19	Socket head cap screw M10X30	6



Serial No	Tool name	Picture
V	Hexagon socket wrench M10	














10. Lift up the support arm base, lock the five-star handle(24) into the screen clamp(7) with a depth of 20mm, cover the pressure plate(25), and then use a cross screwdriver(2) to lock the pressure plate(25) on the five-star handle(24) with a cross countersunk screw M4X8(10) from the small hole at the lower end of the screen clamp(7), then hang the hooked end of the spring(28) on the spring hanging plate(6), hang the flower hook(27) on the screen clamp(7), hook the flower hook(27) and the looped end of the spring(28), and place the support arm base flat.

Name of accessories	Quantity
Cross countersunk head screw M4X8	2
Five star handle	2
Tabletting	2
hook	2
Spring	2

Serial No	Tool name	picture
II	Cross screwdriver	




List of accessories

Serial No	Name	Picture	Quantity	Bag NO	Serial No	Name	Picture	Quantity	Bag NO
1	pedestal		1		11	Self tapping screw M4X16		6	④
2	Support base		1		12	Socket head cap screw M6X16		10	①
3	Outrigger		1		13	Gasket M6		6	①
4	printing arm		1		14	Socket head cap screw M8X16		2	①
5	table support bar		1		15	External hexagon screw M8X100		2	①
6	Spring clevis		1		16	Gasket M8		6	①
7	screen clamp		1		17	Outer exagon nut M8		2	①
8	metal bracket		1		18	External hexagon screw M10X20		4	②
9	Wooden plate		1		19	Socket head cap screw M10X25		6	④
10	Countersunk head screw M4X8		2	④	20	External hexagon screw M10X65		2	①

List of accessories					Toollist				
Serial No	Name	Picture	Quantity	Bag NO	Serial No	Name	Picture	Quantity	Bag NO
21	square neck bolt M10X20		2	②	I	Wrench 14-17		1	
22	Gasket M10		6	②	II	Cross screwdriver		1	
23	Outer hexagon nut M10		4	① ②	III	Open spanner M10		1	
24	Five star handle		2	④	IV	Open spanner M8		1	
25	Tabletting		2	④	V	Hexagon socket wrench M10		1	
26	felt pad		2	①	VI	Hexagon rice noodle M8		1	
27	hook		2	③	VII	Hexagon socket wrench M6		1	
28	Spring		2	③	VIII				
29					IX				

	items	Description
1	Name	Screen printing machine
2	Model	NS101-M
3	Product parameter	Printing color: 1, Working Position: 1



Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

MASZYNA DO SITODRUKOWANIA NS101-M INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Maszyna sitodrukowa





POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

	Ten symbol, umieszczony przed komentarzem dotyczącym bezpieczeństwa, oznacza rodzaj środka ostrożności, ostrzeżenie lub niebezpieczeństwo. Zignorowanie tego ostrzeżenia może prowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, pożaru lub porażenia prądem, zawsze postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami.
	Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję instrukcję uważnie.



OSTRZEŻENIE: Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje, ilustracje i

specyfikacje dostarczone z tym urządzeniem. Nieprzestrzeganie wszystkich instrukcji wymienionych

Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może skutkować porażeniem prądem, pożarem i/lub poważnymi obrażeniami.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje, aby móc z nich skorzystać w przyszłości.

1. Utrzymuj miejsce pracy w czystości. Zagrzenie sprzyja powstawaniu urazów.
2. Obserwuj warunki w miejscu pracy. Nie używaj maszyny w miejscach wilgotnych lub mokrych. Nie wystawiać na deszcz. Utrzymywać miejsce pracy dobrze oświetlone. Nie używać maszyny w obecność gazów lub cieczy łatwopalnych.
3. Trzymaj dzieci z daleka. Dzieciom nigdy nie wolno przebywać w miejscu pracy. Nie pozwalaj obsługiwać maszyny, narzędzia lub przedłużacze. Ta maszyna może być używana przez dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub zdolności umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy, jeżeli zostały im udzielone nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumieć związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
4. Przechowuj nieużywany sprzęt. Gdy maszyna nie jest używana, musi być przechowywana w suchym miejscu. aby zapobiec rdzewieniu. Zawsze zamykaj maszyny i trzymaj je poza zasięgiem dzieci.
5. Używaj odpowiedniej maszyny do danego zadania. Nie próbuj forsować małej maszyny lub przyłączenie do wykonywania pracy większej maszyny przemysłowej. Istnieją pewne zastosowań, do których ta maszyna została zaprojektowana. Nie modyfikuj tej maszyny i Nie używaj tego urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
7. Ubierz się odpowiednio. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, ponieważ mogą zostać wciągnięte ruchome części. Ochronne, nieprzewodzące prądu ubrania i antypoślizgowe zalecane jest obuwie podczas pracy. Noś ograniczające nakrycie głowy, aby

zawierają długie włosy.

8. Dbaj o maszyny. Utrzymuj maszyny w czystości, aby były lepsze i bezpieczniejsze.

wydajność. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi smarowania i wymiany akcesoriów. Sprawdź maszynę okresowo i w razie uszkodzenia oddać do naprawy przez autoryzowany serwis technik. Uchwyty muszą być czyste, suche i wolne od oleju i smaru. czasy.

9. Bądź czujny. Uważaj, co robisz, używaj zdrowego rozsądku. Nie obsługuj żadnych maszynę, gdy jesteś zmęczony.

10. Sprawdź, czy nie ma uszkodzonych części. Przed użyciem jakiegokolwiek maszyny, każda część, która wydaje się należy dokładnie sprawdzić, czy uszkodzone urządzenie będzie działać prawidłowo i wykonywać zamierzoną funkcję. Sprawdzić wyrównanie i wiązanie ruchomych części; wszelkie uszkodzone części lub elementy montażowe oraz wszelkie inne stany, które mogą mieć wpływ prawidłowe działanie. Każda uszkodzona część powinna zostać właściwie naprawiona lub wymieniony przez wykwalifikowanego technika. Nie używaj maszyny, jeśli którykolwiek przełącznik nie działa prawidłowo włączać i wyłączać.


11. Części zamienne i akcesoria. Podczas serwisowania należy używać wyłącznie identycznych części zamienne. Użycie jakichkolwiek innych części spowoduje unieważnienie gwarancji. Używaj wyłącznie akcesoria przeznaczone do użytku z tą maszyną. Zatwierdzone akcesoria to dostępne w VEVOR.



12. Nie obsługuj maszyny, będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Przeczytaj etykiety ostrzegawcze na receptach, aby określić, czy Twój osąd lub odruchy są upośledzony podczas zażywania narkotyków. W razie jakichkolwiek wątpliwości nie należy obsługiwać maszyny.

Ostrzeżenie: Ostrzeżenia, przestrogi i instrukcje omówione w niniejszej instrukcji instrukcja nie może objąć wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić. Musi operator musi zrozumieć, że zdrowy rozsądek i ostrożność to czynniki, które nie może być wbudowany w ten produkt, lecz musi zostać dostarczony przez operatora.

1. Wyjmij podstawę (1) i połóż ją na stole, a następnie wyjmij podporę podstawy (2) i umieść ją na podstawie (1) i zablokuj za pomocą nakrętki imbusowej śruby (12) i uszczelka M6 (13). Narzędzie blokujące klucz imbusowy M6 (VII)


Numer seryjny	Nazwa akcesoriów	Ilość
12	Śruba imbusowa M6X16	6
13	Uszczelka M6	6


Numer seryjny	Nazwa narzędzia	zdjęcie
VII	Gniazdo sześciokątne klucz M6	



2. Wyjmij podpórkę ramienia (3) i umieść ją na podpórcie (2), a następnie zablokuj ją śrubą imbusowe (12). Narzędzie blokujące klucz imbusowy M6 (VII)



Numer seryjny	Nazwa akcesoriów	Ilość
12	Śruba imbusowa M6X16	4


Numer seryjny	Nazwa narzędzia	Zdjęcie
VII	Klucz imbusowy M6	



3. Zamontuj zewnętrzną nakrętkę sześciokątną M10(23) na zewnętrznej śrubie sześciokątnej M10X55 (20) i zablokuj na głębokości około 30 mm, następnie użyj klucza 14- 17(I) do zaciskania śruby sześciokątnej zewnętrznej M10X55(20, strona klejąca nakleja się na śrubę sześciokątną zewnętrzną M10X55(20)



Numer seryjny	Nazwa akcesoriów	Ilość
20	Śruba sześciokątna zewnętrzna M10X55	2
23	Nakrętka sześciokątna zewnętrzna M10	2
26	podkładka filcowa	2


Numer seryjny	Nazwa narzędzia	Zdjęcie
I	Klucz 14-17	
III	Klucz płaski M10	



4. Włóż dwie śruby z łbem sześciokątnym zewnętrznym M8X100(15) do każdej z nich wraz z uszczelką M8(16) w trybie gotowości, weź podpórkę pod ramię(4) i umieść ją na platformie podłokietników, następnie wyrównaj otwór, włóż śrubę sześciokątną zewnętrzną M8X100 (15) z uszczelką M8(16)in, umieść uszczelkę M8(16) na przeciwległej śrubie(15), a następnie zablokuj nakrętkę sześciokątną zewnętrzną M8(17), użyj klucza płaskiego M8(4) przy śrubie śrubę sześciokątną M8X100(15) i użyj klucza 14-17(1) na nakrętce sześciokątnej M8(17), mocno zablokuj obie strony jednocześnie


czas.Numer seryjny	Nazwa akcesoriów	Ilość
15	Śruba sześciokątna zewnętrzna M8X100	2
16	Uszczelka M8	4
17	Nakrętka sześciokątna zewnętrzna M8	2


Numer seryjny	Nazwa narzędzia	Zdjęcie
I	Klucz 14-17	
IV	Klucz płaski M8	



5. Na uszczelkę M8(16) nałożyć śrubę imbusową M8X16(14)
 w trybie gotowości weź płytkę sprężynową (6) i umieść ją z tyłu ramienia
 reszta (3) z dwoma otworami skierowanymi do siebie, zablokuj śrubę z gniazdem sześciokątnym
 W otwór włożyc śrubę M8X16(14) z uszczelką M8(16) i zablokować ją śrubą
 klucz nasadowy sześciokątny M8(6)


Numer seryjny	Nazwa akcesoriów	Ilość
14	Śruba imbusowa M8X16	2
16	Uszczelka M8	2


Numer seryjny	Nazwa narzędzia	Zdjęcie
VI	Klucz imbusowy M8	



6. Włóż dwie śruby z łbem sześciokątnym zewnętrznym M10X20(18) do każdej z uszczelką M10 (22) w trybie gotowości, weź wspornik stołu (5) i umieść go na jednym końcu dłuższej płyty z otworami na platformie ramienia (3), zablokuj zewnętrzny sześciokąt śrubą M10X20(18) z uszczelką M10(22) do otworu na zęby w płycie stołu podporę (5) i zablokuj ją kluczem 14-17(1) na głowicy śruba sześciokątna M10X20(18)

Numer seryjny	Nazwa akcesoriów	Ilość
18	Śruba sześciokątna zewnętrzna M10X20	4
22	0 Uszczelka M10	4



Numer seryjny	Nazwa narzędzia	Zdjęcie
1	Klucz 14-17	



7. Weź zacisk ekranu (7) i przyklej go do podstawy ramienia podporowego (4), włóż go do otworu podstawy ramienia podporowego (4) z zacisku ekranu (7) za pomocą śruby z kwadratową szyjką - kwadratowa M10X50(21) i umieść drugi koniec na tuleję z uszczelką M10(22), następnie zablokuj zewnętrzną nakrętkę sześciokątną M10(23) i następnie użyj klucza 14 - 17(), aby go zablokować


Numer seryjny	Nazwa akcesoriów	Ilość
21	śruba z kwadratową szyjką M10X50	2
22	Uszczelka M10	2
23	Nakrętka sześciokątna zewnętrzna M10	2



Numer seryjny	Nazwa narzędzia	Zdjęcie
1	Klucz 14-17	



8. Weź drewnianą płytkę (9) i połóż ją na stole otworem skierowanym w stronę następnie weź metalowy uchwyt (8) i umieść go na drewnianej płycie (9) i stań twarzą do otworu, następnie weź śrubokręt krzyżakowy (2) i umieść śrubokręt krzyżakowy wkręt samogwintujący z łbem stożkowym M4X16(11) skierowany w stronę otworu i zablokowany metalowy wspornik (8) na drewnianej płycie (9).


Numer seryjny	Nazwa akcesoriów	Ilość
11	Wkręt samogwintujący czerwony M4X16	6


Numer seryjny	Nazwa narzędzia	Zdjęcie
II	Śrubokręt krzyżakowy	



9. Włóż metalowy uchwyt (8) do metalowego uchwyty drewnianej platformy płytę zmontowaną w kroku 8 włożyć do pręta podtrzymującego stół (5), a następnie włożyć śrubę z łbem gniazdowym M10X30(19) w otwór zębany metalu uchwyt (8) i zablokuj śrubę z łbem gniazdowym M10X30 (19) za pomocą gniazda klucz nasadowy M10(pięć)


Numer seryjny	Nazwa akcesoriów	Ilość
19	Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym M10X30	6



Numer seryjny	Nazwa narzędzia	Zdjęcie
V	Klucz imbusowy M10	







10. Podnieś podstawę ramienia podporowego, zablokuj pięcioramienny uchwyt (24) w ekranie zacisk (7) o głębokości 20 mm, przykryj płytkę dociskową (25), a następnie użyj śrubokręta krzyżakowego (2) do zablokowania płytki dociskowej (25) na pięcioramiennym uchwyt (24) przy pomocy śruby z łbem stożkowym krzyżowym M4X8 (10) z małego otworu dolny koniec zacisku ekranu (7), a następnie zawieś haczykowany koniec sprężyna (28) na płytce do zawieszania sprężyn (6), zawieś haczyk na kwiaty (27) na zacisk ekranu (7), zaczepek haczyk do kwiatów (27) i zapętłony koniec sprężyny (28) i umieść podstawę ramienia podporowego płasko.

Nazwa akcesoriów	Ilość
Śruba z łbem stożkowym krzyżowym M4X8	2
Uchwyt pięciogwiazdkowy	2
Tabletkowanie	2
hak	2
Wiosna	2


Numer seryjny	Nazwa narzędzia	zdjęcie
II	Śrubokręt krzyżakowy	



Lista akcesoriów											
Seryjny NIE	Nazwa	Zdjęcie	Ilość	Torba	Nie	Seryjny NIE	Nazwa	Zdjęcie	Ilość	Torba	Nie
1	piedestał		1			11	Ja stukający śruba M4X16		6		
2	Wsparcie opierać		1			12	Gniazdo czapka na głowę śruba M6X16		10		
3	Saling		1			13	Uszczelka M6		6		
4	druk ramię		1			14	Gniazdo czapka na głowę śruba M8X16		2		
5	tabela wsparcie bar		1			15	Zewnętrzny sześciokąt śruba M8X100		2		
6	Wiosna widełki		1			16	Uszczelka M8		6		
7	ekran zacisk		1			17	Zewnętrzny eksagon nakrętka M8		2		
8	metal nawias		1			18	Zewnętrzny sześciokąt śruba M10X20		4		
9	Drewniany płyta		1			19	Gniazdo czapka na głowę śruba M10X25		6		
10	Kontratak głowa nk naprawa M4X8		2	20			Zewnętrzny sześciokąt śruba M10X65		2		

Lista akcesoriów					Lista narzędzi				
Seryjny NIE	Nazwa Zdjęcie	Ilość	Torba	Nie	Seryjny NIE	Nazwa Zdjęcie	Ilość	Torba	Nie
21	kwadrat śruba szyjkowa M10X20 	2			I	Klucz 14-17 	1		
22	Uszczelka M10 	6			II	Przechodzień śrubokręt 	1		
23	Sześciokąt zewnątrzny nakrętka M10 	4			III	Otwarte klucz do nakrętek M10 	1		
24	Uchwyt pięciogwiazdkowy 	2			IV	Otwarte klucz do nakrętek M8 	1		
25	Tabletkowanie 	2				Sześciokąt V klucz nasadowy M10 	1		
26	podkładka filcowa 	2			VI	Sześciokąt makaron ryżowy M8 	1		
27	hak 	2			VII	Sześciokąt klucz nasadowy M6 	1		
28	Wiosna 	2			Ósmy				
29					IX				

	rzeczy	Opis
1	Nazwa	Maszyna sitodrukowa
2	Model	NS101-M
3	Parametry produktu	Kolor nadruku: 1, Pozycja robocza: 1



Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

MACCHINA PER STAMPA SERIGRAFICA

Modello NS101-M

MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Macchina per la
stampa serigrafica





HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	<p>Questo simbolo, posto prima di un commento di sicurezza, indica un tipo di precauzione, avvertimento o pericolo. Ignorare questo avvertimento può portare a un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o folgorazione, seguire sempre le raccomandazioni indicate di seguito.</p>
	<p>Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni manuale con attenzione.</p>



ATTENZIONE: leggere tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e specifiche fornite con questa macchina. La mancata osservanza di tutte le istruzioni elencate di seguito può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per riferimento futuro.

1. Mantenere pulita l'area di lavoro. Le aree disordinate favoriscono gli infortuni.
2. Osservare le condizioni dell'area di lavoro. Non utilizzare la macchina in luoghi umidi o bagnati. Non esporre alla pioggia. Mantenere l'area di lavoro ben illuminata. Non utilizzare la macchina in presenza di gas o liquidi infiammabili.
3. Tenere lontani i bambini. Non permettere mai ai bambini di entrare nell'area di lavoro. Non lasciare maneggiare macchine, utensili o prolunghes. Questa macchina può essere utilizzata da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche e sensoriali o capacità mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se sono state fornite supervisione o istruzione relativa all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendere i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
4. Conservare l'attrezzatura inutilizzata. Quando non è in uso, la macchina deve essere conservata in un luogo asciutto per inibire la ruggine. Chiudere sempre a chiave le macchine e tenerle fuori dalla portata dei bambini.
5. Utilizzare la macchina giusta per il lavoro. Non tentare di forzare una macchina piccola o attacco per fare il lavoro di una macchina industriale più grande. Ci sono alcune applicazioni per cui questa macchina è stata progettata. Non modificare questa macchina e non utilizzare questa macchina per scopi diversi da quelli per cui è stata concepita.
7. Vestiti in modo appropriato. Non indossare abiti larghi o gioielli perché potrebbero impigliarsi parti mobili. Indumenti protettivi, elettricamente non conduttivi e antiscivolo si raccomandano calzature durante il lavoro. Indossare una copertura restrittiva per i capelli

contengono capelli lunghi.

8. Mantieni le macchine con cura. Mantieni la macchina pulita per un uso migliore e più sicuro prestazioni. Seguire le istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione degli accessori. Ispezionare macchina periodicamente e, se danneggiata, farla riparare da un tecnico autorizzato tecnico. Le maniglie devono essere mantenute pulite, asciutte e prive di olio e grasso in ogni caso volte.

9. Resta vigile. Guarda cosa stai facendo, usa il buon senso. Non azionare alcun macchina quando sei stanco.


10. Controllare eventuali parti danneggiate. Prima di utilizzare qualsiasi macchina, qualsiasi parte che appare danneggiato deve essere attentamente controllato per determinare che funzionerà correttamente e svolgere la funzione prevista. Controllare l'allineamento e il legame delle parti mobili; eventuali parti rotte o dispositivi di montaggio; e qualsiasi altra condizione che possa influire corretto funzionamento. Qualsiasi parte danneggiata deve essere riparata correttamente o sostituito da un tecnico qualificato. Non utilizzare la macchina se un qualsiasi interruttore non funziona. accendere e spegnere correttamente.



11. Parti di ricambio e accessori. Durante la manutenzione, utilizzare solo parti identiche parti di ricambio. L'uso di altre parti invaliderà la garanzia. Utilizzare solo accessori destinati all'uso con questa macchina. Gli accessori approvati sono disponibile su VEVOR.

12. Non utilizzare la macchina se si è sotto l'effetto di alcol o droghe. Leggere etichette di avvertenza sulle prescrizioni per determinare se il tuo giudizio o i tuoi riflessi sono alterata durante l'assunzione di droghe. In caso di dubbi, non utilizzare la macchina. Attenzione: le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni discusse in questa istruzione il manuale non può coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. Deve essere compreso dall'operatore che il buon senso e la cautela sono fattori che non può essere integrato in questo prodotto, ma deve essere fornito dall'operatore.

1. Estrarre la base (1) e posizionarla sul tavolo, quindi estrarre il supporto base(2) e posizionarla sulla base(1), e bloccarla con il tappo a testa esagonale vite(12) e la guarnizione M6(13). Utensile di bloccaggio chiave esagonale M6(VII)


Numero di serie	Nome degli accessori	Quantità
12	Vite a testa cilindrica con esagono incassato M6X16	6
13	Guarnizione M6	6


Numero di serie	Nome dello strumento	immagine
VII	Presca esagonale chiave inglese M6	



2. Estrarre il supporto del braccio (3) e posizionarlo sul supporto (2), quindi bloccarlo con le viti a testa cilindrica con esagono incassato (12). Chiave esagonale M6 (VII) per l'utensile di bloccaggio



Numero di serie	Nome degli accessori	Quantità
12	Vite a testa cilindrica con esagono incassato M6X16	4


Numero di serie	Nome dello strumento	Immagine
VII	Chiave a bussola esagonale M6	



3. Installare il dado esagonale esterno M10(23) sulla vite esagonale esterna M10X55 (20) e bloccarlo ad una profondità di circa 30 mm, quindi utilizzare una chiave 14- 17(l)per bloccare la vite esagonale esterna M10X55(20,Il lato adesivo è incollato sulla vite esagonale esterna M10X55(20)



Numero di serie	Nome degli accessori	Quantità
20	Vite esagonale esterna M10X55	2
23	Dado esagonale esterno M10	2
26	cuscinetto in feltro	2


Numero di serie	Nome dello strumento	Immagine
.	Chiave inglese 14-17	
III	Chiave inglese aperta M10	



4. Inserire due viti esagonali esterne M8X100(15) in ciascuna con una guarnizione M8(16)per lo standby, prendere il supporto del braccio(4) e posizionarlo sulla piattaforma del braccio, quindi allineare il foro, mettere la vite esagonale esterna M8X100 (15) con guarnizione M8(16)in, mettere la guarnizione M8(16) sulla vite opposta(15), quindi bloccare il dado esagonale esterno M8(17), utilizzare la chiave fissa M8(4) sulla vite testa della vite esagonale esterna M8X100 (15), e utilizzare la chiave 14-17 (1) sul dado esagonale esterno M8 (17), bloccare saldamente entrambi i lati allo stesso tempo


tempo.Numero di serie	Nome degli accessori	Quantità
15	Vite esagonale esterna M8X100	2
16	Guarnizione M8	4
17	Dado esagonale esterno M8	2


Numero di serie	Nome dello strumento	Immagine
-	Chiave inglese 14-17	
IV	Chiave inglese aperta M8	



5. Mettere la vite a testa esagonale M8X16(14) sulla guarnizione M8(16) per standby, prendi la piastra di sospensione a molla (6) e posizionala sul retro del braccio resto(3)con due fori uno di fronte all'altro,bloccare la vite a brugola esagonale M8X16(14) con la guarnizione M8(16) nel foro e bloccarla con la chiave a bussola esagonale M8(6)


Numero di serie	Nome degli accessori	Quantità
14	Vite a testa cilindrica con esagono incassato M8X16	2
16	Guarnizione M8	2


Numero di serie	Nome dello strumento	Immagine
VI	Chiave a bussola esagonale M8	



6. Inserire due viti esagonali esterne M10X20(18) in ciascuna con una guarnizione M10 (22) per lo standby, prendi la barra di supporto del tavolo (5) e posizionala su un'estremità della piastra a foro lungo sulla piattaforma del braccio (3), bloccare l'esagono esterno vite M10X20(18) con guarnizione M10(22) alla piastra foro dente del tavolo barra di supporto (5), e bloccarla con una chiave 14-17 (1) sulla testa della vite esagonale M10X20(18)


Numero di serie	Nome degli accessori	Quantità
18	Vite esagonale esterna M10X20	4
22	0 Guarnizione M10	4



Numero di serie	Nome dello strumento	Immagine
	Chiave inglese 14-17	



7. Prendi il morsetto dello schermo (7) e fissalo alla base del braccio di supporto (4), inserirlo nel foro della base del braccio di supporto (4) dal morsetto dello schermo (7) con bullone a collo quadrato - quadrato M10X50 (21), e mettere l'altra estremità sul manicotto con guarnizione M10(22), quindi bloccare il dado esagonale esterno M10(23), e quindi utilizzare la chiave 14 - 17(y) per bloccarlo


Numero di serie	Nome degli accessori	Quantità
21	bullone a testa quadrata M10X50	2
22	Guarnizione M10	2
23	Dado esagonale esterno M10	2



Numero di serie	Nome dello strumento	Immagine
	Chiave inglese 14-17	



8. Prendi il piatto di legno (9) e mettilo sul tavolo con il foro rivolto verso l'alto su, quindi prendi la staffa di metallo (8) e mettila sulla piastra di legno (9) e di fronte al foro, quindi prendi il cacciavite a croce (2) e metti la croce vite autofilettante a testa svasata M4X16(11) rivolta verso il foro e bloccare la staffa metallica (8) sulla piastra di legno (9).


Numero di serie	Nome degli accessori	Quantità
11	Vite autofilettante rossa M4X16	6


Numero di serie	Nome dello strumento	Immagine
---	Cacciavite a croce	



9. Inserire la staffa metallica (8) nella staffa metallica della piattaforma in legno piastra assemblata nel passaggio 8 nella barra di supporto del tavolo (5), quindi inserire la vite a testa cilindrica M10X30(19) nel foro del dente del metallo staffa (8) e bloccare la vite a testa cilindrica M10X30 (19) con la presa chiave a brugola M10(cinque)


Numero di serie	Nome degli accessori	Quantità
19	Vite a testa cilindrica con esagono incassato M10X30	6



Numero di serie	Nome dello strumento	Immagine
E	Chiave a bussola esagonale M10	



10. Sollevare la base del braccio di supporto, bloccare la maniglia a cinque stelle (24) nello schermo morsetto (7) con una profondità di 20 mm, coprire la piastra di pressione (25), quindi utilizzare un cacciavite a croce (2) per bloccare la piastra di pressione (25) sulla stella a cinque punte maniglia(24)con una vite a testa svasata a croce M4X8(10)dal piccolo foro a l'estremità inferiore del morsetto dello schermo (7), quindi appendere l'estremità uncinata del molla(28)sulla piastra di sospensione a molla(6),appendere il gancio per fiori(27)sulla morsetto dello schermo (7), agganciare il gancio del fiore (27) e l'estremità ad anello del molla(28) e posizionare la base del braccio di supporto in piano.

Nome degli accessori	Quantità
Vite a testa svasata a croce M4X8	2
Maniglia a cinque stelle	2
Comprese	2
gancio	2
Primavera	2


Numero di serie	Nome dello strumento	immagine
—	Cacciavite a croce	



Elenco degli accessori											
Seriale NO	Nome	Immagine	Quantità	Borsa	NO	Seriale NO	Nome	Immagine	Quantità	Borsa	NO
1	pedistallo		1			11	Se stesso toccando vite M4X16		6		ÿ
2	Supporto base		1			12	PRESA berretto da testa vite M6X16		10		ÿ
3	Bilanciere		1			13	Guarnizione La M6		6		ÿ
4	stampa braccio		1			14	PRESA berretto da testa vite M8X16		2		ÿ
5	tavolo supporto sbarra		1			15	Esterno esagono vite M8X100		2	ÿ	
6	Primavera forcella		1			16	Guarnizione M8		6	ÿ	
7	schermo MORSETTO		1			17	Esterno esagono dado M8		2	ÿ	
8	metallo parentesi		1			18	Esterno esagono vite M10X20		4		ÿ
9	Di legno piatto		1			19	PRESA berretto da testa vite M10X25		6		ÿ
10	Controcorrente testa di nk ristampa M4X8		2	ÿ	20		Esterno esagono vite M10X65		2		ÿ

Elenco degli accessori					Elenco degli strumenti				
Seriale NO	Nome	Immagine	Quantità	Borsa NO	Seriale NO	Nome	Immagine	Quantità	Borsa NO
21	piazza bullone al collo M10X20		2	ÿ	.	Chiave 14-17		1	
22	Guarnizione M10		6	ÿ	...	Attraverso cacciavite		1	
23	Esagono esterno dado M10		4	ÿ ÿ	III	Aprire chiave inglese M10		1	
24	Maniglia a cinque stelle		2	ÿ	IV	Aprire chiave inglese M8		1	
25	Comprese		2	ÿ	V	Esagono chiave a bussola M10		1	
26	cuscinetto in feltro		2	ÿ	VI	Esagono tagliatelle di riso M8		1	
27	gancio		2	ÿ	VII	Esagono chiave a bussola M6		1	
28	Primavera		2	ÿ	VIII				
29					IX				

	elementi	Descrizione
1	Nome	Macchina per la stampa serigrafica
2	Modello	Modello NS101-M
3	Parametro del prodotto	Colore di stampa: 1, Posizione di lavoro: 1




Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
Viale Europa, 101, 00186 Roma, Italia

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

MÁQUINA DE SERIGRAFÍA NS101-M MANUAL DEL USUARIO

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Maquina de serigrafía





¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	<p>Este símbolo, colocado antes de un comentario de seguridad, indica un tipo de precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendios o electrocución, siga siempre las recomendaciones que se muestran a continuación.</p>
	<p>Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones. Lea el manual con cuidado.</p>



ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones proporcionadas con esta máquina. No seguir todas las instrucciones enumeradas Lo siguiente puede provocar descarga eléctrica, incendio y/o lesiones graves.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.

1. Mantenga limpia el área de trabajo. Las áreas desordenadas son una buena opción para las lesiones.
2. Respete las condiciones del área de trabajo. No utilice la máquina en lugares húmedos o mojados. No esponga la máquina a la lluvia. Mantenga el área de trabajo bien iluminada. No utilice la máquina en presencia de gases o líquidos inflamables.
3. Mantenga a los niños alejados. Nunca se debe permitir que los niños estén en el área de trabajo. No permita que Ellos manipulan máquinas, herramientas o cables alargadores. Esta máquina puede ser utilizada por niños a partir de 8 años y personas con discapacidad física o sensorial o capacidades mentales o falta de experiencia y conocimientos si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de forma segura y Comprenda los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deberán ser realizados por niños sin supervisión.
4. Almacene el equipo que no esté en uso. Cuando no esté en uso, la máquina debe almacenarse en un lugar seco. Para inhibir la oxidación. Siempre cierre las máquinas bajo llave y manténgalas fuera del alcance de los niños.
5. Utilice la máquina adecuada para el trabajo. No intente forzar una máquina pequeña o accesorio para realizar el trabajo de una máquina industrial más grande. Hay ciertas aplicaciones para las cuales se diseñó esta máquina. No modifique esta máquina y No utilice esta máquina para un propósito para el cual no fue diseñada.
7. Vístase adecuadamente. No use ropa suelta ni joyas, ya que pueden quedar atrapadas en el agua. Piezas móviles. Ropa protectora no conductora de electricidad y antideslizante. Se recomienda usar calzado adecuado para trabajar. Usar un protector para el cabello que ajuste bien.

contener cabello largo.

8. Cuide las máquinas. Mantenga la máquina limpia para que funcione mejor y de manera más segura.

Rendimiento. Siga las instrucciones para lubricar y cambiar los accesorios. Inspeccione máquina periódicamente y, si está dañada, haga que la repare un técnico autorizado.

Técnico. Los mangos deben mantenerse limpios, secos y libres de aceite y grasa en todo momento. veces.

9. Manténgase alerta. Preste atención a lo que hace, use el sentido común. No opere ningún vehículo. máquina cuando esté cansado.

10. Compruebe si hay piezas dañadas. Antes de utilizar cualquier máquina, compruebe si hay piezas dañadas.

Los dañados deben revisarse cuidadosamente para determinar si funcionarán correctamente.

Desempeñe su función prevista. Compruebe la alineación y el atascamiento de las piezas móviles;

cualquier pieza rota o accesorio de montaje; y cualquier otra condición que pueda afectar

funcionamiento correcto. Cualquier pieza que esté dañada debe repararse adecuadamente o

Reemplace el aparato por un técnico calificado. No utilice la máquina si algún interruptor no funciona.

Encender y apagar correctamente.

11. Piezas de repuesto y accesorios. Al realizar el mantenimiento, utilice únicamente piezas idénticas.

piezas de repuesto. El uso de cualquier otra pieza anulará la garantía. Utilice únicamente

accesorios destinados para su uso con esta máquina. Los accesorios aprobados son

Disponibles en VEVOR.

12. No utilice la máquina bajo los efectos del alcohol o las drogas. Lea

etiquetas de advertencia en las recetas para determinar si su juicio o sus reflejos son

Si tiene alguna duda, no utilice la máquina.

Advertencia: Las advertencias, precauciones e instrucciones comentadas en este instructivo


El manual no puede cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que pueden ocurrir. Debe



El operador debe entender que el sentido común y la precaución son factores que

No se pueden incorporar a este producto, sino que deben ser suministrados por el operador.

1. Saque la base (1) y colóquela sobre la mesa, luego saque el soporte base(2) y colóquela en la base(1), y bloquéela con la tapa de la cabeza hueca Tornillo (12) y junta M6 (13). Herramienta de bloqueo Llave hexagonal M6 (VII)


Número de serie	Nombre de los accesorios	Cantidad
12	Tornillo de cabeza hueca M6X16	6
13	Junta M6	6


Número de serie	Nombre de la herramienta	imagen
VII	Zócalo hexagonal llave M6	



2. Saque el soporte del brazo (3) y colóquelo en el soporte (2), y bloquéelo con los tornillos de cabeza hueca (12). Herramienta de bloqueo Llave hexagonal M6 (VII)



Número de serie	Nombre de los accesorios	Cantidad
12	Tornillo de cabeza hueca M6X16	4


Número de serie	Nombre de la herramienta	Imagen
VII	Llave de tubo hexagonal M6	



3. Instale la tuerca hexagonal exterior M10(23) en el tornillo hexagonal exterior M10X55 (20) y bloquéelo a una profundidad de aproximadamente 30 mm, luego use una llave 14- 17(l)para sujetar el tornillo hexagonal exterior M10X55(20,El lado adhesivo Se pega en el tornillo hexagonal externo M10X55(20)



Número de serie	Nombre de los accesorios	Cantidad
20	Tornillo hexagonal exterior M10X55	2
23	Tuerca hexagonal exterior M10	2
26	almohadilla de fieltro	2


Número de serie	Nombre de la herramienta	Imagen
I	Llave inglesa 14-17	
III	Llave abierta M10	



4. Coloque dos tornillos hexagonales exteriores M8X100(15) en cada uno con una junta. M8(16)para el modo de espera, tome el soporte del brazo (4) y colóquelo en la plataforma del brazo, Luego alinee el orificio, coloque el tornillo hexagonal exterior M8X100 (15) con junta M8(16)in, coloque la junta M8(16) en el tornillo opuesto (15) y luego bloquéela. la tuerca hexagonal exterior M8 (17), utilice la llave de boca abierta M8 (4) en el tornillo cabeza del tornillo hexagonal exterior M8X100 (15), y use la llave 14- 17 (1) en la tuerca hexagonal exterior M8 (17), bloquee firmemente ambos lados al mismo tiempo


hora.Número de serie	Nombre de los accesorios	Cantidad
15	Tornillo hexagonal exterior M8X100	2
16	Junta M8	4
17	Tuerca hexagonal exterior M8	2


Número de serie	Nombre de la herramienta	Imagen
I	Llave inglesa 14-17	
IV	Llave abierta M8	



5. Coloque el tornillo de cabeza hexagonal M8X16(14) en la junta M8(16)
 En espera, tome la placa colgante de resorte (6) y colóquela en la parte posterior del brazo.
 Descanse (3) con dos orificios enfrentados, bloquee el tornillo de cabeza hexagonal
 M8X16(14) con la junta M8(16) en el orificio y bloquéelo con la
 llave de tubo hexagonal M8(6)


Número de serie	Nombre de los accesorios	Cantidad
14	Tornillo de cabeza hueca M8X16	2
16	Junta M8	2


Número de serie	Nombre de la herramienta	Imagen
VI	Llave de tubo hexagonal M8	



6. Coloque dos tornillos hexagonales externos M10X20(18) en cada uno con una junta. M10 (22) para modo de espera, tome la barra de soporte de la mesa (5) y colóquela en un extremo de la placa de orificio largo en la plataforma del brazo (3), bloquee el hexágono externo Atornillar M10X20(18) con junta M10(22) a la placa del orificio del diente de la mesa barra de soporte (5), y bloquéela con una llave 14- 17 (1) en la cabeza de la tornillo hexagonal M10X20(18)

Número de serie	Nombre de los accesorios	Cantidad
18	Tornillo hexagonal externo M10x20	4
22	0 Junta M10	4



Número de serie	Nombre de la herramienta	Imagen
I	Llave inglesa 14-17	



7. Tome la abrazadera de la pantalla (7) y péguela a la base del brazo de soporte (4),
 Insértelo en el orificio de la base del brazo de soporte (4) desde la abrazadera de la pantalla (7) con
 Perno de cuello cuadrado - cuadrado M10X50(21), y coloque el otro extremo en el
 Manguito con junta M10(22), luego bloquee la tuerca hexagonal exterior M10(23), y
 Luego use la llave 14 - 17() para bloquearla


Número de serie	Nombre de los accesorios	Cantidad
21	Perno de cuello cuadrado M10X50	2
22	Junta M10	2
23	Tuerca hexagonal exterior M10	2



Número de serie	Nombre de la herramienta	Imagen
I	Llave inglesa 14-17	



8. Tome la placa de madera (9) y colóquela sobre la mesa con el agujero hacia arriba, luego tome el soporte de metal (8) y colóquelo en la placa de madera (9) y Coloque el orificio de cara al orificio, luego tome el destornillador de cruz (2) y coloque la cruz Tornillo de rosca de cabeza avellanada M4X16(11) orientado hacia el orificio y bloqueado. soporte de metal (8) sobre la placa de madera (9).


Número de serie	Nombre de los accesorios	Cantidad
11	Tornillo autorroscante rojo M4X16	6


Número de serie	Nombre de la herramienta	Imagen
II	Destornillador de cruz	



9. Inserte el soporte de metal (8) en el soporte de metal de la plataforma de madera. placa ensamblada en el paso 8 en la barra de soporte de la mesa (5), y luego inserte la Tornillo de cabeza hueca M10X30(19) en el orificio del diente del metal soporte (8) y bloquee el tornillo de cabeza hueca M10X30 (19) con el zócalo llave de cabeza M10(cinco)


Número de serie	Nombre de los accesorios	Cantidad
19	Tornillo de cabeza hueca M10X30	6



Número de serie	Nombre de la herramienta	Imagen
V	Llave de vaso hexagonal M10	






10. Levante la base del brazo de soporte y bloquee la manija de cinco estrellas (24) en la pantalla. Abrazadera (7) con una profundidad de 20 mm, cubra la placa de presión (25) y luego use un destornillador de cruz (2) para bloquear la placa de presión (25) en la estrella de cinco puntas manija(24) con un tornillo avellanado en cruz M4X8(10) desde el orificio pequeño en el extremo inferior de la abrazadera de la pantalla (7), luego cuelgue el extremo en forma de gancho de la resorte (28) en la placa colgante de resorte (6), cuelgue el gancho de flores (27) en el Abrazadera de pantalla (7), enganche el gancho de flores (27) y el extremo en bucle de la resorte (28) y coloque la base del brazo de soporte plana.

Nombre de los accesorios	Cantidad
Tornillo de cabeza avellanada en cruz M4X8	2
Mango de cinco estrellas	2
Tableteado	2
gancho	2
Primavera	2


Número de serie	Nombre de la herramienta	imagen
II	Destornillador de cruz	



Lista de accesorios											
De serie No	Nombre	Imagen	Cantidad	Bolsa	Nº	De serie No	Nombre	Imagen	Cantidad	Bolsa	Nº
1	pedestal		1			11	Ser tocando tornillo M4X16		6		
2	Apoyo base		1			12	Enchufe gomo para la cabeza tornillo M6X16		10		
3	Balancín		1			13	Empaquetadora M6		6		
4	impresión brazo		1			14	Enchufe gomo para la cabeza tornillo M8X16		2		
5	mesa apoyo bar		1			15	Externo hexágono tornillo M8x100		2		
6	Primavera pendiente		1			16	Empaquetadora M8		6		
7	pantalla abrazadera		1			17	Exterior exágono tuerca M8		2		
8	metal soporte		1			18	Externo hexágono tornillo M10x20		4		
9	De madera lámina		1			19	Enchufe gomo para la cabeza tornillo M10X25		6		
10	Contraataque cabeza nk Remachadora M4X8		2	20			Externo hexágono tornillo M10X65		2		

Lista de accesorios					Lista de herramientas				
De serie No	Nombre	Imagen	Cantidad	Bolsa N0	De serie No	Nombre	Imagen	Bolsa de cantidad	N0
21	cuadrado perno de cuello M10x20		2		I	Llave inglesa 14-17		1	
22	Empaquetadora M10		6		II	Cruz destornillador		1	
23	Hexágono exte tuerca M10		4		III	Abierto llave M10		1	
24	Mango de cinco estrellas		2		IV	Abierto llave M8		1	
25	Tableteado		2		Hexágono V	llave de tubo M10		1	
26	almohadilla de fetro		2		VI	Hexágono Fideos de arroz M8		1	
27	gancho		2		VII	Hexágono llave de tubo M6		1	
28	Primavera		2		VIII				
29					IX				

	elementos	Descripción
1	Nombre	Maquina de serigrafia
2	Modelo	NS101-M
3	Parámetros del producto	Color de impresión: 1, Posición de trabajo: 1




Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia


Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,
Carretera de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

SKÄRMTRYCKMASKIN

NS101-M

ANVÄNDARMANUAL

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Screentryckmaskin





BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkra oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	Denna symbol, placerad före en säkerhetskommentar, indikerar ett slags försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elstöt, följ alltid rekommendationen nedan.
	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna handbok noggrant.



WARNING: Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer och specifikationer som medföljer denna maskin. Underlåtenhet att följa alla instruktioner som anges nedan kan resultera i elektriska stötar, brand och/eller allvarliga skador.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens.

1. Håll arbetsområdet rent. Belamrade områden leder till skador.
2. Observera arbetsområdets förhållanden. Använd inte maskinen på fuktiga eller våta platser. Utsätt inte för regn. Håll arbetsområdet väl upplyst. Använd inte maskinen i närvaro av brandfarliga gaser eller vätskor.
3. Håll barn borta. Barn får aldrig vistas i arbetsområdet. Låt inte de hanterar maskiner, verktyg eller förlängningsladdar. Denna maskin kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mentala förmågor eller brist på erfarenhet och kunskap om de har getts övervakning eller instruktioner om användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
4. Förvara inaktiv utrustning. När maskinen inte används måste den förvaras på en torr plats för att förhindra rost. Lås alltid maskiner och förvara utom räckhåll för barn.
5. Använd rätt maskin för jobbet. Försök inte tvinga en liten maskin eller tillbehör för att utföra arbetet med en större industrimaskin. Det finns vissa applikationer som denna maskin är designad för. Modifiera inte denna maskin och använd inte denna maskin för ett ändamål som den inte är avsedd för.
7. Klä dig ordentligt. Bär inte löst sittande kläder eller smycken eftersom de kan fastna i rörliga delar. Skyddande, elektriskt icke-ledande kläder och halkfria skor rekommenderas vid arbete. Bär restriktiv hårskydd till

innehåller långt hår.

8. Underhåll maskiner med omsorg. Håll mahinen ren för bättre och säkrare prestanda. Följ instruktionerna för smörjning och byte av tillbehör. Inspektera maskinen regelbundet och, om de är skadade, låt dem repareras av en auktoriserad tekniker. Handtagen ska hållas rena, torra och fria från olja och fett alls gånger.

9. Var uppmärksam. Se upp vad du gör, använd sunt förnuft. Använd inga maskin när du är trött.

10. Kontrollera om det finns skadade delar. Innan du använder någon maskin, alla delar som dyker upp skadad bör kontrolleras noggrant för att fastställa att den kommer att fungera korrekt och utföra sin avsedda funktion. Kontrollera om rörliga delar är inriktade och fastnar; eventuella trasiga delar eller monteringsfixturer; och alla andra tillstånd som kan påverka korrekt drift. Alla delar som är skadade bör repareras korrekt eller ersättas av en kvalificerad tekniker. Använd inte maskinen om någon strömbrytare inte gör det slå på och av ordentligt.


11. Reservdelar och tillbehör. Vid service, använd endast identiska reservdelar. Användning av andra delar upphäver garantin. Använd endast tillbehör avsedda att användas med denna maskin. Godkända tillbehör är tillgänglig från VEVOR.



12. Använd inte maskinen om du är påverkad av alkohol eller droger. Läs a varningsetiketter på recept för att avgöra om ditt omdöme eller dina reflexer är det nedsatt när du tar droger. Om det finns några tvivel, använd inte maskinen.

Varning: De varningar, varningar och instruktioner som diskuteras i denna instruktion manualen kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Det måste det förstås av operatören att sunt förnuft och försiktighet är faktorer som kan inte byggas in i denna produkt, utan måste tillhandahållas av operatören.

1. Ta ut basen(1) och lägg den på bordet, ta sedan ut stödet bas (2) och sätt den på basen (1), och lås den med hylsans lock skruv (12) och packningen M6(13). Sexkantnyckel för låsverktyg M6(VII)


Serienr	Namn på tillbehör	Kvantitet
12	Insexskruv M6X16	6
13	Packning M6	6


Serienr	Verktygets namn	bild
VII	Sexkantshylsa skiftnyckel M6	



2. Ta ut armstödet (3) och placera det på stödet (2), och lås det med insexskruvarna(12).Låsverktyg sexkantnyckel M6(VII)

Serienr	Namn på tillbehör	Kvantitet
12	Insexskruv M6X16	4


Serienr	Verktygets namn	Bild
VII	Insexnyckel M6	



3. Montera den yttre sexkantsmuttern M10(23) på den yttre sexkantskraven M10X55 (20)och lås den till ett djup av ca 30 mm, använd sedan en skiftnyckel 14- 17(l) för att klämma fast den yttre sexkantskraven M10X55(20, Den självhäftande sidan är klistrad på den externa sexkantskraven M10X55(20)



Serienr	Namn på tillbehör	Kvantitet
20	Extern sexkantsskruv M10X55	2
23	Yttre sexkantsmutter M10	2
26	filtdyna	2


Serienr	Verktygets namn	Bild
	Skiftnyckel 14-17	
III	Nyckel M10	



4. Sätt i två yttre sexkantsskruvar M8X100(15) i var och en med en packning M8(16)för standby, ta armstödet(4) och placera det på armplattformen, rikta sedan in hålet, sätt i den yttre sexkantsskruven M8X100 (15) med packning M8(16)in, sätt in packningen M8(16) på den motsatta skruven(15),och lås sedan den yttre sexkantsmuttern M8(17), använd nyckeln M8(4) vid skruven huvudet på den yttre sexkantsskruven M8X100(15), och använd skiftnyckeln 14- 17(1) på den yttre sexkantsmuttern M8(17), Lås båda sidorna på samma sätt


tid. Serienr	Namn på tillbehör	Kvantitet
15	Extern sexkantsskruv M8X100	2
16	Packning M8	4
17	Yttre sexkantsmutter M8	2


Serienr	Verktygets namn	Bild
	Skiftnyckel 14-17	
IV	Nyckel M8	



5. Sätt den sexkantiga insexskruven M8X16(14) på packningen M8(16) för standby, ta fjäderupphängningsplattan(6) och placera den på baksidan av armen vila (3) med två hål vända mot varandra, lås den sexkantiga insexskruven M8X16(14) med packningen M8(16) i hålet och lås den med sexkantsnyckel M8(6)


Serienr	Namn på tillbehör	Kvantitet
14	Insexskruv M8X16	2
16	Packning M8	2


Serienr	Verktygets namn	Bild
VI	Insexnyckel M8	



6. Sätt i två externa sexkantsskruvar M10X20(18) i var och en med en packning M10 (22) för standby, ta bordsstången (5) och placera den i ena änden av långhålsplattan på armplattformen(3), lås den yttre sexkanten skruva M10X20(18) med packning M10(22) till bordets tandhålsplatta stödstång (5), och lås den med en skiftnyckel 14- 17(1) i toppen av sexkantskruv M10X20(18)


Serienr	Namn på tillbehör	Kvantitet
18	Extern sexkantskruv M10X20	4
22	0 Packning M10	4



Serienr	Verktygets namn	Bild
	Skiftnyckel 14-17	



7. Ta skärmklämman(7) och fäst den på stödarmsbasen(4), för in den i stödarmsbasen(4) hålet från skärmklämman(7) med fyrkantig halsbult - fyrkantig M10X50(21), och sätt den andra änden på hylsa med packning M10(22), lås sedan den yttre sexkantmuttern M10(23), och använd sedan skiftnyckel 14 - 17(y) för att låsa den


Serienr	Namn på tillbehör	Kvantitet
21	fyrkantig halsbult M10X50	2
22	Packning M10	2
23	Yttre sexkantsmutter M10	2



Serienr	Verktygets namn	Bild
	Skiftnyckel 14-17	



8. Ta träplattan(9) och lägg den på bordet med hålet mot hålet upp, ta sedan metallfästet(8) och sätt det på träplattan(9) och vänd mot hålet, ta sedan tvärskrummejseln(2) och sätt krysset gängskruv med försänkt huvud M4X16(11) vänd mot hålet och lås metallfäste(8) på träplattan(9).


Serienr	Namn på tillbehör	Kvantitet
11	Självgängande skruv röd M4X16	6


Serienr	Verktygets namn	Bild
II	Korsskrummejsel	



9. Sätt i metallfästet (8) i metallfästet på träplattformen plattan som monterades i steg 8 i bordsstängan (5), och sätt sedan in insexskruv M10X30(19) i metallens tandhål fäste (8), och lås insexskruven M10X30(19) med uttaget huvudnyckel M10(fem)


Serienr	Namn på tillbehör	Kvantitet
19	Insexskruv M10X30	6



Serienr	Verktygets namn	Bild
V	Insexnyckel M10	



10. Lyft upp stödarmsbasen, lås det femstjärniga handtaget (24) i skärmen klämma (7) med ett djup på 20 mm, täck tryckplattan (25) och använd sedan en tvärskruvmejsel (2) för att låsa tryckplattan (25) på femstjärnan handtag(24)med en tvärförsänkt skruv M4X8(10) från det lilla hålet vid den nedre änden av skärmklämman (7), häng sedan upp den krokade änden av fjäder(28)på fjäderupphängningsplattan(6),häng blomkroken(27)på skärmklämman (7), haka fast blomkroken (27) och den ögla änden av fjäder (28), och placera stödarmsbasen plant.

Namn på tillbehör	Kvantitet
Tvärförsänkt skruv M4X8	2
Femstjärnigt handtag	2
Tablettering	2
krok	2
Fjädra	2


Serienr	Verktygets namn	bild
II	Korsskruvmejsel	



Lista över tillbehör									
Serie Inga	Namn Bild	Antal Påse		NO	Serie Inga	Namn Bild	Antal Påse		NO
1	pedestal		1		11	Själv tappning skruva M4X16		6	ÿ
2	Stöd bas		1		12	Uttag huvudmössa skruva M6X16		10	ÿ
3	Utriggare		1		13	Packning M6		6	ÿ
4	utskrift ärm		1		14	Uttag huvudmössa skruva M8X16		2	ÿ
5	tabell stöd bar		1		15	Extern sexhörning skruva M8X100		2 ÿ	
6	Fjädra gaffel		1		16	Packning M8		6 ÿ	
7	skärm klämma		1		17	Yttre exagon mutter M8		2 ÿ	
8	metall konsol		1		18	Extern sexhörning skruva M10X20		4	ÿ
9	Trä tallrik		1		19	Uttag huvudmössa skruva M10X25		6	ÿ
10	Kontrasu nk huvud rew M4X8		2 ÿ 20			Extern sexhörning skruva M10X65		2	ÿ

Lista över tillbehör					Verktyglista						
Serie Inga	Namn	Bild	Antal	Påse	N0	Serie Inga	Namn	Bild	Kvantitet	påse	N0
21	fyrkant halsbult M10X20		2		ÿ		Rycka 14-17		1		
22	Packning M10		6		ÿ	II	Korsa skruvmejsel		1		
23	Yttre hexagon mutter M10		4		ÿ ÿ	III	Öppna skiftnyckel M10		1		
24	Femstjämnt handtag		2		ÿ	IV	Öppna skiftnyckel M8		1		
25	Tablettering		2		ÿ	V	Hexagon hylsnyckel M10		1		
26	filtdyna		2		ÿ	VI	Sexhörning risnudlar M8		1		
27	krok		2		ÿ	VII	Sexhörning Hylsnyckel M6		1		
28	Fjädra		2		ÿ	VIII					
29						IX					

	föremål	Beskrivning
1	Namn	Screentryckmaskin
2	Modell	NS101-M
3	Produktparameter	Tryckfärgy1 Arbetspositiony 1



Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

ZEEFDROUKMACHINE NS101-M

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt.

Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Zeefdrukmaschine




HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

	Dit symbool, geplaatst voor een veiligheidsopmerking, geeft een soort voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot een ongeluk. Om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen, dient u altijd de onderstaande aanbeveling op te volgen.
	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructies lezen handleiding zorgvuldig door.



WAARSCHUWING: Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties en specificaties die bij deze machine zijn geleverd. Het niet opvolgen van alle vermelde instructies onderstaande instructies kunnen leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.

1. Zorg dat de werkplek schoon is. Rommelige plekken zijn een bron van verwondingen.
2. Let op de omstandigheden op de werkplek. Gebruik de machine niet op vochtige of natte locaties. Niet blootstellen aan regen. Zorg dat het werkgebied goed verlicht is. Gebruik de machine niet in de aanwezigheid van brandbare gassen of vloeistoffen.
3. Houd kinderen uit de buurt. Kinderen mogen nooit in het werkgebied komen. Laat ze niet ze hanteren machines, gereedschappen of verlengsnoeren. Deze machine kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met een verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze zijn gegeven toezicht of instructie over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht schoonmaken en onderhouden.
4. Berg ongebruikte apparatuur op. Wanneer de machine niet in gebruik is, moet deze op een droge locatie worden opgeslagen. om roest te voorkomen. Sluit machines altijd af en houd ze buiten bereik van kinderen.
5. Gebruik de juiste machine voor de klus. Probeer niet om een kleine machine of bevestiging om het werk van een grotere industriële machine te doen. Er zijn bepaalde toepassingen waarvoor deze machine is ontworpen. Wijzig deze machine niet en Gebruik dit apparaat niet voor doeleinden waarvoor het niet bedoeld is.
7. Kleed je goed. Draag geen losse kleding of sieraden, want die kunnen in de ogen blijven hangen. bewegende delen. Beschermende, elektrisch niet-geleidende kleding en antislip schoeisel wordt aanbevolen tijdens het werken. Draag beperkende haarbedekking om

lang haar bevatten.

8. Onderhoud machines met zorg. Houd machines schoon voor een betere en veiligere werking. prestaties. Volg de instructies voor het smeren en vervangen van accessoires. Inspecteer machine periodiek en laat ze, indien beschadigd, repareren door een erkende technicus. De handgrepen moeten te allen tijde schoon, droog en vrij van olie en vet worden gehouden keer.

9. Blijf alert. Let op wat je doet, gebruik je gezonde verstand. Bedien geen machine als je moe bent.


10. Controleer op beschadigde onderdelen. Voordat u een machine gebruikt, moet u elk onderdeel dat er als beschadigd uitziet, controleren. beschadigd moet zorgvuldig worden gecontroleerd om te bepalen of het goed zal werken en de beoogde functie uitvoeren. Controleer de uitlijning en binding van bewegende delen; alle kapotte onderdelen of montage-inrichtingen; en alle andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn juiste werking. Elk onderdeel dat beschadigd is, moet op de juiste manier worden gerepareerd of vervangen door een gekwalificeerde technicus. Gebruik de machine niet als een schakelaar niet werkt goed aan- en uitzetten.



11. Vervangende onderdelen en accessoires. Gebruik bij onderhoud alleen identieke vervangende onderdelen. Het gebruik van andere onderdelen maakt de garantie ongeldig. Gebruik alleen accessoires die bedoeld zijn voor gebruik met deze machine. Goedgekeurde accessoires zijn verkrijgbaar bij VEVOR.

12. Bedien de machine niet als u onder invloed bent van alcohol of drugs. Lees waarschuwingslabels op recepten om te bepalen of uw oordeelsvermogen of reflexen verslechterd tijdens het gebruik van drugs. Als er enige twijfel is, bedien de machine dan niet. Waarschuwing: De waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies die in deze instructie worden besproken handleiding kan niet alle mogelijke omstandigheden en situaties dekken die zich kunnen voordoen. Het moet moet door de exploitant worden begrepen dat gezond verstand en voorzichtigheid factoren zijn die kunnen niet in dit product worden ingebouwd, maar moeten door de exploitant worden meegeleverd.

1. Haal de basis (1) eruit en leg deze op de tafel, haal vervolgens de steun eruit basis (2) en plaats deze op de basis (1), en vergrendel deze met de inbuskopdop schroef (12) en de pakking M6 (13). Vergrendelingsgereedschap inbussleutel M6 (VII)


Serienummer	Naam van accessoires	Hoeveelheid
12	Inbusbout M6X16	6
13	Pakking M6	6


Serienummer	Gereedschapsnaam	afbeelding
VII	Zeskantige aansluiting sleutel M6	



2. Haal de armsteun (3) eruit en plaats deze op de steun (2), en vergrendel deze met de inbusbouten (12). Vergrendelingsgereedschap inbusleutel M6 (VII)

Serienummer	Naam van accessoires	Hoeveelheid
12	Inbusbout M6X16	4


Serienummer	Gereedschapsnaam	Afbeelding
VII	Inbusleutel M6	



3. Plaats de buitenzeskantmoer M10(23) op de buitenzeskantschroef M10X55 (20) en vergrendel deze tot een diepte van ongeveer 30 mm, gebruik vervolgens een sleutel 14- 17(l) om de buitenzeskantschroef M10X55 vast te klemmen(20, De kleefzijde wordt op de buitenzeskantschroef M10X55(20) geplakt



Serienummer	Naam van accessoires	Hoeveelheid
20	Buitenzeskantschroef M10X55	2
23	Buitenzeskantmoer M10	2
26	vieltkussen	2


Serienummer	Gereedschapsnaam	Afbeelding
l	Moersleutel 14-17	
derde	Steeksleutel M10	



4. Plaats twee buitenzeskantschroeven M8X100(15) in elk met een pakking M8(16)voor stand-by, neem de armsteun(4) en plaats deze op het armplatform, Lijn vervolgens het gat uit, plaats de buitenste zeskantschroef M8X100 (15) met pakking M8(16)in, plaats de pakking M8(16) op de tegenoverliggende schroef(15), en vergrendel vervolgens de buitenste zeskantmoer M8(17), gebruik de steeksleutel M8(4) bij de schroef kop van de buitenzeskantschroef M8X100(15), en gebruik de sleutel 14-17(1) op de buitenzeskantmoer M8(17), Vergrendel beide zijden stevig op dezelfde manier

tijd.Serienummer	Naam van accessoires	Hoeveelheid
15	Buitenzeskantschroef M8X100	2
16	Pakking M8	4
17	Buitenzeskantmoer M8	2


Serienummer	Gereedschapsnaam	Afbeelding
I	Moersleutel 14-17	
viende	Steeksleutel M8	



5. Plaats de zeskantschroef M8X16(14) op de pakking M8(16) voor stand-by, neem de veerhangplaat (6) en plaats deze op de achterkant van de arm rust(3) met twee gaten tegenover elkaar, blokkeer de zeskantschroef M8X16(14) met de pakking M8(16) in het gat en vergrendel deze met de zeskant dopsleutel M8(6)


Serienummer	Naam van accessoires	Hoeveelheid
14	Inbusbout M8X16	2
16	Pakking M8	2


Serienummer	Gereedschapsnaam	Afbeelding
VI	Inbussleutel M8	



6. Plaats twee buitenzeskantschroeven M10X20(18) in elk met een pakking M10 (22) voor standby, neem de tafelsteunbalk (5) en plaats deze aan één kant van de lange gatenplaat op het armplatform (3), vergrendel de buitenzeskant schroef M10X20(18) met pakking M10(22) aan de tandgatplaat van de tafel steunbalk (5) en vergrendel deze met een sleutel 14-17 (1) aan de kop van de zeskantschroef M10X20(18)


Serienummer	Naam van accessoires	Hoeveelheid
18	Buitenzeskantschroef M10X20	4
22	0 Pakking M10	4



Serienummer	Gereedschapsnaam	Afbeelding
I	Moersleutel 14-17	



7. Neem de schermklem (7) en plak deze aan de basis van de steunarm (4), steek het in het gat van de steunarmbasis (4) van de schermklem (7) met vierkante nekbout - vierkant M10X50 (21), en plaats het andere uiteinde op de huls met pakking M10(22), vervolgens de buitenste zeskantmoer M10(23) vastzetten, en gebruik dan sleutel 14 - 17(ÿ) om het vast te zetten


Serienummer	Naam van accessoires	Hoeveelheid
21	vierkante nekbout M10X50	2
22	Pakking M10	2
23	Buitenzeskantmoer M10	2



Serienummer	Gereedschapsnaam	Afbeelding
I	Moersleutel 14-17	



8. Neem de houten plaat (9) en leg deze op de tafel met het gat naar voren gericht. omhoog, neem dan de metalen beugel (8) en plaats deze op de houten plaat (9) en Richt het gezicht op het gat, neem dan de kruisschroevendraaier (2) en plaats de kruiskopschroevendraaier verzonken kopschroef M4X16(11) naar het gat gericht en vastgezet metalen beugel (8) op de houten plaat (9).


Serienummer	Naam van accessoires	Hoeveelheid
11	Zelftappende schroef rood M4X16	6


Serienummer	Gereedschapsnaam	Afbeelding
Ik	Kruisschroevendraaier	



9. Plaats de metalen beugel (8) in de metalen beugel van het houten platform plaat gemonteerd in stap 8 in de tafelsteunbalk (5), en plaats vervolgens de inbuschroef M10X30(19) in het tandgat van het metaal beugel (8), en vergrendel de inbuschroef M10X30 (19) met de inbus hoofdsleutel M10(vijf)


Serienummer	Naam van accessoires	Hoeveelheid
19	Inbusbout M10X30	6



Serienummer	Gereedschapsnaam	Afbeelding
V	Inbussleutel M10	























10. Til de basis van de steunarm op en vergrendel de vijfsterrenhendel (24) in het scherm. klem (7) met een diepte van 20 mm, bedek de drukplaat (25) en gebruik vervolgens een kruisschroevendraaier (2) om de drukplaat (25) op de vijfsterren te vergrendelen handvat(24)met een kruisverzonken schroef M4X8(10)vanuit het kleine gat bij het onderste uiteinde van de schermklem (7), hang vervolgens het haakvormige uiteinde van de veer(28)aan de veerhangplaat(6),hang de bloemenhaak(27)aan de schermklem (7), haak de bloemenhaak (27) en het lusvormige uiteinde van de veer (28) en plaats de basis van de steunarm plat.

Naam van accessoires	Hoeveelheid
Kruiskopschroef M4X8	2
Vijfsterren handvat	2
Tabletteren	2
haak	2
Lente	2


Serienummer	Gereedschapsnaam	afbeelding
lk	Kruisschroevendraaier	



Lijst met accessoires											
Serieel Nee	Naam	Afbeelding	Hoeveelheid	Zak	Nee	Serieel Nee	Naam	Afbeelding	Hoeveelheid	Zak	Nee
1	voetstuk		1			11	Zelf tikken schroef M4X16		6	ÿ	
2	Steun baseren		1			12	Stopcontact hoofdkap schroef M6X16		10	ÿ	
3	Uitlegger		1			13	Pakking M6		6	ÿ	
4	afdrukken arm		1			14	Stopcontact hoofdkap schroef M8X16		2	ÿ	
5	tafel steun bar		1			15	Extern zeshoek schroef M8X100		2 ÿ		
6	Lente gaffel		1			16	Pakking M8		6 ÿ		
7	scherm klem		1			17	Buitenste rechthoek moer M8		2 ÿ		
8	metaal beugel		1			18	Extern zeshoek schroef M10X20		4	ÿ	
9	Houten bord		1			19	Stopcontact hoofdkap schroef M10X25		6	ÿ	
10	Tegenover nk hoofd opnieuw M4X8		2 ÿ 20				Extern zeshoek schroef M10X65		2	ÿ	

Lijst met accessoires					Gereedschapslijst				
Serieel Nee	Naam Afbeelding	Hoeveelheid	Zak Nee		Serieel Nee	Naam	Afbeelding	Hoeveelheid	Zak Nee
21	vierkant nekbout M10X20		2	ÿ	I	Moersleutel 14-17		1	
22	Pakking M10		6	ÿ	Ik	Kruis schroevendraaier		1	
23	Buitenste zeshoek moer M10		4	ÿ ÿ	derde	Open moersleutel M10		1	
24	Vijfsterren handvat		2	ÿ	vierde	Open moersleutel M8		1	
25	Tabletteren		2	ÿ		V- zeshoek dopsleutel M10		1	
26	viltkussen		2	ÿ	VI	Zeshoek rijstnoedels M8		1	
27	haak		2	ÿ	VII	Zeshoek dopsleutel M6		1	
28	Lente		2	ÿ	achtste				
29					negende				

	artikelen	Beschrijving
1	Naam	Zeefdrukmachine
2	Model	NS101-M
3	Productparameter	Afdrukkleur: 1, Werkpositie: 1



Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,
Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

MACHINE DE SÉRIGRAPHIE NS101-M MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Machine de
sérigraphie





BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

	<p>Ce symbole, placé avant un commentaire de sécurité, indique un type de précaution, avertissement ou danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire le risque de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez toujours suivre les recommandations ci-dessous.</p>
	<p>Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions. Lisez attentivement le manuel.</p>



AVERTISSEMENT : Lisez tous les avertissements de sécurité, instructions, illustrations et spécifications fournies avec cette machine. Le non-respect de toutes les instructions répertoriées ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Conservez tous les avertissements et instructions pour référence ultérieure.

1. Gardez la zone de travail propre. Les zones encombrées favorisent les blessures.
2. Respectez les conditions de travail. N'utilisez pas la machine dans des endroits humides ou mouillés. Ne pas exposer à la pluie. Maintenir la zone de travail bien éclairée. Ne pas utiliser la machine dans l'eau. présence de gaz ou de liquides inflammables.
3. Tenez les enfants à l'écart. Les enfants ne doivent jamais être autorisés dans la zone de travail. Ne laissez pas manipuler des machines, des outils ou des rallonges. Cette machine peut être utilisée par les enfants à partir de 8 ans et les personnes à capacités physiques et sensorielles réduites ou des capacités mentales ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont été donnés supervision ou instruction concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprendre les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
4. Entreposer l'équipement inutilisé. Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'appareil doit être stocké dans un endroit sec. pour empêcher la rouille. Toujours verrouiller les machines et les garder hors de portée des enfants.
5. Utilisez la machine adaptée au travail. N'essayez pas de forcer une petite machine ou accessoire pour effectuer le travail d'une machine industrielle plus grande. Il existe certains applications pour lesquelles cette machine a été conçue. Ne modifiez pas cette machine et n'utilisez pas cette machine à des fins pour lesquelles elle n'est pas destinée.
7. Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux car ils peuvent se prendre dans pièces mobiles. Vêtements de protection, non conducteurs d'électricité et antidérapants. Il est recommandé de porter des chaussures de sécurité pour travailler. Portez une protection capillaire restrictive pour

contenir des cheveux longs.

8. Entretenez les machines avec soin. Gardez la machine propre pour plus de sécurité et de bien-être performances. Suivez les instructions pour la lubrification et le changement des accessoires. Inspectez machine périodiquement et, si elle est endommagée, faites-la réparer par un technicien agréé. technicien. Les poignées doivent être maintenues propres, sèches et exemptes d'huile et de graisse à tout moment. fois.

9. Restez vigilant. Surveillez ce que vous faites, faites preuve de bon sens. N'utilisez aucun machine quand tu es fatigué.

10. Vérifiez les pièces endommagées. Avant d'utiliser une machine, vérifiez toute pièce qui semble endommagée. endommagé doit être soigneusement vérifié pour déterminer qu'il fonctionnera correctement et remplir sa fonction prévue. Vérifier l'alignement et le blocage des pièces mobiles ; toute pièce ou tout dispositif de montage cassé ; et toute autre condition pouvant affecter bon fonctionnement. Toute pièce endommagée doit être correctement réparée ou remplacé par un technicien qualifié. N'utilisez pas la machine si un interrupteur ne fonctionne pas. allumer et éteindre correctement.

11. Pièces de rechange et accessoires. Lors de l'entretien, n'utilisez que des pièces identiques. pièces de rechange. L'utilisation de toute autre pièce annulera la garantie. Utilisez uniquement accessoires destinés à être utilisés avec cette machine. Les accessoires approuvés sont disponible chez VEVOR.


12. N'utilisez pas la machine si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou de drogues. étiquettes d'avertissement sur les ordonnances pour déterminer si votre jugement ou vos réflexes sont sous l'effet de drogues. En cas de doute, n'utilisez pas la machine.



Avertissement : Les avertissements, précautions et instructions décrits dans cette instruction

Le manuel ne peut pas couvrir toutes les conditions et situations possibles qui peuvent se produire. Il doit être compris par l'opérateur que le bon sens et la prudence sont des facteurs qui ne peut pas être intégré à ce produit, mais doit être fourni par l'opérateur.

1. Retirez la base (1) et posez-la sur la table, puis retirez le support base (2) et placez-la sur la base (1), puis verrouillez-la avec le capuchon à tête creuse vis (12) et le joint M6 (13). Outil de verrouillage clé hexagonale M6 (VII)


Numéro de série	Nom des accessoires	Quantité
12	Vis à tête cylindrique à six pans creux M6X16	6
13	Joint M6	6


Numéro de série	Nom de l'outil	image
VII	Douille hexagonale clé M6	



2.Retirez le support de bras (3) et placez-le sur le support (2), puis verrouillez-le avec les vis à tête creuse (12). Outil de verrouillage clé hexagonale M6 (VII)



Numéro de série	Nom des accessoires	Quantité
12	Vis à tête cylindrique à six pans creux M6X16	4


Numéro de série	Nom de l'outil	Image
VII	Clé à douille hexagonale M6	



3. Installez l'écrou hexagonal extérieur M10 (23) sur la vis hexagonale extérieure M10X55 (20) et verrouillez-le à une profondeur d'environ 30 mm, puis utilisez une clé 14- 17(l) pour serrer la vis hexagonale extérieure M10X55(20,Le côté adhésif est collé sur la vis hexagonale externe M10X55(20)



Numéro de série	Nom des accessoires	Quantité
20	Vis à six pans creux externe M10X55	2
23	Écrou hexagonal extérieur M10	2
26	tampon en feutre	2


Numéro de série	Nom de l'outil	Image
.	Clé 14-17	
III	Clé plate M10	



4. Placez deux vis hexagonales extérieures M8X100 (15) dans chacune avec un joint M8(16) pour la veille, prenez le support de bras (4) et placez-le sur la plate-forme du bras, puis alignez le trou, placez la vis hexagonale extérieure M8X100 (15) avec joint M8 (16) dans, placez le joint M8 (16) sur la vis opposée (15), puis verrouillez l'écrou hexagonal extérieur M8 (17), utilisez la clé plate M8 (4) au niveau de la vis tête de la vis hexagonale extérieure M8X100 (15), et utilisez la clé 14-17 (1) sur l'écrou hexagonal extérieur M8 (17), verrouillez fermement les deux côtés en même temps


heure.Numéro de série	Nom des accessoires	Quantité
15	Vis hexagonale externe M8X100	2
16	Joint M8	4
17	Écrou hexagonal extérieur M8	2


Numéro de série	Nom de l'outil	Image
.	Clé 14-17	
IV	Clé plate M8	



5. Placez la vis à six pans creux M8X16 (14) sur le joint M8 (16) pour en veiller, prenez la plaque de suspension à ressort (6) et placez-la à l'arrière du bras repose (3) avec deux trous face à face, verrouillez la vis à six pans creux M8X16(14)avec le joint M8(16) dans le trou et verrouillez-le avec le clé à douille hexagonale M8(6)


Numéro de série	Nom des accessoires	Quantité
14	Vis à tête cylindrique à six pans creux M8X16	2
16	Joint M8	2


Numéro de série	Nom de l'outil	Image
VI	Clé à douille hexagonale M8	



6. Placez deux vis hexagonales externes M10X20 (18) dans chacune avec un joint M10 (22) pour la veille, prenez la barre de support de table (5) et placez-la à une extrémité de la plaque à trou long sur la plate-forme du bras (3), verrouillez l'hexagone externe vis M10X20(18)avec joint M10(22)à la plaque à trous dentés de la table barre de support (5) et verrouillez-la avec une clé 14-17 (1) à la tête de la vis à six pans creux M10X20(18)


Numéro de série	Nom des accessoires	Quantité
18	Vis à six pans creux externe M10X20	4
22	0 Joint M10	4



Numéro de série	Nom de l'outil	Image
	Clé 14-17	



7. Prenez la pince d'écran (7) et collez-la à la base du bras de support (4), insérez-le dans le trou de la base du bras de support (4) de la pince d'écran (7) avec boulon à collet carré - carré M10X50 (21), et placez l'autre extrémité sur le manchon avec joint M10 (22), puis bloquer l'écrou hexagonal extérieur M10 (23), et utilisez ensuite la clé 14 - 17 () pour le verrouiller


Numéro de série	Nom des accessoires	Quantité
21	boulon à collet carré - carré M10X50	2
22	Joint M10	2
23	Écrou hexagonal extérieur M10	2



Numéro de série	Nom de l'outil	Image
	Clé 14-17	



8. Prenez la plaque de bois (9) et posez-la sur la table avec le trou face à en haut, puis prenez le support métallique (8) et placez-le sur la plaque en bois (9) et faites face au trou, puis prenez le tournevis cruciforme (2) et placez la croix vis taraudeuse à tête fraisée M4X16(11) face au trou et verrouillez le support métallique (8) sur la plaque en bois (9).


Numéro de série	Nom des accessoires	Quantité
11	Vis autotaraudeuse rouge M4X16	6


Numéro de série	Nom de l'outil	Image
II	Tournevis cruciforme	



9. Insérez le support métallique (8) dans le support métallique de la plate-forme en bois plaque assemblée à l'étape 8 dans la barre de support de table (5), puis insérez le vis à tête creuse M10X30(19) dans le trou de dent du métal support (8) et verrouillez la vis à tête creuse M10X30 (19) avec la douille clé à tête M10 (cinq)


Numéro de série	Nom des accessoires	Quantité
19	Vis à tête cylindrique à six pans creux M10X30	6



Numéro de série	Nom de l'outil	Image
V	Clé à douille hexagonale M10	



10. Soulevez la base du bras de support, verrouillez la poignée à cinq étoiles (24) dans l'écran serrez (7) avec une profondeur de 20 mm, couvrez la plaque de pression (25), puis utilisez un tournevis cruciforme (2) pour verrouiller la plaque de pression (25) sur le cinq étoiles poignée (24) avec une vis à tête fraisée cruciforme M4X8 (10) du petit trou à l'extrémité inférieure de la pince d'écran (7), puis accrochez l'extrémité crochue de la ressort (28) sur la plaque de suspension du ressort (6), accrochez le crochet à fleurs (27) sur la pince d'écran (7), accrochez le crochet à fleurs (27) et l'extrémité en boucle du ressort (28) et placez la base du bras de support à plat.

Nom des accessoires	Quantité
Vis à tête fraisée cruciforme M4X8	2
Poignée cinq étoiles	2
Fabrication de comprimés	2
crochet	2
Printemps	2


Numéro de série	Nom de l'outil	image
II	Tournevis cruciforme	



Liste des accessoires									
En série Non	Nom Image	Quantité	Sac	N0	En série Non	Nom Image	Quantité	Sac	N0
1	piédestal		1		11	Soi tapotement vis M4X16		6	
2	Soutien base		1		12	Douille casquette de tête vis M6X16		10	
3	Outrigger		1		13	Joint d'étanchéité M6		6	
4	impression bras		1		14	Douille casquette de tête vis M8X16		2	
5	tableau soutien bar		1		15	Externe hexagone vis M8X100		2	
6	Printemps chape		1		16	Joint d'étanchéité M8		6	
7	écran serrer		1		17	Extérieur exagon écrou M8		2	
8	métal support		1		18	Externe hexagone vis M10X20		4	
9	En bois plaque		1		19	Douille casquette de tête vis M10X25		6	
10	Contre-mesures tête de nk rew M4X8		2	20		Externe hexagone vis M10X65		2	

Liste des accessoires					Liste d'outils				
En série Non	Nom Image	Quantité	Sac	N0	En série Non	Nom	Image	Quantité	Sac N0
21	carré boulon de cou M10X20		2			Clé 14-17		1	
22	Joint d'étanchéité M10		6		II	Croix tournevis		1	
23	Hexagone externe écrou M10		4		III	Ouvrir clé à molette M10		1	
24	Poignée cinq étoiles		2		IV	Ouvrir clé à molette M8		1	
25	Comprimés		2		V	Hexagon clé à douille M10		1	
26	tampon en feutre		2		VI	Hexagone nouilles de riz M8		1	
27	crochet		2		VII	Hexagone clé à douille M6		1	
28	Printemps		2		VIII				
29					IX				

	articles	Description
1	Nom	Machine de sérigraphie
2	Modèle	NS101-M
3	Paramètre du produit	Couleur d'impression : 1, Position de travail : 1



Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000
CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
Route de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

SIEBDRUCKMASCHINE NS101-M BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht notwendigerweise alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Siebdruckmaschine





Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

	<p>Dieses Symbol vor einem Sicherheitshinweis weist auf eine Art Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr. Das Ignorieren dieser Warnung kann zu ein Unfall. Um das Risiko von Verletzungen, Bränden oder Stromschlägen zu verringern, befolgen Sie bitte immer die unten aufgeführte Empfehlung.</p>
	<p>Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen</p> <p>Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.</p>



WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen, Anweisungen, Abbildungen und

Spezifikationen, die mit dieser Maschine geliefert werden. Nichtbefolgen aller aufgeführten Anweisungen Die folgenden Hinweise können zu Stromschlägen, Bränden und/oder schweren Verletzungen führen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

1. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber. Unordnung kann zu Verletzungen führen.
2. Beachten Sie die Bedingungen am Arbeitsplatz. Verwenden Sie die Maschine nicht an feuchten oder nassen Orten. Nicht dem Regen aussetzen. Arbeitsbereich gut beleuchten. Maschine nicht im Vorhandensein von brennbaren Gasen oder Flüssigkeiten.
3. Halten Sie Kinder fern. Kinder dürfen sich niemals im Arbeitsbereich aufhalten. Lassen Sie sie handhaben Maschinen, Werkzeuge oder Verlängerungskabel. Diese Maschine kann verwendet werden von Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistige Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, wenn sie gegeben wurden Aufsicht oder Einweisung in die sichere Verwendung des Gerätes und Machen Sie sich mit den damit verbundenen Gefahren vertraut. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Aufsicht durchgeführt werden.
4. Lagern Sie ungenutzte Geräte. Wenn die Maschine nicht verwendet wird, muss sie an einem trockenen Ort gelagert werden. um Rost vorzubeugen. Maschinen immer verschließen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
5. Verwenden Sie die richtige Maschine für die Arbeit. Versuchen Sie nicht, eine kleine Maschine oder Anbaugerät, das die Arbeit einer größeren Industriemaschine übernimmt. Es gibt bestimmte Anwendungen, für die diese Maschine entwickelt wurde. Verändern Sie diese Maschine nicht und Verwenden Sie diese Maschine nicht für einen Zweck, für den sie nicht vorgesehen ist.
7. Ziehen Sie sich angemessen an. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, da diese sich verfangen können beweglichen Teilen. Schützende, elektrisch nicht leitende Kleidung und rutschfeste Bei der Arbeit werden Schuhe empfohlen. Tragen Sie eine einschränkende Haarbedeckung, um

enthalten lange Haare.

8. Maschinen sorgfältig warten. Maschine sauber halten für bessere und sicherere

Leistung. Befolgen Sie die Anweisungen zum Schmieren und Wechseln von Zubehör. Überprüfen

Überprüfen Sie die Maschine regelmäßig und lassen Sie sie bei Beschädigung von einem autorisierten

Techniker. Die Griffe müssen stets sauber, trocken und frei von Öl und Fett gehalten werden.

mal.

9. Bleiben Sie wachsam. Achten Sie darauf, was Sie tun, und verwenden Sie Ihren gesunden Menschenverstand.

Maschine, wenn Sie müde sind.

10. Überprüfen Sie, ob Teile beschädigt sind. Bevor Sie eine Maschine verwenden, müssen alle Teile, die

beschädigte Teile müssen sorgfältig überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren und

seine vorgesehene Funktion erfüllen. Ausrichtung und Blockierung beweglicher Teile prüfen;

defekte Teile oder Befestigungsvorrichtungen sowie alle anderen Zustände, die sich auf

ordnungsgemäßen Betrieb. Jedes beschädigte Teil sollte ordnungsgemäß repariert werden oder

von einem qualifizierten Techniker ersetzt werden. Benutzen Sie die Maschine nicht, wenn ein Schalter nicht

richtig ein- und ausschalten.

11. Ersatzteile und Zubehör. Verwenden Sie bei der Wartung nur identische

Ersatzteile. Bei Verwendung anderer Teile erlischt die Garantie. Verwenden Sie nur

Zubehör, das für die Verwendung mit dieser Maschine vorgesehen ist. Zugelassenes Zubehör ist

erhältlich bei VEVOR.

12. Bedienen Sie die Maschine nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen. Lesen Sie

Warnhinweise auf Rezepten, um festzustellen, ob Ihr Urteilsvermögen oder Ihre Reflexe

bei Einnahme von Medikamenten beeinträchtigt. Im Zweifelsfall darf die Maschine nicht bedient werden.

Achtung: Die in dieser Anleitung beschriebenen Warnungen, Vorsichtshinweise und Anweisungen


Das Handbuch kann nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken, die auftreten können. Es muss



Der Bediener muss verstehen, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht Faktoren sind,

können bei diesem Produkt nicht eingebaut werden, sondern müssen vom Betreiber bereitgestellt werden.

1. Nehmen Sie die Basis (1) heraus und legen Sie sie auf den Tisch. Nehmen Sie dann die Stütze heraus. Basis (2), setzen Sie es auf die Basis (1) und verriegeln Sie es mit der Innensechskantschraube (12) und Dichtung M6 (13). Verriegelungswerkzeug Sechskantschlüssel M6 (VII)


Seriennummer	Bezeichnung des Zubehörs	Menge
12	Innensechskantschraube M6X16	6
13	Dichtung M6	6


Seriennummer	Werkzeugname	Bild
VII	Innensechskant Schraubenschlüssel M6	



2. Nehmen Sie die Armlehne (3) heraus, setzen Sie sie auf die Rückenlehne (2) und verriegeln Sie sie mit die Innensechskantschrauben (12). Verriegelungswerkzeug Sechskantschlüssel M6 (VII)



Seriennummer	Bezeichnung des Zubehörs	Menge
12	Innensechskantschraube M6X16	4


Seriennummer	Werkzeugname	Bild
VII	Innensechskantschlüssel M6	



3. Montieren Sie die Außensechskantmutter M10(23) auf die Außensechskantschraube M10X55 (20) und sperren Sie es zu einer Tiefe von etwa 30 mm, dann verwenden Sie einen Schraubenschlüssel 14- 17(l)zum Klemmen der Außensechskantschraube M10X55(20,Die Klebeseite wird auf die Außensechskantschraube M10X55(20) geklebt



Seriennummer	Bezeichnung des Zubehörs	Menge
20	Außensechskantschraube M10X55	2
23	Außensechskantmutter M10	2
26	Filzunterlage	2


Seriennummer	Werkzeugname	Bild
-	Schraubenschlüssel 14-17	
-	Maulschlüssel M10	



4. Setzen Sie zwei Außensechskantschrauben M8X100(15) mit je einer Dichtung ein M8(16) für den Standby-Modus, nehmen Sie die Armstütze(4) und legen Sie sie auf die Armauflage, Anschließend die Bohrung ausrichten, die Außensechskantschraube M8X100 (15) mit Dichtung einsetzen M8(16) einstecken, Dichtung M8(16) auf die gegenüberliegende Schraube (15) aufsetzen und verriegeln der äußeren Sechskantmutter M8(17) mit dem Gabelschlüssel M8(4) an der Schraube Kopf der Außensechskantschraube M8X100(15), und mit dem Schlüssel 14- 17(1) auf die Außensechskantmutter M8(17) aufsetzen, beide Seiten gleichzeitig fest verriegeln


Zeit.Seriennummer	Bezeichnung des Zubehörs	Menge
15	Außensechskantschraube M8X100	2
16	Dichtung M8	4
17	Außensechskantmutter M8	2


Seriennummer	Werkzeugname	Bild
	Schraubenschlüssel 14-17	
IV	Maulschlüssel M8	



5. Setzen Sie die Innensechskantschraube M8X16(14) auf die Dichtung M8(16) für
 Standby, nehmen Sie die Federaufhängeplatte (6) und legen Sie sie auf die Rückseite des Arms
 Rest(3) mit zwei Löchern gegenüberliegend, sperren Sie die Innensechskantschraube
 M8X16(14) mit der Dichtung M8(16) in die Bohrung einführen und mit der
 Innensechskantschlüssel M8(6)


Seriennummer	Bezeichnung des Zubehörs	Menge
14	Innensechskantschraube M8X16	2
16	Dichtung M8	2


Seriennummer	Werkzeugname	Bild
VI	Innensechskantschlüssel M8	



6. Setzen Sie zwei Außensechskantschrauben M10X20(18) mit je einer Dichtung ein M10 (22) für den Standby-Modus, nehmen Sie die Tischstützstange (5) und legen Sie sie an ein Ende der Langlochplatte auf der Armplattform (3), verriegeln Sie den Außensechskant Schraube M10X20(18) mit Dichtung M10(22) an der Zahnlochplatte des Tisches Stützstange(5) und arretieren Sie diese mit einem Schlüssel 14- 17(1) am Kopf des Sechskantschraube M10X20(18)


Seriennummer	Bezeichnung des Zubehörs	Menge
18	Außensechskantschraube M10X20	4
22	0 Dichtung M10	4



Seriennummer	Werkzeugname	Bild
	Schraubenschlüssel 14-17	



7. Nehmen Sie die Bildschirmklemme (7) und kleben Sie sie auf die Stützarmbasis (4).
 Stecken Sie es in das Loch in der Halterung des Tragarms (4) von der Bildschirmklemme (7) aus mit
 Vierkantschraube - Vierkant M10X50(21), und stecken Sie das andere Ende auf die
 Hülse mit Dichtung M10(22), dann die äußere Sechskantmutter M10(23) festziehen, und
 dann mit dem Schraubenschlüssel 14 - 17 (ÿ) verriegeln


Seriennummer	Bezeichnung des Zubehörs	Menge
21	Vierkantschraube M10X50	2
22	Dichtung M10	2
23	Außensechskantmutter M10	2



Seriennummer	Werkzeugname	Bild
	Schraubenschlüssel 14-17	



8. Nehmen Sie die Holzplatte (9) und legen Sie sie mit dem Loch nach vorne auf den Tisch. nach oben, dann nehmen Sie die Metallhalterung (8) und legen Sie sie auf die Holzplatte (9) und Stellen Sie sich auf das Loch, nehmen Sie dann den Kreuzschraubendreher (2) und setzen Sie das Kreuz Senkkopflebschraube M4X16(11) in die Bohrung einsetzen und festziehen. Metallhalterung (8) auf der Holzplatte (9).


Seriennummer	Bezeichnung des Zubehörs	Menge
11	Blechschaube rot M4X16	6


Seriennummer	Werkzeugname	Bild
II	Kreuzschraubendreher	



9. Setzen Sie die Metallhalterung (8) in die Metallhalterung der Holzplattform ein. Die in Schritt 8 montierte Platte in die Tischhalterung (5) einsetzen und dann die Innensechskantschraube M10X30(19) in das Zahnloch des Metallhalterung(8), und kontern Sie die Innensechskantschraube M10X30(19) mit der Kopfschlüssel M10 (fünf)


Seriennummer	Bezeichnung des Zubehörs	Menge
19	Innensechskantschraube M10X30	6



Seriennummer	Werkzeugname	Bild
V	Innensechskantschlüssel M10	























10. Heben Sie den Stützarm an und verriegeln Sie den Fünfsterngriff (24) im Bildschirm. Klemme (7) mit einer Tiefe von 20 mm, decken Sie die Druckplatte (25) ab und verwenden Sie dann einen Kreuzschlitzschraubendreher (2) zum Feststellen der Druckplatte (25) auf dem Griff (24) mit einer Kreuzschlitzschraube M4X8 (10) aus dem kleinen Loch an das untere Ende der Siebklemme (7), dann das Hakenende des Feder (28) an der Federaufhängeplatte (6), hängen Sie den Blumenhaken (27) an der Siebklemme (7), haken Sie den Blumenhaken (27) ein und das geschlungene Ende des Feder (28) und legen Sie die Stützarmbasis flach auf.

Bezeichnung des Zubehörs	Menge
Kreuzschlitzschraube M4X8	2
Fünf-Sterne-Griff	2
Tablettierung	2
Haken	2
Frühling	2


Seriennummer	Werkzeugname	Bild
II	Kreuzschraubendreher	



Liste des Zubehörs									
Seriell NEIN	Name Bild	Menge	Tasche	N0	Seriell NEIN	Name Bild	Menge	Tasche	N0
1	Sockel		1		11	Selbst Tippen schrauben M4X16		6	ÿ
2	Unterstützung Base		1		12	Buchse Kopfkappe schrauben M6X16		10	ÿ
3	Ausleger		1		13	Dichtung M6		6	ÿ
4	Drucken Arm		1		14	Buchse Kopfkappe schrauben M8X16		2	ÿ
5	Tisch Unterstützung Bar		1		15	Extern Hexagon schrauben M8X100		2 ÿ	
6	Frühling Gabelkopf		1		16	Dichtung M8		6 ÿ	
7	Bildschirm Klemme		1		17	Äußere Sechseck Mutter M8		2 ÿ	
8	Metall Halterung		1		18	Extern Hexagon schrauben M10X20		4	ÿ
9	Aus Holz Platte		1		19	Buchse Kopfkappe schrauben M10X25		6	ÿ
10	Gegensu nk-Kopf neu M4X8		2 ÿ 20			Extern Hexagon schrauben M10X65		2	ÿ

Liste des Zubehörs					Werkzeugliste				
Seriell NEIN	Name Bild	Menge	Tasche	N0	Seriell NEIN	Name	Bild	Menge	Beutel N0
21	Quadrat Halsschraube M10X20		2	ÿ		Schlüssel 14-17		1	
22	Dichtung M10		6	ÿ	II	Kreuzen Schraubendreher		1	
23	Außensechskant Mutter M10		4	ÿ ÿ	---	Offen Schlüssel M10		1	
24	Fünfsterngriff		2	ÿ	IV	Offen Schlüssel M8		1	
25	Tablettierung		2	ÿ	V	Sechseck Steckschlüssel M10		1	
26	Filzunterlage		2	ÿ	VI	Hexagon Reisnudeln M8		1	
27	Haken		2	ÿ	VII	Hexagon Steckschlüssel M6		1	
28	Frühling		2	ÿ	VIII				
29					IX				

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Siebdruckmaschine
2	Modell	NS101-M
3	Produktparameter	Druckfarbe: 1, Arbeitsposition: 1



Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support