



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

EMF TESTER
INSTRUCTION SHEET
MODEL: EM4552

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

EMF TESTER

MODEL: EM4552



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

INTRODUCTION

This meter is a hand-held EMF tester designed to measure electromagnetic field radiation levels around power lines, home appliances and industrial devices. Users can make reasonable processing or take effective prevention measures toward the electromagnetic radiation according to the test result.

FEATURES

- Simultaneously measure and display electric field, magnetic field and radio frequency field
- Two magnetic field units to select from
- MAX recording mode
- Low battery indication
- Data hold
- Auto power off

APPLICATIONS


1. Detect electromagnetic field radiation in living environments such as residence, office, computer room, distribution room and transmission tower.
2. Test functions of electromagnetic field radiation protection products, including assessing the effectiveness of electromagnetic shielding in radiation protective clothing.
3. Detect various RF radiation sources, including testing wireless communication devices such as mobile phone, router and microwave oven.

WARNING

- Do not tamper with the internal circuits of the instrument.
Do not bump or drop the instrument. Keep the instrument clean and dry.
- Replace the battery as soon as the low battery indicator () appears on the display.
- If you do not use the instrument for a long period of time, remove the battery from the battery compartment to avoid damage.
- Do not expose the instrument to direct sunlight or to extreme temperatures and humidity.
- Before use, verify the instrument's operation by testing a device which is producing electromagnetic field. Do not use the instrument if it operates abnormally or it is damaged.
- Adhere to local and national safety codes.


- Use caution when working in the vicinity of powerful radiation sources. Long term exposure to electromagnetic field may be the cause of childhood leukemia and other forms of cancer. Persons with electronic implants (e.g. cardiac pacemakers) should avoid powerful radiation sources.
- Carefully read the operating instructions for equipment generating electromagnetic field that will be measured.
- Do not operate the instrument where explosive gas, vapor or dust is present.

FRONT PANEL



1. Display
2. Radiation Strength Indicator LED
Green indicates a low level; Yellow indicates a medium level; Red indicates a high level.
3. " $\frac{\text{UNIT}}{\text{APO}}$ " Button
Short press to change the magnetic field unit.
Long press to enable or disable the automatic power-off feature.
4. " $\frac{\text{HOLD}}{\text{MAX}}$ " Button
Short press to lock or unlock the current readings.
Long press to enter or exit the MAX recording mode.
5. " $\text{P/}\text{A}$ " Button
Short press to enable or disable the audible alarm function.
Long press to turn on or off the tester.


DISPLAY DESCRIPTION



No.	Symbol	Description
1		The buzzer sound is disabled.
		The buzzer sound is enabled.
2	EF	Electric field indication area
3	V/m	Electric field unit: volts per meter
4	MF	Magnetic field indication area
5	mG μ T	Magnetic field units: mG: milli Gauss; μ T: micro Tesla
6	RF	RF field indication area
7	mW/m^2	RF field unit: milliwatts per square meter
8		Radiation intensity indicator: "Safe" indicates a low level; "Alert" indicates a medium level; "Avoid" indicates a high level.
9		Battery level indicator
10		Auto power-off feature is enabled.
11	MAX	Maximum reading is displayed.
12		The detector is in Data Hold mode.

OPERATION INSTRUCTION

1. Making measurements



1. Press and hold the "⊕/◀" button for about 2 seconds to turn on the tester. It defaults to enter the real-time measurement mode.
2. With the tester in hand, move the head of the tester slowly towards the object under test (as show in the above Figure). The display simultaneously shows the measurement results of electric field, magnetic field and radio frequency field. The tester also gives indications to indicate the intensity of measured radiation, as shown in the following table.

Note: The radiation intensity increases as the tester gets closer to a radiation source.

Range	Indicator LED	Symbol	Buzzer Sound
EF:< 40V/m	Green	Safe	No
MF:< 0.4μT			
RF:< 5mW/m ²			
EF:40 ~ 80V/m	Yellow	Alert	Yes
MF:0.4 ~ 0.8μT			
RF:5 ~ 10mW/m ²			No
EF:> 80V/m	Red	Avoid	Yes
MF:> 0.8μT			
RF:> 10mW/m ²			

Note:

1. Whenever any of the EF, MF or RF radiation intensities reaches the medium level (" **Alert** " appears), the yellow indicator LED will light up. If either EF or MF reaches the medium level, the buzzer will sound. Similarly, whenever any of the three radiation intensities reaches the high level (" **Avoid** " appears), the red indicator LED will light up and the buzzer will sound.
2. Move the tester a little left and right and change the tester's direction, the tester may change its radiation intensity indication. The highest reading displayed during the detection is the most accurate measurement result.
3. The detection sensor is positioned at the head of the tester. When making a measurement, you should hold the tester at the rear section (below the display and the buttons) to avoid hand obstruction which may affect the measurement results.

4. Hold the tester steadily in close proximity to the object being measured. Avoid rapid movements, as the tester requires reaction time.
5. During detection, ensure that there are no metals or other conductive materials in the vicinity of the measured object.

2. Data Hold

Briefly press the "  " button, the readings are held on the display. The symbol "  " will appear as an indicator. To exit the data hold mode, press this button again. The symbol "  " disappears.

3. Audible Alarm Function

When the tester is turned on, the audible alarm function is on. The display shows the symbol "  " as an indicator.

To disable the audible alarm function, briefly press the "  " button. The symbol "  " appears on the display.

4. MAX Recording Mode

When the tester is turned on, it defaults to enter the real-time measurement mode.

To switch to MAX recording mode, press and hold the "  " button for about 2 seconds. The display will show the symbol "  ".

In MAX recording mode, the display always shows the maximum readings of all readings taken since entering this mode. Whenever the tester detects a new value which is higher than the presently displayed reading, it replaces the presently displayed reading with this new value.

If you need to return to real-time measurement mode, long press the "  " button until the symbol "MAX" disappears from the display.

5. Switching Units

The tester has two magnetic field units. You can briefly press the "  " button to switch the MF unit between mG and μ T.

6. Automatic Power-off

Press and hold the "  " button to enable or disable the automatic power-off feature. When the automatic power-off feature is enabled, the symbol "  " will appear on the display.


If there is no button press for about 10 minutes, the tester will turn off automatically.

7. Turning off the tester

To turn off the tester, press and hold the "  " button for about 2 seconds.

BATTERY CHARGING/REPLACEMENT

When the symbol "  " appears on the display, replacement of the battery is needed. To replace the battery, open the battery cover on the back of the tester. Replace the old battery with a new one of the same type, make sure that the polarity connections are correct. Close the battery cover until it is secured in place.



SPECIFICATION

Battery:	9V battery, 6F22 or equivalent, 1 piece
Resolution:	EF: 1 V/m MF: 0.1 mG or 0.01 µT RF: 0.01 mW/m ²
Detecting Range:	EF: 1 ~ 1999 V/m MF: 0.1 ~ 999.9 mG; 0.01 ~ 99.99 µT RF: 0.01 ~ 99.99 mW/m ²
Display:	4 digits
Sampling Time:	About 0.4 seconds
Operating Environment:	Temperature: 0°C to 40°C Relative Humidity: < 80%
Storage Environment:	Temperature: -10°C to 50°C Relative Humidity: < 90%
Size:	152mm x 70mm x 29mm
Weight (including battery):	About 160g

NOTE

1. This manual is subject to change without notice.
2. Our company will not take the other responsibilities for any loss.
3. The contents of this Manual can not be used as the reason to use the tester for special application.

ACCESSORIES LIST

1. Instruction manual *1
2. Storage bag *1
3. 9V lithium battery *1
4. USB charging cable *1

DISPOSAL OF THIS ARTICLE

Dear Customer,

If you at some point intend to dispose of this article, then please keep in mind that many of its components consist of valuable materials, which can be recycled.

Please do not discharge it in the garbage bin, but check with your local council for recycling facilities in your area.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC

REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK

REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et Garantie
électronique Certificat
www.vevor.com/support

**CEM TESTEUR
INSTRUCTION FEUILLE
MODÈLE: EM4552**

Nous continuer à être engagé à fournir toi outils avec compétitif prix .
" Sauvegarder Moitié moitié " Prix " ou n'importe lequel autre similaire expressions utilisé
par nous seulement représente un
estimation de des économies toi pourrait avantage depuis achat certain outils avec nous par
rapport à le majeur
haut marques et fait pas nécessairement signifier à couverture tous catégories de outils
offert par nous . Toi
sont gentiment rappelé à vérifier soigneusement quand toi sont placement un commande
avec nous si toi sont
en fait économie moitié dans comparaison avec le haut majeur marques .

MODÈLE : EM 4552



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

C'est l'original instruction , s'il te plaît, lis tout manuel instructions soigneusement avant de fonctionner. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre utilisateur manuel . Le apparence de le produit devoir être sujet à le produit toi reçu . S'il te plaît pardonner nous que nous ne le fera pas informer toi encore s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

	Attention-Pour réduire le risque de blessure, utilisateur doit lire instructions manuel avec soin.
	Ce appareil est conforme avec la partie 15 de les règles de la FCC. L'opération est sujet à le suivant deux conditions:(1) Ceci appareil peut pas causer des dommages ingérence, et (2) c'est appareil doit accepter n'importe lequel interférence reçue, y compris interférence qui peut provoquer un fonctionnement indésirable .
	Ce produit est sujet à le disposition de européen Directive 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle sur roulettes barré indique que le produit a besoin séparé refuser collection dans l' Union européenne. Ceci s'applique au produit et tous accessoires marqués de ce symbole. Des produits marqué comme tel peut pas être jeté avec domestique normal du gaspillage, mais doit être pris à une collection indiquer pour recyclage électrique et électronique dispositifs

INTRODUCTION

Ce compteur est un testeur EMF portatif conçu pour mesurer électromagnétique champ radiation les niveaux autour pouvoir lignes , maison appareils électroménagers et industriel dispositifs. Les utilisateurs peuvent effectuer un traitement raisonnable ou prendre des mesures de prévention efficaces contre le rayonnement électromagnétique selon le test résultat.

FEATURES

- Simultanément mesurer et afficher le champ électrique, le champ magnétique et le champ de radiofréquence
- Deux unités de champ magnétique à sélectionner depuis
- MAXIMUM enregistrement mode
- Faible batterie indication

- Données prise
- Auto éteindre

APPLICATIONS

1. Déetecter le champ électromagnétique radiation dans des milieux de vie tels que résidence, bureau, salle informatique, distribution chambre et tour de transmission.
2. Tester les fonctions des produits de protection contre les rayonnements électromagnétiques , y compris l'évaluation de l'efficacité du blindage électromagnétique dans radiation vêtements de protection .
3. Déetecter divers Sources de rayonnement RF , y compris le test des appareils de communication sans fil tels que les appareils mobiles téléphone, routeur et four micro-onde.

WARNING


- Faire ne pas altérer le circuits internes du instrument .
Faire pas cogner ou laisser tomber le instrument. Garder le nettoyage des instruments et sec.
- Remplacez le batterie dès que le faible batterie indicateur () apparaît sur le afficher.
- Si vous le faites pas Utilisez le instrument pour un long période de temps, retirez la batterie du compartiment à batterie à éviter dommage.
- Faire ne pas exposer le instrument à la lumière directe du soleil ou à températures et humidité extrêmes .
- Avant utiliser, vérifier le fonctionnement de l'instrument en testant un appareil

APPLICATIONS

- lequel est produisant un champ électromagnétique. Faire pas Utilisez le instrument s'il fonctionne anormalement ou il est endommagé éd.
- Adhérer aux réglementations locales et national sécurité codes.


- Soyez prudent lorsque vous travaillez à proximité d'un rayonnement puissant sources. Une exposition à long terme au champ électromagnétique peut être la cause de la leucémie infantile et d'autres formes de cancer.
- Personnes avec électronique les implants (par exemple les stimulateurs cardiaques) doivent éviter sources de rayonnement puissantes.
- Lisez attentivement les instructions d'utilisation de l'équipement générer un champ électromagnétique qui sera mesuré.
- Faire ne pas faire fonctionner le instrument où des gaz, vapeurs ou poussières explosifs est présent.

FRONT PANEL



1. Afficher
2. Force de rayonnement Indicateur DIRIGÉ
Vert indique un faible niveau; Jaune indique un moyen niveau;
Rouge indique un haut niveau.
3. " ^{UNIT}
_{APD} " Bouton
Court appuyez pour changer le unité de champ magnétique.
Long appuyez pour activer ou désactiver le fonction de mise hors tension.
4. " ^{HOLD}
_{MAX} " Bouton
Court appuyez pour verrouiller ou déverrouiller le courant lectures.
Long appuyez pour entrer ou sortir du MAXIMUM enregistrement mode.
5. " " Bouton
Court appuyez pour activer ou désactiver l' alarme sonore fonction. Long appuyez pour allumer ou hors du testeur.


DISPLAY DESCRIPTION



Non.	Symbole	Description
1		Le son du buzzer est désactivé.
		Le son du buzzer est activé.
2	EF	Indication du champ électrique zone
3	V/m	Unité de champ électrique : volts par mètre
4	MF	Magnétique zone d'indication de champ
5	mG µT	Champ magnétique unités: mG : milligauss ; µT : micro-Tesla
6	F	Champ RF zone d'indication
7	mW/m²	Champ RF unité: milliwatts par mètre carré
8		Radiation intensité indicateur : "Safe" indique un faible niveau; "Alert" indique un moyen niveau; "Avoid" indique un haut niveau.
9		Niveau de batterie indicateur
dix		La fonction de mise hors tension automatique est activée.
11	MAX	Maximum en lisant est affiché.
12		Le détecteur est en mode Data Hold.

OPERATION INSTRUCTION

1. Faire des mesures



1. Appuyez sur et tenez le "ON/OFF" bouton pour environ 2 secondes pour tourner sur le testeur. Par défaut, il entre le temps réel la mesure mode.
 2. Avec le testeur dans main, Bouge le tête de la testeur lentement vers le objet sous test (comme montrer dans le au-dessus de Chiffre). Le l'écran affiche simultanément la mesure résultats d'lectricité champ, champ magnétique et fréquence radio champ. Le tester aussi donne des indications à indiquer l'intensité de la mesure rayonnement, comme montré dans ce qui suit tableau.
- Note:** L'intensité du rayonnement augmente à mesure que le testeur se rapproche d'un source de rayonnement.

Gamme	Indicateur LED	Symbol e	Avertisseur sonore Son
FE : < 40 V/m	Vert		Non
MF : < 0,4 µT			
RF : < 5 mW/m ²			
FE: 40 ~ 80 V/m	Jaune		Oui
MF : 0,4 ~ 0,8 µT			Non
FR: 5 ~ 10mW/ m ²			
FE : > 80 V/m	Rouge		Oui
MF : > 0,8µT			
RF : > 10 mW/m ²			

Note:

1. Chaque fois que l'un des EF, MF ou RF radiation intensités atteint le milieu niveau (" **Alert** " apparaît), le jaune L'indicateur LED s'allumera lumière en haut. Si soit FE ou MF atteint le moyen niveau, le le buzzer va son. De même, chaque fois que l'une des trois intensités de rayonnement atteint le niveau élevé niveau (" **Avoid** " apparaît), le rouge indicateur La LED va lumière en haut et le buzzer va son.
2. Déplacez le testeur un peu à gauche et à droite et changez la direction du testeur, le testeur peut changer radiation intensité indication. Le le plus élevé en lisant affiché pendant le la détection est le plus précis résultat de la mesure.
3. Le détection capteur est positionné à la tête de la testeur. Lorsque vous effectuez une mesure, vous devez Tenez le testeur à la arrière section (sous l'écran et les boutons) pour éviter toute obstruction des mains lequel peut affecter la mesure résultats.

4. Tenez le testeur régulièrement à proximité de l'objet étant mesuré. Évitez les mouvements rapides, car le testeur a besoin de temps de réaction.
5. Pendant la détection, assurez-vous qu'il n'y a pas de métaux ou d'autres matériaux conducteurs à proximité de l'objet mesuré.

2. Données Prise

Brièvement appuyez sur le " ^{HOLD}" bouton, les lectures sont tenu bon pour les afficher. Le symbole " " apparaît volonté comme un indicateur.

Pour quitter les données prise mode, appuyez sur ce bouton à nouveau.

Le symbole " " disparaît.

3. Alarme sonore Fonction

Quand le testeur est tourné sur, l'alarme audible fonction est sur. L'écran affiche le symbole " " comme un indicateur.

Pour désactiver la fonction d'alarme sonore, appuyez brièvement sur la touche " " bouton. Le symbole " " apparaît sur le afficher.

4. MAXIMUM Enregistrement Mode

Lorsque le testeur est allumé , il valeurs par défaut à entrer le temps réel

mode de mesure.

Pour passer à MAXIMUM enregistrement mode, appuyez  ^{HOLD}" bouton et tiens-le "

pendant environ 2 secondes. L'écran affichera le symbole "".

Dans MAXIMUM enregistrement mode, le afficher toujours montre le maximum lectures de tous lectures pris depuis entrer ce mode. Chaque fois que le testeur détecte un nouveau valeur lequel est plus haut que le présentement affiché en lisant, il remplace le présentement affiché en lisant avec ce nouvelle valeur. Si vous devez revenir au mode de mesure en temps réel, long appuie sur le " " jusqu'à ce que le symbole "MAX" disparaît de le afficher.

5. Commutation Unités

Le testeur a deux unités de champ magnétiques . Tu peux brièvement presse le " " bouton pour changer le MF unité entre mG et µT.

6. Automatique Éteindre

Appuyez et prise le " " bouton pour activer ou désactiver le automatique

fonction de mise hors tension. Lorsque la fonction de mise hors tension automatique est activée, le symbole " " apparaîtra sur le afficher.


S'il n'y a pas de bouton, appuyez pendant environ 10 minutes, le testeur s'éteindra automatiquement.

7. Tournage désactivé le testeur

À éteindre le testeur , presse et prise le " " bouton pour à propos 2 secondes.

BATTERY CHARGING/REPLACEMENT

Quand le symbole "  " apparaît sur le afficher, remplacement de la la batterie est nécessaire. Pour remplacer la batterie, ouvrez le couvercle de la batterie sur le l'arrière du testeur. Remplacez l'ancien batterie avec un nouveau un de la même taper, faire bien sûr que le polarité Connexions sont correct. Fermer le couvercle de la batterie jusqu'à ce il est sécurisé dans lieu.



9V Batterie

SPECIFICATION

Batterie : 9V batterie, 6F22 ou équivalent, 1 morceau

Résolution: FE : 1 V/m

MF : 0,1 MG ou 0,01 µT

RF : 0,01 mW/m²

Détection Plage : FE : 1 ~ 1999 V/m

MF : 0,1 ~ 999,9 mG ;

0,01 ~ 99,99 µT

RF : 0,01 ~ 99,99 mW/m²

Afficher: 4 chiffres

Temps d'échantillonnage : environ 0,4 secondes

en fonctionnement Environnement : Température : 0°C à 40°C

Relatif Humidité : < 80%

Stockage Température de l'environnement : -10°C à 50°C

Relatif Humidité : < 90%

Taille: 152 mm x 70 mm x 29

mm **Poids (y compris batterie):** À propos 160g

NOTE

1. Ce manuel est sujet à changement sans avis.
2. Notre entreprise ne pas assumer les autres responsabilités perte.
3. Le contenu de ce manuel ne peut pas être utilisé comme raison pour utiliser le testeur pour une application spéciale .

ACCESSORIES LIST

1. Instructions manuel *1
2. Stockage sac * 1
3. 9V lithium batterie * 1
4. Chargement USB câble *1

ÉLIMINATION DE CET ARTICLE

Cher client,

Si toi à à un moment donné, j'ai l'intention disposer de ce article, alors s'il te plaît garder dans faites attention à cela beaucoup de ses les composants sont constitués de précieux des matériaux qui peut être recyclé.




S'il vous plaît, ne le jetez pas à la poubelle poubelle, mais vérifier avec votre mairie pour le recyclage installations dans ton zone.

Fabricant : Shanghaimuxinxmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803 nong 11 hao 1602A- 1609 Shi ,
Baoshanqu , Shanghai 200000 CN .

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD , 1 ROKEVA
STREETESTWOOD NSW 2122 Australie

Importé à Etats-Unis : Sanven Technologie Ltée , bureau 250 , 9166
Place d'Anaheim , Rancho Cucamonga , Californie 91730




E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et Certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie

Zertifikat

www.vevor.com/support

EMF PRÜFER

ANWEISUNG BLATT

MODELL: EM4552

Wir weitermachen Zu Sei engagiert Zu bieten Du Werkzeuge mit
wettbewerbsfähig Preis .

" Speichern Halb halb Preis " bzw beliebig andere ähnlich Ausdrücke gebraucht
von uns nur repräsentiert ein
schätzen von Ersparnisse Du könnte Nutzen aus Kauf bestimmt Werkzeuge mit uns
vergleichen Zu Die wesentlich

Spitze Marken Und tut nicht Notwendig bedeuten Zu Abdeckung alle Kategorien von
Werkzeuge angeboten von uns . Du

Sind freundlich erinnert Zu verifizieren sorgfältig Wann Du Sind Platzierung ein
Befehl mit uns Wenn Du Sind

Genau genommen sparen Hälften In Vergleich mit Die Spitze
wesentlich Marken .

MODELL : EM 4552



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Das ist das Original Anweisung , bitte alles lesen Handbuch
Anweisungen

sorgfältig vor dem Betrieb. VEVOR behält sich eine klare Interpretation unseres Nutzers vor Handbuch . Der Aussehen von Die Produkt soll Sei Thema Zu Die
Produkt Du erhalten . Bitte verzeihen uns Das Wir wird nicht informieren Du wieder ob es Technologie- oder Software-Updates gibt auf unserem Produkt.

	Warnung – Um die zu reduzieren Verletzungsgefahr, Benutzer muss lesen Anweisungen Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
	Das Gerät entspricht mit Teil 15 von die FCC-Bestimmungen. Betrieb ist Thema Zu Die folgende zwei Bedingungen:(1) Dies Gerät Mai nicht schädlich verursachen Interferenz, Und (2) das ist Gerät muss akzeptieren beliebig empfangene Störungen , einschließlich Einmischung das kann zu unerwünschtem Betrieb führen .
	Das Produkt Ist Thema Zu Die Bestimmung von europäisch Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol zeigt eine Mülltonne durchgestrichen bedeutet Das Die Produkt erfordert separate verweigern Sammlung In die Europäische Union. Dies gilt für die Produkt und alle Zubehör , das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte markiert als solch Mai nicht Sei mit verworfen normaler Haushalt Verschwendungen, aber muss sein genommen Zu einer Sammlung Punkt für Recycling elektrisch Und elektronisch Geräte

INTRODUCTION

Dieses Messgerät ist ein Hand-EMF-Tester zum Messen elektromagnetisch Feld Strahlung Ebenen um Leistung Linien , heim Haushaltsgeräte und industriell Geräte. Benutzer können entsprechend dem Test eine angemessene Verarbeitung vornehmen oder wirksame Präventionsmaßnahmen gegen elektromagnetische Strahlung ergreifen Ergebnis.

FEATURES

- Gleichzeitig Messen und Anzeigen von elektrischen Feldern, magnetischen Feldern und Hochfrequenzfeldern
- Zwei Magnetfeldeinheiten zur Auswahl aus

- MAX Aufzeichnung Modus
- Niedrig Batterie Indikation
- Daten halten
- Auto ausschalten

APPLICATIONS

1. Erkennen Sie das elektromagnetische Feld Strahlung in Wohnumgebungen wie Wohnhaus, Büro, Computerraum , Verteilung Zimmer Und Sendemast.
2. Testfunktionen von Produkten zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung, einschließlich der Beurteilung der Wirksamkeit der elektromagnetischen Abschirmung Strahlung Schutzkleidung .
3. Verschiedenes erkennen HF-Strahlungsquellen , einschließlich der Prüfung drahtloser Kommunikationsgeräte wie Mobilgeräte Telefon, Router und Mikrowelle.

WARNING


- Tun nicht manipulieren interne Schaltkreise der Instrument . Tun nicht stoßen oder fallen lassen Instrument. Behalte das Instrument sauber Und trocken.
- Ersetzen Sie die Batterie, sobald die niedrig Batterie Indikator () erscheint auf der Anzeige.
- Wenn ja nicht Benutze die Instrument für a lang Zeitspanne, Nehmen Sie die Batterie aus dem Batteriefach Zu vermeiden Schaden.
- Tun nicht aussetzen Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus extreme Temperaturen und Luftfeuchtigkeit .
- Vor verwenden, überprüfen Sie die Betrieb des Instruments durch Testen eines Geräts

APPLICATIONS

- welche Ist elektromagnetisches Feld erzeugen. Tun nicht Benutze die Instrument wenn es nicht normal funktioniert oder Es Ist beschädigt .
- Halten Sie sich an die örtlichen und National Sicherheit Codes.

- Seien Sie beim Arbeiten vorsichtig in der Nähe starker Strahlung Quellen. Eine langfristige Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern kann dazu führen kann die Ursache für Leukämie im Kindesalter und andere Formen sein von Krebs. Personen mit elektronischer Implantate (z. B. Herzschrittmacher) sollten vermeiden leistungsstarke Strahlungsquellen.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitungen der Geräte sorgfältig durch Erzeugen eines elektromagnetischen Feldes gemessen.
- Tun nicht bedienen Gerät, in dem explosive Gase, Dämpfe oder Stäube vorhanden sind Ist gegenwärtig.

FRONT PANEL



1. Anzeige

2. Strahlungsstärke Indikator LED

Grün zeigt a an niedrig Ebene; Gelb zeigt a an Mittel Ebene;

Rot zeigt a an hoch Ebene.

3. " " Taste

Kurz drücken, um die zu ändern Magnetfeldeinheit.

Lang drücken, um die Automatik zu aktivieren oder zu deaktivieren Ausschaltfunktion. 4. " " Taste


Kurz drücke um zu Sperren oder entsperren Sie den Strom Lesungen.

Lang Drücken Sie zum Aufrufen oder Verlassen MAX Aufzeichnung Modus.

5. " " Taste

Kurz Drücken Sie diese Taste, um den akustischen Alarm zu aktivieren oder zu deaktivieren Funktion. Lang Drücken Sie zum Einschalten oder aus dem Tester.


DISPLAY DESCRIPTION



NEI N.	Symbol	Beschreibung
1		Der Summer ertönt Ist deaktiviert.
		Der Summer ertönt Ist ermöglicht.
2	EF	Anzeige des elektrischen Feldes Bereich
3	V/m	Elektrische Feldeinheit: Volt pro Meter
4	MF	Magnetisch Feldanzegebereich
5	mG µT	Magnetfeld Einheiten: mg: Milligauß; µT: Mikro-Tesla
6	F	HF-Feld Anzegebereich
7	mW/m²	HF-Feld Einheit: Milliwatt pro Quadratmeter
8		Strahlung Intensität Indikator : " Safe " zeigt a an niedrig Ebene; " Alert " zeigt a an Mittel Ebene; " Avoid " zeigt an, a hoch Ebene.
9		Batterie Level Indikator
10		Die automatische Abschaltfunktion ist aktiviert.
11	MAX	Maximal Lektüre wird angezeigt.
12		Der Detektor befindet sich im Data-Hold-Modus.

OPERATION INSTRUCTION

1. Messungen durchführen



1. Drücken Sie und hält die "  /  " -Taste für ca 2 Sekunden zu drehen An Die Prüfer. Standardmäßig wird die Echtzeit eingegeben Messung Modus.
2. Mit dem Tester In Hand, Beweg das Kopf des Prüfer langsam in Richtung Die Objekt unter prüfen (als zeigen In Die über Figur). Der Das Display zeigt gleichzeitig die Messung an Ergebnisse von elektr Feld, Magnetfeld und Radiofrequenz Feld. Der Prüfer Auch gibt Hinweise darauf Geben Sie die gemessene Intensität an Strahlung, wie im Folgenden dargestellt Tisch.
Notiz: Die Strahlungsintensität nimmt zu, je näher der Tester an der Strahlungsquelle kommt.

Reichweite	Anzeige -LED	Symbol	Summer Klang
EF: < 40 V/m	Grün		NEIN
MF:< 0,4µT			
HF: < 5 mW/m ²			
EF: 40 ~ 80 V/m	Gelb		Ja
MF: 0,4 ~ 0,8 µT			NEIN
RF:5 ~ 10mW/ m ²			
EF:> 80V/m	Rot		Ja
MF: > 0,8µT			
HF:> 10mW/ m ²			

Notiz:

1. Wenn einer der EF, MF oder RF Strahlung Intensitäten erreicht das Medium Ebene (" **Alert** " erscheint), die gelbe Die LED-Anzeige leuchtet Licht hoch. Wenn entweder EF oder MF erreicht die Mittel Ebene, die Summer wird Schall. Ebenso, wenn eine der drei Strahlungsintensitäten den Höchstwert erreicht, Ebene (" **Avoid** " erscheint), Rot Indikator LED wird Licht hoch und der Summer wird Klang.
2. Bewegen Sie den Tester ein wenig nach links und rechts und ändern Sie die Richtung des Testers. Die Prüfer Mai Changeits Strahlung Intensität Indikation. Der höchste Lektüre angezeigt während Die Erkennung ist der genaueste Messergebnis.
3. Der Erkennung Sensor Ist positioniert bei Die Kopf des Prüfer. Wenn Sie eine Messung durchführen, sollten Sie Halten Sie den Tester an Die hinteren Bereich (unterhalb des Displays und der Tasten), um eine Behinderung der Hände zu vermeiden welche kann die Messung beeinflussen Ergebnisse.

4. Halten Sie die Halten Sie den Tester stets in unmittelbarer Nähe
Die Objekt sein gemessen. Vermeiden Sie schnelle Bewegungen,
so der Tester erfordert Reaktionszeit.
oder andere leitfähige Materialien vorhanden sind in der Nähe des
Messobjekts.

2. Daten Halten

Knapp drücken Sie die Taste „“ Knopf, der Lesungen sind gehalten Die Anzeige . Das Symbol " " Wille erscheinen als ein Indikator.

Um die Daten zu verlassen halten Modus, Drücken Sie dies erneut drücken.

Das Symbol "  " verschwindet.

3. Akustischer Alarm Funktion

Wann Die Prüfer Ist gedreht An, Die hörbar Alarm Funktion Ist An. Der Das Display zeigt das Symbol „  “ als ein Indikator.

Um die akustische Alarmfunktion zu deaktivieren, drücken Sie kurz die Taste „  “ Taste. Das Symbol "  " erscheint auf der Anzeige.

4. MAX Aufzeichnung Modus

Wenn der Tester eingeschaltet ist , Es Standardwerte Zu eingeben
Die Echtzeit

Messmodus.


Zum Wechseln MAX Aufzeichnung Modus, Drücken Sie  Taste und halt die "

für ca. 2 Sekunden. Auf dem Display wird angezeigt s- Symbol "  ".

In MAX Aufzeichnung Modus, Die Anzeige stets zeigt an Die maximal Lesungen von alle Lesungen genommen seit eintreten Das Modus. Wann immer Die Prüfer erkennt A neu Wert welche Ist höher als Die gegenwärtig angezeigt Lektüre, Es ersetzt Die gegenwärtig angezeigt Lektüre mit Das neuer Wert.

Wenn Sie zum Echtzeit-Messmodus zurückkehren müssen, lang drücken Sie die Taste „  " Taste bis das Symbol erscheint "MAX" verschwindet aus Die Anzeige.

5. Wechseln Einheiten

Der Tester hat zwei Magnetfeldgeräte . Du kannst knapp Drücken Sie Die "  " Taste zum Umschalten MF Einheit zwischen mG und µT.



6. Automatisch Ausschalten


Drücken Sie und halten " Schaltfläche zum Aktivieren oder Die " Deaktivieren Die automatisch Ausschaltfunktion. Wenn die automatische Abschaltfunktion aktiviert ist, das Symbol "  " erscheint auf der Anzeige.
Wenn die Meldung nicht angezeigt wird, drücken Sie die Taste ca Nach ca. 10 Minuten schaltet sich der Tester aus automatisch.

7. Drehen aus Die Prüfer

Zu abschalten Die Prüfer , Drücken Sie  Taste für um 2 Und halten Die " Sekunden.

BATTERY CHARGING/REPLACEMENT

Wann Die Symbol "  " erscheint An Die Anzeige, Ersatz des Batterie benötigt wird. Um die Batterie auszutauschen, öffnen Sie die Batterieabdeckung am Rückseite des Testers. Ersetzen Sie das Alte Batterie mit einem neu eins des Dasselbe Typ, machen Sicher Das Die Polarität Verbindungen Sind richtig. Schließen Die Batteriefachdeckel bis Es ist gesichert In Ort.



SPECIFICATION

Batterie: 9V Batterie, 6F22 oder gleichwertig, 1 Stück

Auflösung: EF: 1 V/m

MF: 0,1 mg oder 0,01 µT

RF: 0,01 mW/m²

Erkennen Bereich: EF: 1 ~ 1999 V/m

MF: 0,1 ~ 999,9 mg;

0,01 ~ 99,99 µT

RF: 0,01 ~ 99,99 mW/m²

Anzeige: 4 Ziffern

Probenahmezeit: Ungefähr 0,4 Sekunden

Betriebs Umgebung: Temperatur : 0 °C bis 40 °C

Relativ Luftfeuchtigkeit: < 80 %

Lagerung Umgebungstemperatur : -10°C bis o 50°C

Relativ Luftfeuchtigkeit: <

90 % Größe: 152 mm x 70 mm

x 29 mm **Gewicht (einschließlich Batterie):** Um

160g

NOTE

1. Das Handbuch Änderungen vorbehalten beachten.
2. Unser Unternehmen wird Übernehmen Sie keine anderen Verantwortungen Verlust.
3. Die Inhalte von Dieses Handbuch kann nicht als Grundlage für die Verwendung des Testers für spezielle Anwendungen dienen .


ACCESSORIES LIST

1. Anweisung Handbuch *1
2. Lagerung Tasche *1
3. 9V Lithium Batterie *1
4. USB-Aufladung Kabel *1

ENTSORGUNG DIESES ARTIKELS

Lieber Kunde,

Wenn Du bei irgendwann beabsichtigen entsorgen von Das Artikel also Bitte halten In beachten Sie, dass viele davon Komponenten bestehen aus wertvollem Materialien , die dürfen Sei recycelt.



Bitte werfen Sie es nicht in den Müll Behälter, Aber überprüfen mit Ihre örtliche Recyclingbehörde Einrichtungen in dein Bereich.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803 Nong 11 Hao 1602A- 1609 Shi ,
Baoshanqu , Shanghai 200000 CN .

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD , 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert Zu USA : Sanven Technologie Ltd. , Suite 250, 9166
Anaheim Place , Rancho Cucamonga , CA 91730

EC

REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

**Ver
eini
gte
s
Kön
igre
ich**

REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e Garanzia elettronica

Certificato

www.vevor.com/support

Campo elettromagnetico TESTER

ISTRUZIONI FOGLIO

MODELLO: EM4552

Noi Continua A Essere impegnato A fornire Voi utensili con competitivo prezzo .

" Salva Metà e metà Prezzo " o Qualunque altro simile espressioni usato di noi soltanto rappresenta UN

stima Di risparmio Voi Potrebbe beneficio da acquisto certo utensili con noi rispetto A IL maggiore

superiore Marche E fa non necessariamente Significare A copertina Tutto categorie Di utensili offerto di noi . Voi

Sono cortesemente ricordato A verificare accuratamente Quando Voi Sono collocazione UN ordine con noi Se Voi Sono

In realtà Salvataggio metà in confronto con il superiore maggiore Marche.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

EMF TESTER

MODELLO : EM4552



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Questo è l'originale istruzioni , per favore leggi tutto Manuale Istruzioni accuratamente prima di operare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro utente Manuale . IL aspetto Di IL Prodotto deve Essere soggetto A IL Prodotto Voi ricevuto . Per favore perdonare noi Quello Noi non sapere Voi Ancora se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sulla nostra Prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni all'utente dovere Leggere Istruzioni manuale con attenzione.
	Questo dispositivo è conforme con la parte 15 Di le norme FCC. L'operazione è soggetto A IL seguente due condizioni:(1)Questo dispositivo Maggio non causare dannoso interferenza, E (2) questo dispositivo deve accettare Qualunque interferenze ricevute, Compreso interferenza che potrebbe causare un funzionamento indesiderato .
	Questo Prodotto È soggetto A IL disposizione Di europeo Direttiva 2012/19/CE. Il simbolo che mostra un bidone della spazzatura barrato indica Quello IL Prodotto richiede separato rifiutare collezione In l' Unione Europea. Questo vale per prodotto e Tutto accessori contrassegnati da questo simbolo. Prodotti contrassegnato come come Maggio non Essere scartato con domestico normale rifiuti, ma deve essere preso A una collezione punto per raccolta differenziata elettrico E elettronico dispositivi

INTRODUCTION

Questo contatore è un tester EMF portatile progettato per misurare elettromagnetico campo radiazione livelli in giro energia linee , casa elettrodomestici e industriale dispositivi. Gli utenti possono effettuare un trattamento ragionevole o adottare misure di prevenzione efficaci nei confronti delle radiazioni elettromagnetiche in base al test risultato.

FEATURES

- Contemporaneamente misurare e visualizzare il campo elettrico, il campo magnetico e il campo a radiofrequenza
- Due unità di campo magnetico da selezionare da
- MASSIMO registrazione modalità

- Basso batteria indicazione
- Dati Presa
- Auto spegni

APPLICATIONS


1. Rilevare il campo elettromagnetico radiazione in ambienti abitativi come residenza, ufficio, sala computer, distribuzione camera E torre di trasmissione.
2. Funzioni di test dei prodotti per la protezione dalle radiazioni del campo elettromagnetico , inclusa la valutazione dell'efficacia della schermatura elettromagnetica radiazione indumenti protettivi .
3. Rileva vari Sorgenti di radiazioni RF , incluso il test di dispositivi di comunicazione wireless come quelli mobili telefono, router e forno a microonde.

WARNING

- Fare non manomettere il circuiti interni del strumento nt.
Fare non urtare o far cadere il strumento. Mantieni il strumento pulito E Asciutto.
- Sostituire il batteria non appena il Basso batteria indicatore () appare su Schermo.
- Se lo fai non Usa il strumento per a lungo periodo di tempo, rimuovere la batteria dal vano batteria A Evitare danno.
- Fare non esporre il strumento alla luce solare diretta o a temperature e umidità estreme .
- Prima utilizzare, verificare il funzionamento dello strumento testando un dispositivo
- Quale È producendo campo elettromagnetico. Fare non Usa il strumento se funziona in modo anomalo O Esso È danno ed.
- Aderire alle normative locali e nazionale sicurezza codici.


- Prestare attenzione durante il lavoro in prossimità di forti radiazioni fonti. L'esposizione a lungo termine al campo elettromagnetico può essere la causa della leucemia infantile e di altre forme del cancro.
Persone con elettronica gli impianti (ad esempio pacemaker cardiaci) dovrebbero Evitare potenti sorgenti di radiazioni.
- Leggere attentamente le istruzioni per l'uso dell'apparecchiatura generando il campo elettromagnetico che sarà misurato.
- Fare non utilizzare il strumento in cui si trovano gas, vapori o polveri esplosivi È presente.

FRONT PANEL



1. Schermo
2. Intensità delle radiazioni Indicatore GUIDATO
Verde indica a Basso livello; Giallo indica a medio livello;
Rosso indica a alto livello.
3. " ^{UNIT}
_{APD} " Pulsante
Corto premere per modificare il unità di campo magnetico.
Lungo premere per abilitare o disabilitare l'automatico funzione
di spegnimento.
4. " ^{HOLD}
_{MAX} " Pulsante
Corto premere per bloccare o sbloccare la corrente lettura.
Lungo premere per accedere o uscire dal MASSIMO
registrazione modalità.
5. " " Pulsante
Corto premere per abilitare o disabilitare l' allarme sonoro
funzione. Lungo premere per accendere o fuori dal tester.


DISPLAY DESCRIPTION



NO.	Simbolo	Descrizione
1		Il suono del cicalino È Disabilitato.
		Il suono del cicalino È abilitato.
2	EF	Indicazione del campo elettrico la zona
3	V/m	Unità di campo elettrico: volt per metro
4	MF	Magnetico indicazione del campo n area
5	mG µT	Campo magnetico unità: mg: milliGauss; µT: micro Tesla
6	F	Campo RF zona di indicazione
7	mW/m²	Campo RF unità: milliwatt per metro quadrato
8		Radiazione intensità indicatore : "Safe" indica a Basso livello; "Alert" indica a medio livello; "Avoid" indica a alto livello.
9		Livello della batteria indicatore
10		La funzione di spegnimento automatico è abilitata.
11	MAX	Massimo lettura È visualizzato.
12		Il rilevatore è in modalità Data Hold.

OPERATION INSTRUCTION

1. Effettuare misurazioni



1. Premere e tenere il "  /  " pulsante per circa 2 secondi a giro SU IL tester. Per impostazione predefinita, viene inserito il tempo reale misurazione modalità.
2. Con il tester In mano, muovi il Testa del tester lentamente in direzione IL oggetto Sotto test (COME spettacolo In IL Sopra Figura). IL il display mostra contemporaneamente la misurazione risultati di elettrico campo, campo magnetico e frequenza radio campo. IL testi ter Anche dà indicazioni a indicare l'intensità misurata radiazione, come mostrato di seguito tavolo.

Nota: L'intensità della radiazione aumenta man mano che il tester si avvicina ad a fonte di radiazioni.

Allineare	Indicator e LED	Symbolo	Cicalino Suono
FE: < 40 V/m	Verde		
M.F.:< 0,4µT			NO
RF: < 5 mW/ m ²			
EF: 40 ~ 80 V/m	Giallo		Sì
MF:0,4 ~ 0,8µT			
RF:5 ~ 10 mW/ m ²			NO
EF:> 80 V/m	Rosso		
MF:> 0,8 µT			Sì
RF:> 10 mW/ m ²			

Nota:

1. Ogni volta che uno qualsiasi dei FE, MF o RF radiazione ionica intensità raggiunge il mezzo livello ("Alert" appare), il giallo l'indicatore LED si accenderà leggero su. Se l'uno o l'altro EF O MF raggiunge il medio livello, il cicalino lo farà suono. Allo stesso modo, ogni volta che una qualsiasi delle tre intensità di radiazione raggiunge il massimo livello ("Avoid" appare), il rosso indicatore IL LED lo farà leggero su e il cicalino lo farà suono.
2. Spostare leggermente il tester a sinistra e a destra e cambiare la direzione del tester, IL tester Maggio changeit radiazione intensità indicazione. IL più alto lettura visualizzato durante IL il rilevamento è il più accurato risultato della misurazione.
3. IL rilevamento sensore È posizionato A IL Testa del tester. Quando effettui una misurazione, dovresti tenere il tester a IL posteriore sezione (sotto il display e i pulsanti) per evitare ostacoli alla mano Quale potrebbero influenzare la misurazione risultati.

4. Tieni il tester costantemente in prossimità di IL oggetto essere misurato. Evitare movimenti rapidi, come fa il tester richiede tempo di reazione.
5. Durante il rilevamento, assicurarsi che non siano presenti metalli o altri materiali conduttori in prossimità dell'oggetto misurato.

2. Dati Presa

Brevemente premi il " ^{HOLD}" pulsante, il le letture sono tenuto duro IL Schermo . Il simbolo " " Volere apparire COME UN indicatore. Per uscire dai dati Presa modalità, premi questo nuovamente il pulsante.

Il simbolo " " scompare.

3. Allarme acustico Funzione

Quando IL tester È trasformato SU, IL udibile allarme funzione È SU. IL il display mostra il simbolo " " COME UN indicatore. Per disattivare la funzione di allarme acustico, premere brevemente il tasto " "pulsante. Il simbolo " " appare sul Schermo.

4. MASSIMO Registrazione Modalità

Quando il tester è acceso , Esso valori predefiniti A accedere IL tempo reale

modalità di misurazione.

Per passare a MASSIMO registrazione modalità, premere  ^{HOLD}" e tenere il " " pulsante per circa 2 secondi. Il display mostrerà il simbolo "**MAX**".

In MASSIMO registrazione modalità, IL Schermo Sempre Spettacoli IL massimo lettura Di Tutto lettura preso Da entrando Questo modalità. Ogni volta IL tester rileva UN nuovo valore Quale È più alto di IL attualmente visualizzato lettura, Esso sostituisce IL attualmente visualizzato lettura con Questo nuovo valore.

Se è necessario tornare alla modalità di misurazione in tempo reale, lungo premi il "   " fino al simbolo "**MAX**" disa appare da IL Schermo.

5. Commutazione Unità

Il tester ne ha due unità di campo magnetico . Puoi brevemente premere IL "   " pulsante per cambiare il MF unità fra mg e μ T.



6. Automatico Spegni

Premere e Presa IL "  " pulsante per abilitare o disabilitare IL automatico

funzione di spegnimento. Quando la funzione di spegnimento automatico è abilitata, il simbolo "  " apparirà sul Schermo.


Se non è presente alcun pulsante, premere per circa 10 minuti, il tester si spegnerà automaticamente.

7. Girare spento IL tester

A spegnere IL tester , premere E Presa IL "   " pulsante per Di 2 secondi.

BATTERY CHARGING/REPLACEMENT

Quando IL simbolo "  " appare SU IL Schermo, sostituzione del è necessaria la batteria. Per sostituire la batteria, aprire il coperchio della batteria sul retro del tester. Sostituisci il vecchio batteria con a nuovo uno del Stesso tipo, Fare Sicuro Quello IL polarità connessioni Sono corretto. Vicino IL coperchio della batteria fino a quando Esso è protetto In posto.



SPECIFICATION

Batteria: 9V batteria, 6F22 o equivalente, 1 pezzo

Risoluzione: FE: 1 V/m

MF: 0,1 mg O 0,01 µT

RF: 0,01 mW/m²

Rilevamento Intervallo: FE: 1 ~ 1999 V/m

MF: 0,1 ~ 999,9 mg;

0,01 ~ 99,99 µT

RF: 0,01 ~ 99,99 mW/m²

Schermo: 4 cifre

Tempo di campionamento: circa 0.4 secondi

Operativo Ambiente: Temperatura : da 0°C a 40°C

Parente Umidità: < 80%

Magazzinaggio Ambiente: Temperatura: -10°C a 50°C

Parente Umidità: < 90%

Misurare: 152 mm x 70 mm x
29 mm **Peso (Compreso batteria):** Di 160 g

NOTE

1. Questo Manuale è soggetto a modifiche senza preavviso avviso.
2. La nostra azienda lo farà non assumermi le altre responsabilità per nessuna perdita.
3. Il contenuto di questo manuale non può essere utilizzato come motivo per utilizzare il tester per applicazioni speciali .


ACCESSORIES LIST

1. Istruzioni Manuale *1
2. Stoccaggio borsa *1
- 3.9V litio batteria *1
4. Ricarica USB cavo *1

SMALTIMENTO DEL PRESENTE ARTICOLO

Gentile Cliente,

Se Voi A ad un certo punto intendo smaltire Di Questo articolo, quindi Per favore Mantenere In attenzione a questo molti dei suoi i componenti sono costituiti da preziosi materiali , che Potere Essere riciclato.



Si prega di non gettarlo nella spazzatura bidone, Ma controllo con il vostro comune per il riciclaggio strutture a tuo la zona.

Produttore: Shanghaimuxinxuyeyouxiangongsi

Indirizzo : Shuangchenglu 803 nong 11 hao 1602A- 1609 shi , baoshanqu , shanghai 200000 CN .

Importato in Australia: SIHAO PTY LTD , 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato A Stati Uniti : Sanven Tecnologia Ltd. , Suite 250, 9166

Luogo di Anaheim , Rancho Cucamonga , CA 91730

CE

**RAP
PRE
SEN
TAN
TE**

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

UK

**RAP
PRE
SEN
TAN
TE**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e Certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support



Soporte Técnico y Garantía electrónica

Certificado

www.vevor.com/support

CEM ENSAYADOR INSTRUCCIÓN HOJA MODELO: EM4552

Nosotros continuar a ser comprometido a proporcionar tú herramientas con competitivo precio .

" Ahorrar Mitad mitad Precio " o cualquier otro similar expresiones usado por a nosotros solo representa un estimar de ahorros tú podría beneficio de comprar cierto herramientas con a nosotros comparado a el importante arriba marcas y hace no necesariamente significar a cubrir todo categorías de herramientas Ofrecido por a nosotros . Tú son amable recordado a verificar con cuidado cuando tú son colocación un orden con a nosotros si tú son de hecho ahorro medio en comparación con el arriba importante marcas .

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

EMF TESTER

MODELO : EM 4552



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Este es el original instrucción , por favor lea todo manual instrucciones con cuidado antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro usuario manual . El apariencia de el producto deberá ser sujeto a el producto tú recibió . Por favor perdonar a nosotros eso nosotros no informar tú de nuevo si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, usuario debe leer instrucciones manual cuidadosamente.
	Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación es sujeto a el siguiente dos condiciones:(1)Este dispositivo puede no causar daño interferencia, y (2) esto dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluido interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado .
	Este producto es sujeto a el disposición de europeo Directiva 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas. cruzado indica eso el producto requiere separado rechazar recopilación en la Unión Europea. Esto se aplica a la producto y todo accesarios marcados con este símbolo. Productos marcado como semejante puede no ser descartado con doméstico normal desperdicio, pero debe ser tomado a Una colección punto para reciclaje eléctrico y electrónico dispositivos

INTRODUCTION

Este medidor es un Probador de EMF portátil diseñado para medir electromagnético campo radiación niveles alrededor fuerza líneas , hogar accesorios e industriales dispositivos. Los usuarios pueden realizar un procesamiento razonable o tomar medidas efectivas de prevención de la radiación electromagnética según la prueba. resultado.

FEATURES

- Simultáneamente Mida y muestre el campo eléctrico, el campo magnético y el campo de radiofrecuencia.
- Dos unidades de campo magnético para seleccionar de
- MÁXIMO grabación modo
- Bajo batería indicación

- Datos sostener
- Auto apagado

APPLICATIONS

1. Detectar campo magnético electromagnético. radiación en entornos de vida como residencia, oficina, sala de ordenadores, distribución habitación y
Torre de transmisión.
2. Funciones de prueba de productos de protección radiológica de campos electromagnéticos , incluida la evaluación de la eficacia del blindaje electromagnético en radiación ropa protectora .
3. Detectar varios Fuentes de radiación de RF , incluidas pruebas de dispositivos de comunicación inalámbricos , como dispositivos móviles. teléfono, enrutador y
horno microondas.

WARNING


- Hacer no alterar el circuitos internos del instrumento .
Hacer no golpear o dejar caer el instrumento. Mantener el limpieza del rumento y seco.
- Reemplace el batería tan pronto como bajo batería indicador () aparece en el mostrar.
- Si lo haces no utilizar el instrumento para un largo período de tiempo, Retire la batería del compartimiento de la batería . a evitar daño.
- Hacer no exponer el instrumento a la luz solar directa o a Temperaturas y humedad extremas .
- Antes utilizar, verificar el funcionamiento del instrumento probando un dispositivo
- cual es produciendo un campo electromagnético. Hacer no utilizar el instrumento si funciona anormalmente o él es dañado .

APPLICATIONS

- Respetar las normas locales y nacional seguridad códigos.

- Tenga cuidado al trabajar en las proximidades de potentes radiaciones fuentes. La exposición prolongada a campos electromagnéticos puede ser la causa de la leucemia infantil y otras formas de cáncer.
- Personas con electrónica Los implantes (por ejemplo, marcapasos cardíacos) deben evitar poderosas fuentes de radiación.
- Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento del equipo. generando un campo electromagnético que será Medido.
- Hacer no operar el instrumento donde haya gases, vapores o polvos explosivos es presente.


FRONT PANEL



1. Mostrar
2. Fuerza de la radiación Indicador CONDUJO
Verde indica un bajo nivel; Amarillo indica un medio nivel; Rojo indica un alto nivel.
3. " " Botón
Corto presione para cambiar el unidad de campo magnético.
Largo presione para habilitar o deshabilitar la función automática. función de apagado.
4. " " Botón
Corto presione para bloquear o desbloquear el actual lecturas.
Largo presione para entrar o salir del MÁXIMO grabando modo.

5. " " Botón
Corto presione para habilitar o deshabilitar la alarma audible función. Largo presione para encender o fuera del probador.


DISPLAY DESCRIPTION



No.	Símbolo	Descripción
1		El sonido del timbre es desactivado.
		El sonido del timbre es activado.
2	EF	Indicación de campo eléctrico área
3	V/m	Unidad de campo eléctrico: voltios por metro
4	MF	Magnético área de indicación de campo
5	mG µT	Campo magnético unidades: mg: mili Gauss; µT: micro tesla
6	F	campo de radiofrecuencia área de indicación
7	mW/m²	campo de radiofrecuencia unidad: milivatios por metro cuadrado
8		Radiación intensidad indicador : "Safe" indica un bajo nivel; "Alert" indica un medio nivel; "Avoid" indica un alto nivel.
9		Nivel de bateria indicador
10		La función de apagado automático está habilitada.
11	MAX	Máximo lectura se visualiza.
12		El detector está en modo de retención de datos.

OPERATION INSTRUCTION

1. Tomando medidas



1. Presione y sostener el "●/◀" botón durante aproximadamente 2 segundos a doblar en el ensayador. Por defecto ingresa en tiempo real. medición modo.
2. con el probador en mano, mueve el cabeza del ensayador despacio hacia el objeto bajo prueba (como espectáculo en el arriba Cifra). El La pantalla muestra simultáneamente la medición. resultados de electrico campo, campo magnético y frecuencia de radio campo. El probador también da indicaciones a indicar la intensidad de medida radiación, como se muestra en el siguiente mesa.

Nota: La intensidad de la radiación aumenta a medida que el probador se acerca a una fuente de radiación.

Rango	LED indicador	Símbolo	Zumbador Sonido
FE: < 40 V/m	Verde		No
MF:< 0,4 µT			
RF: < 5 mW/m ²			
Efecto: 40 ~ 80 V/m	Amarillo		Sí
Frecuencia intermedia: 0,4 ~ 0,8 µT			
FR:5 ~ 10mW/ m ²			
FE:>80V/m	Rojo		Sí
MF:> 0,8 µT			
RF:> 10mW/ m ²			

Nota:

1. Siempre que cualquiera de los FE, MF o RF ion de radiación intensidades llega al medio nivel (" **Alert** " aparece), el amarillo El LED indicador luz arriba. Si alguno FE o MF Alcanza el medio nivel, el el timbre sonido. De manera similar, siempre que cualquiera de las tres intensidades de radiación alcance el máximo nivel (" **Avoid** " aparece), el rojo indicador LED luz arriba y el timbre sonará sonido.
2. Mueva el probador un poco hacia la izquierda y hacia la derecha y cambie la dirección del probador, el ensayador puede cambiarlo radiación intensidad indicación. El más alto lectura desplegado durante el la detección es el más exacto Resultado de medida.
3. El detección sensor es posicionado en el cabeza del ensayador. Al realizar una medición, debe sostenga el probador en el trasero sección (debajo de la pantalla y los botones) para evitar la obstrucción de las manos cual puede afectar la medición resultados.

4. Sostenga el probador constantemente cerca de el objeto siendo Medido. Evite movimientos rápidos, ya que el probador requiere tiempo de reacción.
5. Durante la detección, asegúrese de que no haya metales u otros materiales conductores. en las proximidades del objeto medido.

2. Datos Sostener

Brevemente presione el " MAX" botón, el las lecturas son celebrada el el mostrar . El símbolo " " voluntad aparecer como un indicador. Para salir de los datos sostener modo, presione esto botón nuevamente.

El símbolo " " desaparece.

3. Alarma sonora Función

Cuando el ensayador es transformado en, el audible alarma función es en. El la pantalla muestra el símbolo " " como un indicador.

Para desactivar la función de alarma audible, presione brevemente el botón "/ " botón. El símbolo " " aparece sobre el mostrar.

4. MÁXIMO Grabación Modo

Cuando el probador está encendido , él valores predeterminados a ingresar el tiempo real modo de medición.

Para cambiar a MÁXIMO grabación modo, presione y   " botón sostener el " durante unos 2 segundos. La pantalla mostrará el símbolo "".

En MÁXIMO grabación modo, el mostrar siempre muestra el máximo lecturas de todo lecturas tomado desde entrando este modo. Cuando sea el ensayador detecta a nuevo valor cual es más alto que el ahora desplegado lectura, él reemplaza el ahora desplegado lectura con este nuevo valor.

Si necesita volver al modo de medición en tiempo real, largo presione el "  " botón hasta que el símbolo "MAX" desaparece de el mostrar.

5. Cambio Unidades

El probador tiene dos unidades de campo magnético . Puede brevemente prensa el "  " botón para cambiar el MF unidad entre mg y μ T.



6. Automático Apagado

Presione y sostener el " " botón para activar o desactivar el automático

función de apagado. Cuando la función de apagado automático está habilitada, el símbolo "  " aparecerá en el mostrar.


Si no hay ningún botón, presione durante aproximadamente 10 minutos, el probador se apagará . automáticamente.

7. Girando apagado el ensayador

A apagar el probador , prensa y sostener el "  " botón para acerca de 2 segundos.

BATTERY CHARGING/REPLACEMENT

Cuando el símbolo "  " aparece en el mostrador, reemplazo del Se necesita batería. Para reemplazar la batería, abra la tapa de la batería en el parte posterior del probador. Reemplace el viejo batería con un nuevo uno del mismo tipo, hacer seguro eso el polaridad conexiones son correcto. Cerca el tapa de la batería hasta él esta asegurado en lugar.



9V Batería

SPECIFICATION

Batería: 9V batería, 6F22 o equivalente, 1 pedazo

Resolución: FE: 1 V/m

MF: 0,1 mg o 0,01 µT

FR: 0,01 mW/m²

Detector Rango: FE: 1 ~ 1999 V/m

MF: 0,1 ~ 999,9 mg;

0,01 ~ 99,99 µT

FR: 0,01 ~ 99,99 mW/m²

Mostrar: 4 dígitos

Tiempo de muestreo: aproximadamente 0,4 segundos

Operando Ambiente: Temperatura : 0°C a 40°C

Relativo Humedad: < 80%

Almacenamiento Temperatura ambiental : -10°C a 50°C

Relativo Humedad: <

90% **Tamaño:** 152 mm x 70

mm x 29 mm **Peso (incluido batería):** Acerca de
160g

NOTE

1. Este manual está sujeto a cambios sin t aviso.
2. Nuestra empresa no asumir otras responsabilidades por cualquier pérdida.
3. Los contenidos de Este manual no puede utilizarse como motivo para utilizar el probador para aplicaciones especiales .

ACCESSORIES LIST

1. Instrucción manual *1
2. Almacenamiento bolsa * 1
- 3, 9V litio batería *1
4. Carga USB cable *1

ELIMINACIÓN DE ESTE ARTÍCULO

Estimado cliente,

Si tú en algún punto pretende disponer de este artículo, entonces por favor mantener en importa eso muchos de sus

Los componentes consisten en valiosos materiales que poder ser reciclado.

Por favor no lo arrojes a la basura. papelera, pero controlar con tu ayuntamiento para el reciclaje instalaciones en su área.



Fabricante: Shanghaimuxinxuyeyouxiangongsi

Dirección : Shuangchenglu 803 nong 11 hao 1602A- 1609 shi , baoshanqu , shanghai 200000 CN .

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD , 1 ROKEVA STREET

ASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a Estados Unidos : Sanven Tecnología Ltd. , Suite 250,

9166 lugar de anaheim , Rancho Cucamonga , CA 91730

CE

**REP
S**

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

**Rei
no
Uni
do**

**REP
S**

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte Técnico y Certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i E-Gwarancja

Certyfikat

www.vevor.com/support

Pole elektromagnetyczne PRÓBNIK

INSTRUKCJA ARKUSZ

MODEL: EM4552

My Kontynuować Do Był zaangażowany Do dostarczać Ty narzędzia z konkurencyjny cena .

" Ratować Połowa ", " Połowa Cena " lub każdy Inny podobny wyrażenia używany przez nas tylko reprezentuje jakis

oszacować z oszczędności Ty móc korzyść z kupowanie niektórych narzędzi z nas szczyt marki I robi nie koniecznie mieć na myśle Do okładka Wszystko kategorie z narzędzią oferowaną przez nas . Ty

Czy uprzejmie przypomnię Do zweryfikować ostrożnie Kiedy Ty Czy umieszczenie jakiś zamówienie z nas Jeśli Ty Czy

Właściwie oszczędność połowa W porównanie z the szczyt główny marki .

MODEL : EM 4552



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

To jest oryginał instrukcja , proszę przeczytać wszystko podręcznik instrukcje

ostrożnie przed operacją. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszego użytkownika podręcznik . The wygląd z the produkt być Być temat Do the

produkt Ty otrzymane . Proszę Wybacz nas To My nie będzie poinformować Ty Ponownie jeśli są jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania na naszym produkt.

	Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musieć Czytać instrukcje ręcznie.
	Ten urządzenie jest zgodny z częścią 15 z Regulamin FCC. Operacja jest temat Do the następny dwa warunki:(1)To urządzenie móc nie powodować szkodliwe ingerencja, I (2) to s urządzenie musi zaakceptować każdy odebrane zakłócenia , w tym ingerencja w to może spowodować niepożądane działanie .
	Ten produkt Jest temat Do the zaopatrzenie z europejski Dyrektywa 2012/19/WE. Symbol przedstawiający kosz na śmieci na kółkach przekreślone wskazuje To the produkt wymaga oddzielnego odmawiać kolekcja W Unia Europejska. Dotyczy to produkt i Wszystko akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone jako taki móc nie Być wyrzucony z normalny domowy odpady, ale t musi być zajęty Do kolekcja punkt Do recykling elektryczny I elektroniczny urządzenia

INTRODUCTION

Ten miernik to A ręczny tester pola elektromagnetycznego przeznaczony do pomiaru elektromagnetyczny pole promieniowanie poziomy wokół moc linie , dom urządzenia i przemysłowy urządzenia. Użytkownicy mogą dokonać rozsądne przetwarzania lub podjąć skuteczne środki zapobiegawcze przeciwko promieniowaniu elektromagnetycznemu zgodnie z testem wynik.

FEATURES

- Jednocześnie mierzyć i wyświetlać pole elektryczne, pole magnetyczne i pole częstotliwości radiowej
- Dwa jednostki pola magnetycznego do wyboru z
- MAKS nagranie tryb
- Niski bateria wskazanie

- Dane trzymać
- Automatyczny wyłącz

APPLICATIONS


1. Wykryj pole elektromagnetyczne promieniowanie w środowiskach mieszkalnych, takich jak mieszkanie, biuro, sala komputerowa, dystrybucja pokój I wieża transmisyjna.
2. Badania funkcji wyrobów ochrony przed promieniowaniem pola elektromagnetycznego, w tym ocena skuteczności ekranowania elektromagnetycznego w promieniowanie odzież ochronna .
3. Wykryj różne Źródła promieniowania RF , w tym testowanie urządzeń komunikacji bezprzewodowej , np. mobilnych telefon, router i kuchenka mikrofalowa.

WARNING

- Do nie ingerować w obwody wewnętrzne instrument nr. Do nie podbij lub upuść instrument. Zachowaj natychmiast czyste i suchy.
- Wymień akumulator, gdy tylko Niski bateria wskaźnik () pojawia się na wyświetlaczu.
- Jeśli tak nie Użyj instrument dla A długi okres czasu, wyjmij baterię z komory baterii Do unikać szkoda.
- Do nie wystawiać instrumentu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub na ekstremalne temperatury i wilgotność .
- Zanim użyj, sprawdź działanie instrumentu testując urządzenie
- Który Jest wytwarzające pole elektromagnetyczne. Do nie Użyj instrument jeśli działa nieprawidłowo Lub To Jest uszkodzony .
- Przestrzegaj lokalnych i krajowy bezpieczeństwo kody.


- Zachowaj ostrożność podczas pracy g w pobliżu silnego promieniowania źródła. Długotrwałe narażenie na pole elektromagnetyczne może być przyczyną białaczki dziecięcej i innych postaci s raka. Osoby z elektroniką implanty (np. rozruszniki serca). unikać potężne źródła promieniowania.
- Przeczytaj uważnie instrukcje obsługi sprzętu generując pole elektromagnetyczne, które będzie wymierzony.
- Do nie obsługiwać przyrząd, w którym występują wybuchowe gazy, opary lub pyły Jest obecny.

FRONT PANEL



1. Wyświetlacz
2. Siła promieniowania Wskaźnik PROWADZONY
Zielony wskazuje Niski poziom; Żółty wskazuje średni poziom;
Czerwony wskazuje wysoki poziom.
3. " " Przycisk
Krótki naciśnij, aby zmienić jednostkę pola magnetycznego.
Długi naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć funkcję automatyczną
funkcja wyłączania. 4. " " Przycisk
Krótki Naciśnij żeby zablokować lub odblokować prąd odczytu.
Długi naciśnij, aby wejść lub wyjść MAKS nagranie tryb.
5. " " Przycisk
Krótki naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć alarm dźwiękowy
funkcjonować. Długi naciśnij, aby włączyć lub poza
testerem.


DISPLAY DESCRIPTION



NIE.	Symbol	Opis
1		Dźwięk brzęczyka Jest wyłączony.
		Dźwięk brzęczyka Jest włączony.
2	EF	Wskazanie pola elektrycznego obszar
3		Jednostka pola elektrycznego: wolty za metr
4	MF	Magnetyczny obszar wskazań pola
5		Pole magnetyczne jednostki: mg: mili Gauss; μT: mikroTesla
6	F	Pole RF obszar wskazań
7		Pole RF jednostka: miliwattów na metr kwadratowy
8		Promieniowanie intensywność wskaźnik : "Safe" wskazuje Niski poziom; "Alert" wskazuje średni poziom; "Avoid" „wskazuje A wysoki poziom.
9		Poziom baterii wskaźnik
10		Funkcja automatycznego wyłączania jest włączona.
11	MAX	Maksymalny czytanie jest wyświetlane.
12		Detektor znajduje się w trybie wstrzymania danych.

OPERATION INSTRUCTION

1. Dokonywanie pomiarów



1. Naciśnij i przytrzymaj „/” przycisk „przez około 2 sekunda zakręt NA the próbnik. Domyślnie jest wprowadzane w czasie rzeczywistym pomiar tryb.
 2. Z testerem W ręka, przesuń głowa z próbnik powoli w kierunku the obiekt pod test (Jak pokazywać W e powyżej Postać). The wyświetlacz jednocześnie pokazuje pomiar wyniki elektrycznego pole, pole magnetyczne i częstotliwość radiowa pole. The tester Również daje wskazówki wskazać intensywność zmierzonego poziomu promieniowanie, jak pokazane poniżej tabela.
- Notatka:** Intensywność promieniowania wzrasta w miarę zbliżania się testera do a źródło promieniowania.

Zakres	Wskaźnik LED	Symbol	Brzęczyk Dźwięk
EF: < 40 V/m	Zielony		NIE
MF: < 0,4µT			
RF: < 5mW/ m ²			
EF:40 ~ 80V/m	Żółty		Tak
MF: 0,4 ~ 0,8µT			
RF:5~ 10mW/ m ²			NIE
EF:> 80V/m	Czerwony		Tak
MF:> 0,8µT			
RF:> 10mW/ m ²			

Notatka:

1. Kiedykolwiek którykolwiek z EF, MF lub RF promieniowanie jonowe intensywności dociera do środka poziom („ **Alert** ” pojawia się), żółty wskaźnik LED będzie światło w góre. Jeśli albo EF Lub MF dociera do średni poziom, brzęczyk będzie dźwięk. Podobnie, gdy którekolwiek z trzech intensywności promieniowania osiągnie maksimum poziom („ **Avoid** ” pojawia się), czerwony wskaźnik LED będzie światło w góre i brzęczyk będzie dźwięk.
2. Poruszaj testerem trochę w lewo i w prawo oraz zmień jego kierunek, the próbnik móc zmienia się promieniowanie intensywność wskazanie. e najwyższy czytanie wystawiany podczas the wykrywanie jest najbardziej dokładny wynik pomiaru.
3. The wykrycie czujnik Jest ustawiony Na the głowa z próbnik. Dokonując pomiaru, powinieneś zatrzymaj tester na the tył sekcję (pod wyświetlaczem i przyciskami), aby uniknąć blokowania dłoni. Który może mieć wpływ na pomiar wyniki.

4. Przytrzymaj tester stale w pobliżu the przedmiot jest wymierzony.
Unikaj gwałtownych ruchów, jak tester wymaga czas reakcji.
5. Podczas wykrywania upewnij się, że nie ma metali ani innych materiałów przewodzących w pobliżu mierzonego obiektu.

2. Dane Trzymać

Krótko wciśnij "MAX" przycisk, odczyty są trzymane the wyświetlacz .
Symbol "" będzie pojawiać się Jak jakiś wskaźnik.
Aby wyjść z danych trzymać tryb, naciśnij to ponownie przycisk.
Symbol "" znika.

3. Alarm dźwiękowy Funkcjonować

Gdy the próbnik Jest obrócony NA, the słyszalny alarm funkcjonować Jest NA. The wyświetlacz pokazuje symbol "  " Jak jakiś wskaźnik.

Aby wyłączyć funkcję alarmu dźwiękowego, należy krótko nacisnąć przycisk „” przycisk. Symbol "" pojawia się na wyświetlaczu.

4. MAKS Nagranie Tryb

Gdy tester jest włączony , To wartości domyślne Do Wchodzić the czas rzeczywisty
tryb pomiaru.

Aby przejść na MAKS nagranie tryb, naciśnij i trzymaj go  " przycisk
przez około 2 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się symbol "MAX ..

W MAKS nagranie tryb, the wyświetlacz zawsze przedstawia the maksymalny odczyty z Wszystko odczyty zajęty od wstępowanie Ten tryb. Zawsze, gdy the próbnik wykrywa A nowy wartość Który Jest wyższy niż on obecnie wystawiany czytanie, To zastępuje the obecnie wystawiany czytanie z Ten Nowa wartość.
Jeśli chcesz wrócić do trybu pomiaru w czasie rzeczywistym, długie wciśnij "  ", aż pojawi się symbol "MAX" zniknie the wyświetlacz.

5. Przełączanie Jednostki

Tester ma dwa jednostki pola magnetycznego . Możesz krótko naciskać the "  " przycisk, aby przełączyć MF jednostka między mg i µT.

6. Automatyczny Zasilanie - wyłączone

Naciśnij i trzymać the "  " przycisk, aby włączyć lub wyłączyć the automatyczny funkcja wyłączania. Gdy włączona jest funkcja automatycznego wyłączania , symbol "  " pojawi się na wyświetlaczu.
Jeśli nie ma przycisku, naciśnij i przytrzymaj go przez około 10 minut, tester wyłączy się automatycznie.


7. Obracanie wyłączone the próbnik

Do wyłączyć coś the tester , naciskać I trzymać the " sekundy.

 przycisk dla o 2

BATTERY CHARGING/REPLACEMENT

Gdy the symbol "  " pojawi się NA the wyświetlacz, wymiana z potrzebna jest bateria. Aby wymienić baterię, otwórz pokrywę baterii na z tyłu testera. Wymień stary akumulator z nowy jeden z To samo typ, robić Jasne To the biegunowość znajomości Czy prawidłowy. Zamknąć the pokrywa baterii do To jest zabezpieczony W miejsce.



SPECIFICATION

Bateria: 9 V bateria 6F22 lub odpowiednik, 1 sztuka

Rezolucja: EF: 1 V/m

MF: 0,1 mg Lub 0,01 µT

RF: 0,01 mW/m²

Wykrywanie Zasięg: EF: 1 ~ 1999 V/m

MF: 0,1 ~ 999,9 mg;

0,01 ~ 99,99 µT

RF: 0,01 ~ 99,99 mW/m²

Wyświetlacz: 4 cyfry

Czas próbkowania: około 0,4 sekundy

Operacyjny Środowisko: Temperatura : 0°C do 40°C

Względny Wilgotność: < 80%

Składowanie Temperatura otoczenia : -10°C do o 50°C

Względny Wilgotność: <

90% **Rozmiar:** 152 mm x 70

mm x 29 mm **Waga (w tym bateria):** O 160g

NOTE

1. Ten podręcznik może ulec zmianie bez t ogłoszenie.
2. Nasza firma to zrobi nie brać na siebie innych obowiązków strata.
3. Zawartość niniejsza instrukcja nie może być powodem użycia testera do zastosowań specjalnych .

ACCESSORIES LIST

1. Instrukcja podręcznik *1
2. Przechowywanie torba *1
3. 9V lit bateria *1
4. Ładowanie przez USB kabel *1

USUWANIE TEGO ARTYKUŁU

Szanowny Kliencie,

Jeśli Ty Na w pewnym momencie zamierzam pozbyć się z Ten artykuł, zatem Proszę trzymać W Weź to pod uwagę Wielez nich składniki składają się z cennych materiały , które Moc Być poddane recyklingowi.

Proszę nie wyrzucać go do śmieci kosz, Ale sprawdzać z z lokalnymi władzami zajmującymi się recyklingiem udogodnienia w twój obszar.



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres : Shuangchenglu 803 nong 11 hao 1602A- 1609 shi ,
baoshanqu , szanghaj 200000 CN .

Import do Australii: SIHAO PTY LTD , 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowany Do USA : Sanven Technologia Ltd. , Suite 250, 9166

Miejsce Anaheim , Rancho Cucamonga , Kalifornia 91730

WE	REP REZ ENT ANT
----	--------------------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Wie Ika Bry tani a	REP REZ ENT ANT
--------------------------------	--------------------------

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i Certyfikat e-Gwarancji
www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en E-
garantie Certificaat
www.vevor.com/support

EMV TESTER

INSTRUCTIE LAKEN

MODEL: EM4552

Wij doorgaan naar zijn betrokken naar voorzien Jij hulpmiddelen met competitief prijs .

" Redden Half half Prijs " of elk ander vergelijkbaar uitdrukkingen gebruikt door ons alleen vertegenwoordigt een schatting van besparingen Jij macht voordeel van kopen zeker hulpmiddelen met ons vergeleken naar de belangrijk bovenkant merken En doet niet nodig gemeen naar omslag alle categorieën van hulpmiddelen aangeboden door ons . Jij Zijn vriendelijk herinnerd naar verifiëren voorzichtig wanneer Jij Zijn plaatsen een volgorde met ons als Jij Zijn Eigenlijk besparing half in vergelijking met de bovenkant belangrijk merken .



EMF TESTER

MODEL : EM 4552



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Dit is het origineel instructie , lees alstublieft alles handmatig instructies voorzichtig voordat u gaat werken. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruiker voor handmatig . De verschijning van de Product zullen zijn onderwerp naar de Product Jij ontvangen . Alsjeblieft vergeven ons Dat Wij zal niet informeren Jij opnieuw als er technologie- of software-updates zijn op onze Product.

	Waarschuwing-Om de risico op letsel, gebruiker moeten lezen instructies handleiding zorgvuldig.
	Dit apparaat voldoet met deel 15 van de FCC-regels. Operatie is onderwerp naar de als vervolg op twee voorwaarden:(1) Dit apparaat kunnen niet schadelijk veroorzaken inmenging, En (2) dit apparaat moet accepteren elk ontvangen interferentie , inbegrepen interfereren daarmee kan een ongewenste werking veroorzaken.
	Dit Product is onderwerp naar de voorraad van Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool toont een afvalcontainer doorgekruist geeft aan Dat de Product vereist verschillend weigeren verzameling in de Europese Unie. Dit geldt voor de product- en alle accessoires gemarkerd met dit symbool. Producten gemarkerd als zo een kunnen niet zijn mee weggegooid normaal huiselijk verspilling, maar moet zijn genomen naar een collectie punt voor recycling elektrisch En elektronisch apparaten

INTRODUCTION

Deze meter is een draagbare EMF-tester ontworpen om te meten elektromagnetisch veld straling niveaus rondom stroom lijnen , thuis huishoudelijke apparaten en industrieel apparaten. Gebruikers kunnen een redelijke verwerking uitvoeren of effectieve preventiemaatregelen nemen tegen de elektromagnetische straling volgens de test resultaat.

FEATURES

- Tegelijkertijd meten en weergeven van elektrisch veld, magnetisch veld en radiofrequentieveld
- Twee magnetische veldeenheden om te selecteren van
- MAX opname modus
- Laag accu indicatie

- Gegevens uitstel
- Auto uitschakelen

APPLICATIONS

1. Detecteer een elektromagnetisch veld straling in woonomgevingen zoals woning, kantoor, computerruimte , verdeling kamer En zendmast.
2. Testfuncties van producten voor bescherming tegen elektromagnetische straling, inclusief het beoordelen van de effectiviteit van elektromagnetische afscherming in straling beschermende kleding .
3. Verschillende soorten RF-stralingsbronnen , inclusief het testen van draadloze communicatieapparatuur zoals mobiele apparaten telefoon, router en magnetron.

WARNING


- Doen niet knoeien met de interne circuits van de instrument nt. Doen niet stoten of laten vallen instrument. Houd de instrument schoon En droog.
- Vervang de batterij zodra de laag accu indicator () verschijnt op de weergave.
- Als u dat doet niet gebruik de instrument voor een lang periode, verwijder de batterij uit het batterijcompartiment naar voorkomen schade.
- Doen niet blootleggen instrument aan direct zonlicht of aan extreme temperaturen en vochtigheid .
- Voor gebruiken, verifieer de werking van het instrument door een apparaat te testen

APPLICATIONS

- welke is elektromagnetisch veld produceren. Doen niet gebruik de instrument als het abnormaal werkt of Het is schade red.
- Houd u aan de lokale en nationaal veiligheid codes.

- Wees voorzichtig bij het werken in de buurt van krachtige straling bronnen. Langdurige blootstelling aan elektromagnetische velden kan dit veroorzaken de oorzaak zijn van kinderleukemie en andere vormen van kanker.
Personen met elektronische implantaten (bijv . pacemakers) zouden dat wel moeten doen voorkomen krachtige stralingsbronnen.
- Lees aandachtig de gebruiksaanwijzingen van de apparatuur elektromagnetisch veld genereren dat zal zijn gemeten.
- Doen niet bedienen instrument waar explosief gas, damp of stof aanwezig is is cadeau.

FRONT PANEL



1. Weergave
2. Stralingssterkte Indicator LED

Groente geeft een aan laag niveau; Geel geeft een aan medium niveau; Rood geeft een aan hoog niveau.

3. " " Knop

Kort druk op om de te wijzigen magnetische veld eenheid.

- Lang druk hierop om de automaat in of uit te schakelen uitschakelfunctie.
4. " " Knop


Kort druk om vergrendel of ontgrendel de stroom lezingen.

Lang druk hierop om naar of af te sluiten MAX opname modus.

5. " " Knop

Kort druk hierop om het hoorbare alarm in of uit te schakelen functie. Lang druk op om of in te schakelen van de tester.


DISPLAY DESCRIPTION



Nee.	Symbool	Beschrijving
1		Het zoemergeluid is gehandicapt.
		Het zoemergeluid is ingeschakeld.
2	EF	Indicatie elektrisch veld gebied
3	V/m	Elektrische veld eenheid: volt per meter
4	MF	Magnetisch veld indicatie gebied
5	mG µT	Magnetisch veld eenheden: mg: milli Gauss; µT: micro-Tesla
6	F	RF-veld indicatie gebied
7	mW/m²	RF-veld eenheid: milliwatt per vierkante meter
8		Straling intensiteit indicator : "Safe" geeft een aan laag niveau; "Alert" geeft een aan medium niveau; "Avoid" duidt op een hoog niveau.
9		Batterijniveau indicator
10		De automatische uitschakelfunctie is ingeschakeld.
11	MAX	Maximaal lezing is uitgestald.
12		De detector bevindt zich in de Data Hold-modus.

OPERATION INSTRUCTION

1. Metingen maken



1. Druk op en houd de " \odot/\triangle "-knop voor ongeveer 2 seconden naar draai op de tester. Standaard wordt de real-time ingevoerd meting modus.
2. Met de tester in hand, verplaats de hoofd van de tester langzaam richting de voorwerp onder test (als show in de boven Figuur). De display toont tegelijkertijd de meting resultaten van elektrisch veld, magnetisch veld en radiofrequentie veld. De tester Ook geeft aanwijzingen geef de gemeten intensiteit aan straling, als hieronder weergegeven tafel.

Opmerking: De stralingsintensiteit neemt toe naarmate de tester dichter bij a komt stralingsbron.

Bereik	Indicator -LED	Symbol	Zoemer Geluid
EF:< 40 V/m	Groente		Nee
MF:< 0,4 µT			
RF:< 5mW/ m ²			
EF:40 ~ 80V/m	Geel		Ja
MF:0,4 ~ 0,8 µT			
RF: 5 ~ 10 mW/ m ²			
EF:> 80V/m	Rood		Ja
MF:> 0,8 µT			
RF:> 10 mW/m ²			

Opmerking:

1. Wanneer een van de EF, MF of RF straling ion intensiteiten bereikt het medium niveau (" **Alert** " verschijnt), het geel indicatie-LED zal licht omhoog. Als een van beide EF of MF bereikt de medium niveau, de zoemer zal geluid. Op dezelfde manier, wanneer een van de drie stralingsintensiteiten de hoge bereikt niveau (" **Avoid** " verschijnt), de rood indicator LED zal licht omhoog en de zoemer zal dat doen geluid.
2. Beweeg de tester een beetje naar links en rechts en verander de richting van de tester, de tester kunnen verander het straling intensiteit indicatie. De hoogste lezing weergegeven tijdens de detectie is het meest accuraat meetresultaat.
3. De detectie sensor is gepositioneerd bij de hoofd van de tester. Wanneer u een meting uitvoert, moet u dat doen houd de tester vast de achterkant gedeelte (onder het display en de knoppen) om handobstructie te voorkomen welke kan de meting beïnvloeden resultaten.

4. Houd de knop ingedrukt tester gestaag in de buurt de object is gemeten. Vermijd snelle bewegingen, zoals de tester vereist reactietijd.
5. Zorg er tijdens de detectie voor dat er geen metalen of andere geleidende materialen aanwezig zijn in de buurt van het gemeten object.

2. Gegevens Uitstel

HOLD

Kort druk de " " knop, de lezingen zijn hield vast de weergave . Het symbool " " zullen verschijnen als een indicator.

Om de gegevens te verlaten uitstel modus, druk hierop knop opnieuw. Het symbool " " verdwijnt.

3. Hoorbaar alarm Functie

Wanneer de tester is draaide op, de hoorbaar alarm functie is op. De display toont het symbool "  " als een indicator.

Om de akoestische alarmfunctie uit te schakelen, drukt u kort op de knop " /  " knop. Het symbool "  " komt naar voren op de weergave.

4. MAX Opname Modus

Wanneer de tester is ingeschakeld , Het standaardinstellingen naar binnenkomen de echte tijd
meetmodus.

Om naar over te schakelen MAX opname modus, druk op  " knop en houd de "
gedurende ongeveer 2 seconden. Het display toont de s symbool "  ".

In MAX opname modus, de weergave altijd shows de maximaal lezingen van alle lezingen genomen sinds binnenkomen dit modus. Wanneer dan ook de tester detecteert A nieuw waarde welke is hoger dan de momenteel weergegeven lezing, Het vervangt de momenteel weergegeven lezing met dit nieuwe waarde.

Als u wilt terugkeren naar de realtime meetmodus, lang druk de "
HOLD
MAX" tot het symbool "**MAX**" disa blijkt uit de weergave.

5. Schakelen Eenheden

De tester heeft er twee magnetische veldeenheden. Jij kan kort druk op de "
UNIT
APO" knop om te schakelen MF eenheid tussen mg en μT .



6. Automatisch Stroom - uit

Druk op en uitstel de " A " knop om in of uit te schakelen de automatisch

uitschakelfunctie. Wanneer de automatische uitschakelfunctie is ingeschakeld, het symbool "  " verschijnt op de weergave.

Als er geen knop is, druk dan ongeveer Na 10 minuten schakelt de tester uit automatisch.


7. Draaien uit de tester

Naar uitschakelen de tester , druk op En  /  knop voor over 2 uitstel de "

seconden.

BATTERY CHARGING/REPLACEMENT

Wanneer de symbool "  " komt naar voren op de weergave, vervanging van de batterij nodig. Om de batterij te vervangen, opent u het batterijdeksel op de achterkant van de tester. Vervang de oude batterij met een nieuw een van de dezelfde type, maken Zeker Dat de polariteit verbindingen Zijn juist. Dichtbij de batterijdeksel tot Het is beveiligd in plaats.



SPECIFICATION

Batterij: 9V batterij, 6F22 of gelijkwaardig, 1 deel

Oplossing: EF: 1 V/m

MF: 0,1 mg of 0,01 µT

RF: 0,01 mW/m²

Detecteren Bereik: EF: 1 ~ 1999 V/m

MF: 0,1 ~ 999,9 mg;

0,01 ~ 99,99 µT

RF: 0,01 ~ 99,99 mW/m²

Weergave: 4 cijfers

Bemonsteringstijd: ongeveer 0,4 seconden

Operationeel Omgeving: Temperatuur : 0°C tot 40°C

Familielid Vochtigheid: < 80%

Opslag Omgevingstemperatuur : -10°C tot o 50°C

Familielid Vochtigheid: <

90% **Maat:** 152 mm x 70 mm x

29 mm **Gewicht (inbegrepen accu):** Over 160g

NOTE

1. Dit handmatig is onderhevig aan verandering zonder t kennisgeving.
2. Ons bedrijf zal dat doen neem voor geen enkele andere verantwoordelijkheden op zich verliest.
3. De inhoud van deze handleiding kan niet worden gebruikt als reden om de tester voor speciale toepassingen te gebruiken .

ACCESSORIES LIST

1. Instructie handmatig *1
2. Opslag zak *1
3. 9V lithium batterij *1
4. USB-opladen kabel *1

VERWIJDERING VAN DIT ARTIKEL

Beste klant,

Als Jij bij een bepaald punt van plan Weggooien van dit artikel dan Alsjeblieft houden in Let daar op veel van zijn componenten bestaan uit waardevolle materialen , die kan zijn gerecycled.



Gooi het a.u.b. niet bij het huisvuil bak, Maar rekening met uw gemeente voor recycling faciliteiten binnen jouw gebied.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres : Shuangchenglu 803 nong 11 hao 1602A- 1609 shi ,
baoshanqu , sjanghai 200000 CN .

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD , 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar VS : Sanven Technologie Ltd. , Suite 250, 9166

Anaheim-plaats , Rancho Cucamonga , CA 91730

EG

REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

**Gro
ot-
Brit
tan
nië**

REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat
www.vevor.com/support



Teknisk support och E-garanti Certifikat
www.vevor.com/support

EMF TESTARE

INSTRUKTION ARK

MODELL: EM4552

Vi Fortsätta till vara engagerad till förse du verktyg med konkurrenskraftig pris .

" Spara Hälften häften Pris " eller några Övrig liknande uttryck Begagnade förbi oss endast representerar en uppskatta av besparingar du makt dra nyttा från uppköp vissa verktyg med oss jämfört till de större topp märken och gör inte nödvändigtvis betyda till omslag Allt kategorier av verktyg erbjuds förbi oss . Du är vänligt påminde till kontrollera försiktigt när du är placering en beställa med oss om du är faktiskt sparande halv i jämförelse med de topp större märken .

MODELL : EM 4552



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Detta är originalet instruktioner om, snälla läs allt manuell instruktioner försiktigt före drift. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användare manual . De utseende av de produkt skall vara ämne till de produkt du fått . Snälla du förlåta oss den där vi kommer inte underrätta du igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	Varning-För att minska risk för skada, användare måste läsa instruktioner handbok noggrant.
	Detta enhet följer med del 15 av FCC:s regler. Operation är ämne till de följande två betingelser:(1) Detta enhet Maj inte orsaka skadligt interferens, och (2) detta s enhet måste acceptera några mottagna störningar , Inklusive störa det kan orsaka oönskad funktion .
	Detta produkt är ämne till de tillhandahållande av Europeiska Direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en soptunna på hjul genomkorsad indikerar den där de produkt kräver separat vägra samling i europeiska unionen. Detta gäller för produkt och Allt tillbehör märkta med denna symbol . Produkter markerade som sådan Maj inte vara kasseras med normala inhemska avfall, men t måste vara tagen till en samling punkt för återvinning elektrisk och elektronisk enheter

INTRODUCTION

Denna mätare är en handhållen EMF-testare designad för att mäta elektromagnetiska fält strålning nivåer runt kraft jag , Hem apparater och industriella enheter. Användare kan göra en rimlig bearbetning eller vidta effektiva förebyggande åtgärder mot elektromagnetisk strålning enligt testet resultat.

FEATURES

- Samtidigt mäta och visa elektriska fält, magnetfält och radiofrekvensfält
- Två magnetfältsenheter att välja från
- MAX inspelning läge
- Låg batteri indikation
- Data håll
- Bil Stäng av

APPLICATIONS


1. Detektera elektromagnetiskt fält strålning i boendemiljöer som bostad, kontor, datorrum , distribution rum och transmissionstorn.
2. Testfunktioner hos strålskyddsprodukter för elektromagnetiska fält , inklusive bedömning av effektiviteten hos elektromagnetisk avskärmning i strålning skyddskläder .
3. Upptäck olika RF-strålningsskällor , inklusive testning av trådlösa kommunikationsenheter som mobil telefon, router och mikrovågsugn.

WARNING

- Do inte manipulera med interna kretsar av instrument nt.
Do inte stöta eller tappa instrument. Behåll instrument rent och torr.
- Byt ut batteri så snart som låg batteri indikator () visas på visa.
- Om du gör det inte Använd instrument för a lång tidsperiod, ta bort batteriet från batterifacket till undvika skada.
- Do inte avslöja instrument till direkt solljus eller till extrema temperaturer och fukt .
- Innan använda, verifiera instrumentets funktion genom att testa en enhet
 - som är producerar elektromagnetiska fält. Do n ot Använd instrument om den fungerar onormalt eller Det är skadad .
 - Följ lokala och nationell säkerhet koder.


- Var försiktig när du arbetar i närheten av kraftig strålning källor. Långvarig exponering för elektromagnetiska fält kan vara orsaken till barnleukemi och andra former av cancer. Personer med elektroniska implantat (t.ex. pacemakers) bör undvika kraftfulla strålningskällor.
- Läs noggrant bruksanvisningen för utrustningen genererar elektromagnetiskt fält som kommer att vara mätt.
- Do inte använda instrument där explosiv gas, ånga eller damm är närvarande.

FRONT PANEL



1. Visa
2. Strålningsstyrka Indikator LED
Grön indikerar a låg nivå; Yel ow indikerar a medium nivå; Röd indikerar a hög nivå.
- 3." " Knapp
Kort tryck för att ändra magnetfältsenhet.
- Lång tryck för att aktivera eller inaktivera automatiskt avstängningsfunktion.
- 4." " Knapp
Kort tryck för att låsa eller låsa upp strömmen avläsningar.
Lång tryck för att öppna eller avsluta MAX inspelning läge.
- 5." " Knapp
Kort tryck för att aktivera eller inaktivera ett hörbart larm fungera. Lång tryck för att slå på eller av testaren.


DISPLAY DESCRIPTION



Nej.	Symbol	Beskrivning
1		Summerljudet är inaktiverad.
		Summerljudet är aktiverad.
2	EF	Indikering av elektriskt fält område
3	V/m	Elektrisk fältenhet: volt per meter
4	MF	Magnetisk fältindikationsområde
5	mG µT	Magnetiskt fält enheter: mG: milli Gauss; µT: mikro Tesla
6	F	RF-fält indikationsområde
7	mW/m²	RF-fält enhet: milliwatt per kvadratmeter
8		Strålning intensitet indikator : "Safe" indikerar a låg nivå; "Alert" indikerar a medium nivå; "Avoid" indikerar a hög nivå.
9		Batterinivå indikator
10		Funktionen för automatisk avstängning är aktiverad.
11	MAX	Maximal läsning visas .
12		Detektorn är i datahållningsläge.

OPERATION INSTRUCTION

1. Göra mätningar



1. Tryck på och håll "ON/OFF"-knappen i ungefär 2 sekund till sväng på de testare. Det är standard för att gå in i realtid mått läge.
 2. Med testaren i hand, flytta huvud av testare långsamt mot de objekt under testa (som show i den e ovan Figur). De displayen visar samtidigt mätningen resultat av el fält, magnetfält och radiofrekvens fält. De tester också ger indikationer på ange den uppmätta intensiteten strålning, som visas i det följande tabell.
- Notera:** Strålningsintensiteten ökar när testaren kommer närmare a strålningskälla.

Räckvidd	Indikator LED	Symbol	Summer Ljud
EF: < 40V/m	Grön		Nej
MF:< 0,4 µT			
RF: < 5mW/m ²			
EF:40 ~ 80V/m	Gul		Ja
MF: 0,4 ~ 0,8 µT			
RF:5 ~ 10mW/m ²			Nej
EF:> 80V/m	Röd		Ja
MF:> 0,8 µT			
RF:> 10mW/m ²			

Notera:

1. Närhelst någon av EF, MF eller RF strålningjon intensiteter når mediet nivå (" **Alert** " visas), den gula indikatorlampan kommer lju upp. Om antingen EF eller MF kommer fram till medium nivå, den summern kommer ljud. På liknande sätt, när någon av de tre strålningsintensiteterna når den höga nivå (" **Avoid** " visas), den röd indikator LED kommer lju upp och summern kommer ljud.
2. Flytta testaren lite åt vänster och höger och ändra testarens riktning, de testare Maj ändras strålning intensitet indikation. Th e högsta läsning visas under de upptäckt är den mest exakta mätresultat.
3. De upptäckt sensor är placerad på de huvud av testare. När du gör en mätning bör du håller testaren på de bak- sektionen (under displayen och knapparna) för att undvika handhinder som kan påverka mätningen resultat.

4. Håll testare stadigt i närheten av de objekt b eing mätt. Undvik snabba rörelser, som testaren kräver reaktionstid.
eller andra ledande material under detektering i närheten av det uppmätta objektet.

2. Data Håll

I korthet tryck på " " knappen, den avläsningar är höll på de visa . Symbolen " " kommer dyka upp som en indikator.
För att avsluta data håll läge, tryck på detta knappen igen.
Symbolen " " försvinner.

3. Ljudlarm Fungera

När de testare är vände på, de hörbar larm fungera är på. De displayen visar symbolen " " som en indikator.
För att avaktivera ljudlarmfunktionen, tryck kort på "/ " knapp.
Symbolen " " visas på visa.

4. MAX Inspelning Läge

När testaren slås på, Det standardvärdet till stiga på de realtid mätläge.
Att byta till MAX inspelning läge, tryck och håll " " knapp i cirka 2 sekunder. Displayen kommer att visa s symbol " ".

I MAX inspelning läge, de visa alltid visar de maximal avläsningar av Allt avläsningar tagen eftersom går in detta läge. Närhelst de testare känner av en ny värde som är högre än den nuvarande visas läsning, Det ersätter de nuvarande visas läsa ing med detta nytt värde.

Om du behöver återgå till mätläge i realtid, lång tryck på " ^{HOLD} _{MAX} "-knappen tills symbolen "**MAX**" försvinner från de visa.

5. Växling Enheter

Testaren har två magnetiska fältenheter. Du kan i korthet Tryck de " ^{UNIT} _{APO} " knappen för att byta MF enhet mellan mG och µT.

6. Automatisk Stäng av

Tryck på och håll de " ^{UNIT} _{APO} " för att aktivera eller inaktivera den automatiska avstängningsfunktion. När den automatiska avstängningsfunktionen är aktiverad, symbolen "  " kommer att visas på visa.


Om det inte finns någon knapp, tryck i ungefär 10 minuter kommer testaren att stänga av f automatiskt.

7. Vändning av de testare

Till Stäng av de testare , Tryck och håll de "  /  " knapp för handla om 2 sekunder.

BATTERY CHARGING/REPLACEMENT

När de symbol " 



SPECIFICATION

Batteri: 9V batteri, 6F22 eller motsvarande, 1 bit

Upplösning: EF: 1 V/m

MF: 0,1 mG eller 0,01 µT

RF: 0,01 mW/m²

Upptäcker Område: EF: 1 ~ 1999 V/m

MF: 0,1 ~ 999,9 mG;

0,01 ~ 99,99 µT

RF: 0,01 ~ 99,99 mW/m²

Visa: 4 siffror

Samplingstid: ca 0,4 sekunder

Drift Miljö: Temperatur : 0°C till 40°C

Relativ Luftfuktighet: < 80 %

Lagring Miljö: Temperatur: -10°C t o 50°C

Relativ Luftfuktighet: <

90 % **Storlek:** 152 mm x 70

mm x 29 mm **Vikt (Inklusive batteri):** Handla om 160
g

NOTE

1. Detta manuell kan ändras utan t lägga märke till.
2. Vårt företag kommer inte ta det andra ansvaret för något förlust.
3. Innehållet i denna handbok kan inte användas som anledning att använda testaren för speciell applikation .

ACCESSORIES LIST

1. Instruktion manuell *1
2. Förvaring väska *1
3. 9V litium batteri *1
4. USB-laddning kabel *1

AVFALLSHANTERING AV DENNA ARTIKEL

Kära kund,

Om du på någon punkt avser göra sig av med detta artikel alltså snälla du ha kvar i tänka på det många av dess komponenter består av värdefulla material , som burk vara återvunnet.

Vänligen töm inte ut det i soporna bin, men kolla upp med ditt lokala råd för återvinning anläggningar i din område.



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress : Shuangchenglu 803 nong 11 hao 1602A- 1609 shi , baoshanqu , shanghai 200000 CN .

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD , 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA : Sanven Teknologi Ltd. , Suite 250, 9166

Anaheim Place , Rancho Cucamonga , CA 91730

EC

REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

**Sto
rbri
tan
nie
n**

REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och E-garantibevis
www.vevor.com/support