

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

SHIPPING SCALE

MODEL:SF-890

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SHIPPING SCALE

MODEL:SF-890



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


 CustomerService@vevor.com

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
 	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this digital scale.weighing scales are precision instruments that should always be handled with care. Please read all of the instructions before using it.The information will help you achieve the best possible results.



- | | |
|-----------------|------------------|
| A ON/OFF button | F LCD display |
| B TARE button | G Weighing plate |
| C MODE button | H RJ11 joint |
| D HOLD button | I Power Adapter |
| E Coiled cable | |

SAVE THIS MANUAL

Capacity × Graduation	50kg×2g
Weighing units	Kg, lb, lb: oz, g
Weighing pan size	9.84"×9.84"
Overload indication	[O_Ld] or [Err]
Low voltage indication	[LO]
Optimum operating temperature	5°C-35°C
Power Supplier	2xAAA(1.5V) batteries or AC adapter (110-240V AC to 5V DC)

FEATURES

- Large LCD display with back light
- Low battery indication “LO”, over load indication “O_Ld”
- If you don't operate scale, it will automatically power off after 5 minutes.
- If the scale is powered by adapter or during calibration, the scale will not automatically power off.

BUTTON FUNCTIONS

Button Functions

1.ON/OFF Button: Pressing this button will turn the scale on and off

2.TARE Button: Pressing this button will tare the weight of the load. The tare function will eliminate the weight put on the scale, such as a container or vessel. This will give the weight only of the items added to the container.

3.MODE Button: Pressing this button changes the unit of measure for the scale.

4.HOLD Button: Press HOLD button to lock the readout, even if you take away items, the readout will keep on.

OPERATION

- 1.Please put scale on a level platform.
- 2.Please put batteries into the scale or plug the adapter into scale.
- 3.Press the "ON/OFF" button to turn the scale on.
- 4.Wait until the display shows "0" (zero) before placing any weight on the scale.
- 5.Carefully place item(s) on the platform.
- 6.After a few seconds, the weight will stabilize and you can now get weight data from the LCD display.
- 7.Press the "MODE" button, you can switch between weighing units.
- 8.You can set auto-off time by following method: long press TARE button to choose auto-off time, press TARE button to shift from "1" "3" "5" "-"(OFF), press MODE button to confirm.

CALIBRATION

- 1.Put the scale on a flat platform
- 2.Turn on the scale, press the “MODE” for six seconds, the scale will show capacity
- 3.Press the “TARE” button to choose calibration value from “2kg/5kg/10kg”. Please press “MODE” to confirm calibration value.
- 4.Put counterweight on the platform according to what indicator shows. The indicator will show “PASS” after the readout is stable.
- 5.If loading weight is not stable or you stop calibration, the scale will show “Err” and automatically turn off after one minute.
- 6.You can press ON/OFF to stop calibration.

CARE INSTRUCTIONS

Don't put the scale on an uneven surface

Don't expose scale to moisture

Don't drop or mistreat the scale

Don't overload the scale. This will permanently damage it!

Don't leave weight on the scale when not in use.

Replace battery when the scale shows “LO” on the display.

	items	Description
1	Name	Shipping Scale
2	Model	SF-890
3	Parameter	Rating(s): 2x1.5AAA or 5Vdc, Capacity:50kg/110lb, Division:2g
4	Package Size	295x280x105mm
5	G.W.	2.3KG

Importer: WAITCHX

Address: 250 bis boulevard Saint-Germain 75007 Paris

Importer: FREE MOOD LTD

Address: 2 Holywell Lane, London, England, EC2A 3ET

Manufacturer: JiangYin SuoFei Electronic Technology Co.,Ltd.

Address: Building 70, Chuangrong Industrial City, Yucheng Street, Yuhuan
City, Zhejiang Province

Made In China

UK	REP
-----------	------------

EUREP UK LTD
UNIT 2264, 100 OCK STREET, ABINGDON
OXFORDSHIRE ENGLAND OX14 5DH

EC	REP
-----------	------------

EUREP GmbH
Unterlettenweg 1a, 85051
Ingolstadt, Germany



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

ÉCHELLE D'EXPÉDITION

MODÈLE : SF-890

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SHIPPING SCALE

MODÈLE : SF-890



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


 CustomerService@vevor.com

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

INSTRUCTIONS

Merci beaucoup d'avoir choisi cette balance numérique. Les balances sont des instruments de précision qui doivent toujours être manipulés avec précaution. Veuillez lire toutes les instructions avant de l'utiliser. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.



- | | |
|-----------------|------------------|
| A ON/OFF button | F LCD display |
| B TARE button | G Weighing plate |
| C MODE button | H RJ11 joint |
| D HOLD button | I Power Adapter |
| E Coiled cable | |

SAVE THIS MANUAL

Capacité × Graduation	50kg×2g
Unités de pesée	Kg , lb , lb: once , g
Taille du plateau de pesée	9,84"×9,84"
Indication de surcharge	[O_Ld] ou [Err]
Indication de basse tension	[LO]
Température de fonctionnement optimale	5 °C -35 °C
Alimentation électrique	2 piles AAA (1,5 V) ou adaptateur secteur (110-240 V CA à 5 V CC)

FEATURES

- Grand écran LCD avec rétroéclairage
- Indication de batterie faible « LO » , indication de surcharge « O_Ld »
- Si vous n'utilisez pas l'appareil, il s'éteindra automatiquement après 5 minutes.
- Si la balance est alimentée par un adaptateur ou pendant l'étalonnage, la balance ne s'éteindra pas automatiquement.

BUTTON FUNCTIONS

Fonctions des boutons

- 1. Bouton ON/OFF** : appuyez sur ce bouton pour allumer et éteindre la balance
- 2. Bouton TARE** : appuyez sur ce bouton pour tarer le poids de la charge. La fonction tare éliminera le poids placé sur la balance, comme un récipient ou un récipient. Cela donnera uniquement le poids des articles ajoutés au récipient.
- 3. Bouton MODE** : appuyez sur ce bouton pour modifier l'unité de mesure de la balance.
- 4. Bouton HOLD** : appuyez sur le bouton HOLD pour verrouiller la lecture, même si vous retirez des éléments, la lecture continuera.

OPERATION

1. Veuillez placer la balance sur une plate-forme plane.
2. Veuillez mettre des piles dans la balance ou brancher l'adaptateur sur la balance.

3. Appuyez sur le bouton « ON/OFF » en bas pour allumer la balance.
4. Attendez que l' écran affiche « 0 » (zéro) avant de placer un poids sur la balance.
5. Placez soigneusement les articles sur la plate-forme.
6. Après quelques secondes, le poids se stabilisera et vous pourrez désormais obtenir les données de poids sur l'écran LCD.
7. Appuyez sur le bouton « MODE » pour basculer entre les unités de pesage.
8. Vous pouvez régler l'heure d'arrêt automatique en utilisant la méthode suivante : appuyez longuement sur le bouton TARE pour choisir l'heure d'arrêt automatique, appuyez sur le bouton TARE pour passer de « 1 », « 3 », « 5 », « - » (OFF), appuyez sur le bouton MODE pour confirmer.

CALIBRATION

1. Placez la balance sur une plate-forme plane
2. Allumez la balance, appuyez sur « MODE » pendant six secondes, la balance affichera la capacité
3. Appuyez sur le bouton « TARE » pour choisir la valeur d'étalonnage parmi « 2 kg/5 kg/10 kg ». Appuyez sur « MODE » pour confirmer la valeur d'étalonnage.
4. Placez le contrepoids sur la plate-forme en fonction de ce qui est indiqué par l'indicateur. L'indicateur affichera « PASS » une fois que la lecture sera stable.
5. Si le poids de chargement n'est pas stable ou si vous arrêtez l'étalonnage, la balance affichera « Err » et s'éteindra automatiquement après une minute.
6. Vous pouvez appuyer sur ON/OFF pour arrêter l'étalonnage.

CARE INSTRUCTIONS

Ne placez pas la balance sur une surface inégale

N'exposez pas la balance à l'humidité

Ne laissez pas tomber et ne maltraitez pas la balance

Ne surchargez pas la balance. Cela l'endommagerait définitivement !

Ne laissez pas de poids sur la balance lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Remplacez la pile lorsque la balance affiche « LO » sur l'écran.

	articles	Description
1	Nom	Échelle d'expédition
2	Modèle	SF-890
3	Paramètre	Valeurs nominales : 2 x 1,5 AAA ou 5 V CC , capacité : 50 kg/110 lb, division : 2 g
4	Taille du paquet	295x280x105mm
5	GW	2,3 kg

Importateur : WAITCHX

Adresse : 250 bis boulevard Saint-Germain 75007 Paris

Importateur : FREE MOOD LTD

Adresse : 2 Holywell Lane, Londres, Angleterre, EC2A 3ET

Fabricant: JiangYin SuoFei Technologie électronique Co., Ltd.

Adresse : Bâtiment 70, ville industrielle de Chuangrong, rue Yucheng, ville de Yuhuan, province du Zhejiang

Fabriqué en Chine

UK	REP
-----------	------------

EUREP UK LTD
UNIT 2264, 100 OCK STREET, ABINGDON
OXFORDSHIRE ENGLAND OX14 5DH

EC	REP
-----------	------------

EUREP GmbH
Unterlettenweg 1a, 85051
Ingolstadt, Germany



Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

VERSANDWAAGE

MODELL: SF-890

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SHIPPING SCALE

MODELL: SF-890



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


 CustomerService@vevor.com

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

INSTRUCTIONS

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Digitalwaage entschieden haben. Waagen sind Präzisionsinstrumente, die stets mit Sorgfalt behandelt werden sollten. Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen sorgfältig durch. Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.



- | | |
|-----------------|------------------|
| A ON/OFF button | F LCD display |
| B TARE button | G Weighing plate |
| C MODE button | H RJ11 joint |
| D HOLD button | I Power Adapter |
| E Coiled cable | |

SAVE THIS MANUAL

Kapazität x Graduierung	50 kg × 2 g
Wägeeinheiten	kg , lb , lb: oz , g
Waagschalengröße	9,84"×9,84"
Überlastanzeige	[O_Ld] oder [Err]
Unterspannungsanzeige	[siehe]
Optimale Betriebstemperatur	5 °C -35 °C
Netzteil	2 x AAA-Batterien (1,5 V) oder Netzteil (110–240 V AC auf 5 V DC)

FEATURES

- Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Anzeige für niedrigen Batteriestand „ LO “ , Anzeige für Überlastung „ O_Ld “
- Wenn Sie sie nicht bedienen, schaltet es sich nach 5 Minuten automatisch aus.
- Wenn die Waage über ein Netzteil mit Strom versorgt wird oder während der Kalibrierung, schaltet sie sich nicht automatisch aus.

BUTTON FUNCTIONS

Tastenfunktionen

- 1. EIN/AUS-Taste:** Durch Drücken dieser Taste wird die Waage ein- und ausgeschaltet
- 2. TARE-Taste:** Durch Drücken dieser Taste wird das Gewicht der Ladung tariert. Die Tara-Funktion eliminiert das auf die Waage gelegte Gewicht, z. B. einen Behälter oder ein Gefäß. Dadurch wird nur das Gewicht der in den Behälter gelegten Gegenstände angezeigt.
- 3.MODE-Taste:** Durch Drücken dieser Taste wird die Maßeinheit für die Waage geändert.
- 4. HOLD-Taste:** Drücken Sie die HOLD-Taste, um die Anzeige zu sperren. Auch wenn Sie Elemente entfernen, bleibt die Anzeige bestehen.

OPERATION

1. Bitte stellen Sie die Waage auf eine ebene Plattform.
2. Bitte legen Sie Batterien in die Waage ein oder stecken Sie den Adapter

in die Waage.

3. Drücken Sie die Taste „ ON/OFF “, um die Waage einzuschalten.

„ 0 “ (Null) anzeigt , bevor Sie ein Gewicht auf die Waage legen.

5. Platzieren Sie die Artikel vorsichtig auf der Plattform.

6. Nach einigen Sekunden stabilisiert sich das Gewicht und Sie können nun Gewichtsdaten vom LCD-Display ablesen.

7. Drücken Sie die Taste „ MODE “ , um zwischen den Wiegeeinheiten zu wechseln.

8. Sie können die automatische Abschaltzeit folgendermaßen einstellen: Halten Sie die TARE-Taste gedrückt, um die automatische Abschaltzeit

auszuwählen, drücken Sie die TARE-Taste, um von „1 “ , „3 “ , „5 “ oder

„- “ (AUS) zu wechseln, und drücken Sie die MODE-Taste zur

Bestätigung.

CALIBRATION

1.Stellen Sie die Waage auf eine flache Plattform

2.Schalten Sie die Waage ein und drücken Sie sechs Sekunden lang auf „MODE“. Die Waage zeigt nun die Kapazität an.

3. Drücken Sie die Taste „TARE“, um den Kalibrierungswert zwischen „2 kg/5 kg/10 kg“ auszuwählen. Drücken Sie „MODE“, um den Kalibrierungswert zu bestätigen.

4. Legen Sie das Gegengewicht auf die Plattform, je nachdem, was die Anzeige anzeigt. Die Anzeige zeigt „PASS“ an, sobald die Anzeige stabil ist.

5.Wenn das Ladegewicht nicht stabil ist oder Sie die Kalibrierung abbrechen, zeigt die Waage „Err“ an und schaltet sich nach einer Minute automatisch ab.

6.Sie können EIN/AUS drücken, um die Kalibrierung zu stoppen.

CARE INSTRUCTIONS

Stellen Sie die Waage nicht auf eine unebene Fläche

Setzen Sie die Waage keiner Feuchtigkeit aus

Die Waage nicht fallen lassen oder misshandeln

Überlasten Sie die Waage nicht. Dadurch wird sie dauerhaft beschädigt!

Lassen Sie kein Gewicht auf der Waage liegen, wenn Sie diese nicht verwenden.

Ersetzen Sie die Batterie, wenn die Waage „LO“ im Display anzeigt.

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Versandwaage
2	Modell	SF-890
3	Parameter	Bewertung(en) : 2x1,5 AAA oder 5 VDC , Kapazität: 50 kg/110 lb, Teilung: 2 g
4	Paketgröße	295x280x105mm
5	GW	2,3 kg

Importeur: WAITCHX

Adresse: 250 bis boulevard Saint-Germain 75007 Paris

Importeur: FREE MOOD LTD

Adresse: 2 Holywell Lane, London, England, EC2A 3ET

Hersteller: JiangYin SuoFei Elektronische Technologie Co., Ltd.

Adresse: Gebäude 70, Chuangrong Industrial City, Yucheng Street, Yuhuan City, Provinz Zhejiang

In China hergestellt

UK	REP
-----------	------------

EUREP UK LTD
UNIT 2264, 100 OCK STREET, ABINGDON
OXFORDSHIRE ENGLAND OX14 5DH

EC	REP
-----------	------------

EUREP GmbH
Unterlettenweg 1a, 85051
Ingolstadt, Germany



Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

SCALA DI SPEDIZIONE

MODELLO: SF-890

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SHIPPING SCALE

MODELLO: SF-890



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


 CustomerService@vevor.com

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.
 	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici

INSTRUCTIONS

Grazie mille per aver scelto questa bilancia digitale. Le bilance pesapersona sono strumenti di precisione che devono sempre essere maneggiati con cura. Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzarle. Le informazioni vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.



A ON/OFF button

B TARE button

C MODE button

D HOLD button

E Coiled cable

F LCD display

G Weighing plate

H RJ11 joint

I Power Adapter

SAVE THIS MANUAL

Capacità × Laurea	50kg×2g
Unità di pesatura	kg , libbre , libbre: oz , g
Dimensioni del piatto di pesatura	9,84"×9,84"
Indicazione di sovraccarico	[O_Ld] o [Err]
Indicazione di bassa tensione	[LO]
Temperatura di esercizio ottimale	da 5 °C a 35 °C
Fornitore di energia	2 batterie AAA (1,5 V) o adattatore CA (110-240 V CA a 5 V CC)

FEATURES

- Ampio display LCD con retroilluminazione
- Indicazione di batteria scarica “ LO ” , indicazione di sovraccarico “ O_Ld ”
- Se non lo si utilizza, si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti.
- Se la bilancia è alimentata tramite adattatore o durante la calibrazione, la bilancia non si spegnerà automaticamente.

BUTTON FUNCTIONS

Funzioni dei pulsanti

- 1. Pulsante ON/OFF:** premendo questo pulsante si accende e si spegne la bilancia
- 2. Pulsante TARE:** premendo questo pulsante si tara il peso del carico. La funzione tara eliminerà il peso messo sulla bilancia, come un contenitore o una nave. Questo darà il peso solo degli articoli aggiunti al contenitore.
- 3. Pulsante MODE:** premendo questo pulsante si cambia l'unità di misura della bilancia.
- 4. Pulsante HOLD:** premere il pulsante HOLD per bloccare la lettura; la lettura rimarrà attiva anche se si rimuovono oggetti.

OPERATION

1. Posizionare la bilancia su una piattaforma piana.
2. Inserire le batterie nella bilancia o collegare l'adattatore alla bilancia.
3. Premere il pulsante “ ON/OFF ” in basso per accendere la bilancia.
4. Attendere che il display mostri “ 0 ” (zero) prima di posizionare qualsiasi

peso sulla bilancia.

5. Posizionare con cura gli oggetti sulla piattaforma.

6. Dopo alcuni secondi, il peso si stabilizzerà e sarà possibile visualizzare i dati relativi al peso sul display LCD.

7. Premere il pulsante “ MODE ” per passare da un'unità di misura all'altra.

8. È possibile impostare l'orario di spegnimento automatico con il seguente metodo: premere a lungo il pulsante TARE per scegliere l'orario di spegnimento automatico, premere il pulsante TARE per passare da "1" "3" "5" "-" (OFF), premere il pulsante MODE per confermare.

CALIBRATION

1. Posizionare la bilancia su una piattaforma piana

2. Accendere la bilancia, premere il tasto “MODE” per sei secondi, la bilancia mostrerà la capacità

3. Premere il pulsante “TARE” per scegliere il valore di calibrazione tra “2 kg/5 kg/10 kg”. Premere “MODE” per confermare il valore di calibrazione.

4. Posizionare il contrappeso sulla piattaforma in base a quanto mostrato dall'indicatore. L'indicatore mostrerà "PASS" dopo che la lettura è stabile.

5. Se il peso di caricamento non è stabile o si interrompe la calibrazione, la bilancia visualizzerà "Err" e si spegnerà automaticamente dopo un minuto.

6. È possibile premere ON/OFF per interrompere la calibrazione.

CARE INSTRUCTIONS

Non posizionare la bilancia su una superficie irregolare

Non esporre la bilancia all'umidità

Non far cadere o maltrattare la bilancia

Non sovraccaricare la bilancia. Ciò la danneggerà in modo permanente!

Non lasciare il peso sulla bilancia quando non la usi.

Sostituire la batteria quando la bilancia mostra “LO” sul display.

	elementi	Descrizione
1	Nome	Scala di spedizione
2	Modello	SF-890
3	Parametro	Valutazione(i) : 2x1.5AAA o 5 VDC , Capacità: 50 kg/110 lb, Divisione: 2 g
4	Dimensioni del pacco	Dimensioni: 295x280x105mm
5	GW	2,3 kg

Importatore: WAITCHX

Indirizzo: 250 bis boulevard Saint-Germain 75007 Parigi

Importatore: FREE MOOD LTD

Indirizzo: 2 Holywell Lane, Londra, Inghilterra, EC2A 3ET

Produttore: JiangYin SuoFei Electronic Technology Co.,Ltd.

Indirizzo: Edificio 70, città industriale di Chuangrong, via Yucheng, città di Yuhuan, provincia di Zhejiang

Made in China

UK	REP
-----------	------------

EUREP UK LTD

UNIT 2264, 100 OCK STREET, ABINGDON

OXFORDSHIRE ENGLAND OX14 5DH

EC	REP
-----------	------------

EUREP GmbH

Unterlettenweg 1a, 85051

Ingolstadt, Germany

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

BÁSCULA DE ENVÍO

MODELO: SF-890

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SHIPPING SCALE

MODELO: SF-890



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


 CustomerService@vevor.com

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
 	Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con los residuos domésticos normales, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar dispositivos eléctricos y electrónicos.

INSTRUCTIONS

Muchas gracias por elegir esta báscula digital. Las básculas son instrumentos de precisión que siempre deben manipularse con cuidado. Lea todas las instrucciones antes de usarla. La información le ayudará a lograr los mejores resultados posibles.



- | | |
|-----------------|------------------|
| A ON/OFF button | F LCD display |
| B TARE button | G Weighing plate |
| C MODE button | H RJ11 joint |
| D HOLD button | I Power Adapter |
| E Coiled cable | |

SAVE THIS MANUAL

Capacidad × Graduación	50 kg × 2 g
Unidades de pesaje	Kg , lb , lb: onza , gramo
Tamaño del plato de pesaje	9,84" × 9,84"
Indicación de sobrecarga	[O_Ld] o [Err]
Indicación de bajo voltaje	[LO]
Temperatura óptima de funcionamiento	5 °C -35 °C
Suministrador de energía	2 pilas AAA (1,5 V) o adaptador de CA (110-240 V CA a 5 V CC)

FEATURES

- Gran pantalla LCD con luz de fondo
- Indicación de batería baja “ LO ” , indicación de sobrecarga “ O_Ld ”
- Si no utiliza el scale, se apagará automáticamente después de 5 minutos.
- Si la báscula se alimenta mediante un adaptador o durante la calibración, no se apagará automáticamente.

BUTTON FUNCTIONS

Funciones de los botones

- 1. Botón ON/OFF:** Al presionar este botón se encenderá y apagará la báscula.
- 2. Botón TARA:** Al presionar este botón se tarará el peso de la carga. La función de tara eliminará el peso colocado en la báscula, como un contenedor o recipiente. Esto dará el peso únicamente de los artículos agregados al contenedor.
- 3. Botón MODE:** Al presionar este botón se cambia la unidad de medida de la escala.
- 4. Botón HOLD:** Presione el botón HOLD para bloquear la lectura, incluso si quita elementos, la lectura continuará.

OPERATION

1. Coloque la báscula sobre una plataforma nivelada.
2. Coloque las pilas en la báscula o conecte el adaptador a la báscula.
3. Presione el botón “ ON/OFF ” para encender la báscula.

4. Espere hasta que la pantalla muestre “ 0 ” (cero) antes de colocar cualquier peso en la báscula.
5. Coloque con cuidado los artículos en la plataforma.
6. Después de unos segundos, el peso se estabilizará y podrá obtener datos de peso desde la pantalla LCD.
7. Presione el botón “ MODE ” para cambiar entre unidades de pesaje.
8. Puede configurar el tiempo de apagado automático mediante el siguiente método: mantenga presionado el botón TARE para elegir el tiempo de apagado automático, presione el botón TARE para cambiar de “1”, “3”, “5”, “-” (APAGADO), presione el botón MODE para confirmar.

CALIBRATION

1. Coloque la báscula sobre una plataforma plana.
2. Encienda la báscula, presione “MODE” durante seis segundos, la báscula mostrará la capacidad.
3. Pulse el botón “TARE” para elegir el valor de calibración entre “2 kg/5 kg/10 kg”. Pulse “MODE” para confirmar el valor de calibración.
4. Coloque el contrapeso en la plataforma según lo que muestre el indicador. El indicador mostrará “PASS” (APROBADO) después de que la lectura se estabilice.
5. Si el peso de carga no es estable o detiene la calibración, la báscula mostrará “Err” y se apagará automáticamente después de un minuto.
6. Puede presionar ON/OFF para detener la calibración.

CARE INSTRUCTIONS

No coloque la báscula sobre una superficie irregular.

No exponga la báscula a la humedad.

No deje caer ni maltrate la báscula

¡No sobrecargue la báscula, ya que podría dañarla permanentemente!

No deje peso sobre la báscula cuando no esté en uso.

Reemplace la batería cuando la báscula muestre “LO” en la pantalla.

	elementos	Descripción
1	Nombre	Báscula de envío
2	Modelo	SF-890
3	Parámetro	Clasificación(es) : 2x1.5AAA o 5Vdc , Capacidad: 50 kg/110 lb, División: 2 g
4	Tamaño del paquete	295 x 280 x 105 mm
5	GW	2,3 kg

Importador: WAITCHX

Dirección: 250 bis boulevard Saint-Germain 75007 París

Importador: FREE MOOD LTD

Dirección: 2 Holywell Lane, Londres, Inglaterra, EC2A 3ET

Fabricante: JiangYin SuoFei Tecnología Electrónica Co., Ltd.

Dirección: Edificio 70, Ciudad Industrial de Chuangrong, Calle Yucheng, Ciudad de Yuhuan, Provincia de Zhejiang

Hecho en china

UK	REP
-----------	------------

EUREP UK LTD
UNIT 2264, 100 OCK STREET, ABINGDON
OXFORDSHIRE ENGLAND OX14 5DH

EC	REP
-----------	------------

EUREP GmbH
Unterlettenweg 1a, 85051
Ingolstadt, Germany



Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

WAGA WYSYŁKOWA

MODEL: SF-890

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SHIPPING SCALE

MODEL: SF-890



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


 CustomerService@vevor.com

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
	Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

INSTRUCTIONS

Dziękujemy bardzo za wybranie tej wagi cyfrowej. Wagi to precyzyjne urządzenia, z którymi należy obchodzić się ostrożnie. Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.



A ON/OFF button

B TARE button

C MODE button

D HOLD button

E Coiled cable

F LCD display

G Weighing plate

H RJ11 joint

I Power Adapter

SAVE THIS MANUAL

Pojemność × Ukończenie studiów	50 kg×2 g
Jednostki ważenia	Kg , funt , funt: uncja , gram
Rozmiar szalki wagowej	9,84"×9,84"
Wskaźnik przeciążenia	[O_Ld] lub [Err]
Wskaźnik niskiego napięcia	[ŁÓŹ]
Optymalna temperatura pracy	5 °C -35 °C
Zasilacz	2 baterie AAA (1,5 V) lub zasilacz sieciowy (110–240 V AC do 5 V DC)

FEATURES

- Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem
- Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii „ LO ” , wskaźnik przeciążenia „ O_Ld ”
- Jeżeli nie korzystasz ze skale, wyłączy się ono automatycznie po 5 minutach.
- Jeżeli waga jest zasilana za pomocą adaptera lub jest w trakcie kalibracji, waga nie wyłączy się automatycznie.

BUTTON FUNCTIONS

Funkcje przycisków

1. Przycisk WŁ./WYŁ.: Naciśnięcie tego przycisku spowoduje włączenie lub wyłączenie wagi.

2. Przycisk TARE: Naciśnięcie tego przycisku spowoduje wytarowanie ciężaru ładunku. Funkcja tary wyeliminuje ciężar umieszczony na wadze, np. pojemnika lub naczynia. Spowoduje to podanie ciężaru tylko przedmiotów dodanych do pojemnika.

3. Przycisk MODE: Naciśnięcie tego przycisku powoduje zmianę jednostki miary dla skali.

4. Przycisk HOLD: Naciśnij przycisk HOLD, aby zablokować odczyt. Nawet jeśli zabierzesz przedmioty, odczyt będzie kontynuowany.

OPERATION

1. Ustaw wagę na równej platformie.
2. Włóż baterie do wagi lub podłącz zasilacz do wagi.

3. Naciśnij przycisk „ ON/OFF ” , aby włączyć wagę.

Przed położeniem ciężaru na wadze należy poczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się „ 0 ” (zero).

5. Ostrożnie umieść przedmiot(y) na platformie.

6. Po kilku sekundach waga się ustabilizuje, a dane dotyczące wagi będą widoczne na wyświetlaczu LCD.

7. Naciśnij przycisk „ MODE ” , aby przełączać się między jednostkami wagi.

8. Czas automatycznego wyłączenia można ustawić w następujący sposób: naciśnij i przytrzymaj przycisk TARE, aby wybrać czas automatycznego

wyłączenia, naciśnij przycisk TARE, aby przełączać się między „1” „3” „

5” „-” (OFF), naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić.

CALIBRATION

1. Postaw wagę na płaskiej platformie

2. Włącz wagę, naciśnij przycisk „MODE” na sześć sekund, waga pokaże pojemność

3. Naciśnij przycisk „TARE”, aby wybrać wartość kalibracji z „2kg/5kg/10kg”. Naciśnij „MODE”, aby potwierdzić wartość kalibracji.

4. Umieść przeciwwagę na platformie zgodnie z tym, co pokazuje wskaźnik. Wskaźnik pokaże „PASS” po ustabilizowaniu się odczytu.

5. Jeżeli ciężar ładunku nie jest stabilny lub kalibracja zostanie przerwana, waga wyświetli komunikat „Err” i wyłączy się automatycznie po minucie.

6. Aby zatrzymać kalibrację, naciśnij przycisk WŁ./WYŁ.

CARE INSTRUCTIONS

Nie ustawiaj wagi na nierównej powierzchni

Nie narażaj wagi na działanie wilgoci

Nie upuszczaj wagi i nie traktuj jej niewłaściwie.

Nie przeciążaj wagi. To ją trwale uszkodzi!

Nie pozostawiaj ciężaru na wadze, gdy nie jest używana.

Wymień baterię, gdy na wyświetlaczu wagi pojawi się komunikat „LO”.

	rzeczy	Opis
1	Nazwa	Waga wysyłkowa
2	Model	SF-890
3	Parametr	Moc znamionowa : 2x1,5AAA lub 5Vdc , Nośność: 50kg/110lb, Podziałka: 2g
4	Rozmiar opakowania	295x280x105mm
5	GW	2,3 kg

Importer: WAITCHX

Adres: 250 bis boulevard Saint-Germain 75007 Paryż

Importer: FREE MOOD LTD

Adres: 2 Holywell Lane, Londyn, Anglia, EC2A 3ET

Producent: JiangYin SuoFei Electronic Technology Co.,Ltd.

Adres: Budynek 70, miasto przemysłowe Chuangrong, ulica Yucheng, miasto Yuhuan, prowincja Zhejiang

Wyprodukowano w Chinach

UK	REP
-----------	------------

EUREP UK LTD
UNIT 2264, 100 OCK STREET, ABINGDON
OXFORDSHIRE ENGLAND OX14 5DH

EC	REP
-----------	------------

EUREP GmbH
Unterlettenweg 1a, 85051
Ingolstadt, Germany

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat www.vevor.com/support

VERZENDWEEGSCHAAL

MODEL: SF-890

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SHIPPING SCALE

MODEL: SF-890



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:




CustomerService@vevor.com

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.
 	Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

INSTRUCTIONS

Hartelijk dank voor het kiezen van deze digitale weegschaal. Weegschalen zijn precisie-instrumenten die altijd met zorg behandeld moeten worden. Lees alle instructies voordat u ze gebruikt. De informatie zal u helpen de best mogelijke resultaten te behalen.



- | | |
|-----------------|------------------|
| A ON/OFF button | F LCD display |
| B TARE button | G Weighing plate |
| C MODE button | H RJ11 joint |
| D HOLD button | I Power Adapter |
| E Coiled cable | |

SAVE THIS MANUAL

Capaciteit × Schaalverdeling	50 kg × 2 g
Weegeeenheden	Kg , pond , pond: ons , gram
Weegschaal formaat	24,8 cm x 24,8 cm
Overbelastingsindicatie	[O_Ld] of [Err]
Lage spanningsindicatie	[LO]
Optimale bedrijfstemperatuur	5 ° C -35 ° C
Stroomleverancier	2 x AAA (1,5 V) batterijen of AC-adapter (110-240 V AC naar 5 V DC)

FEATURES

- Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting
- Indicatie voor lage batterijspanning “ LO ” , indicatie voor overbelasting “ O_Ld ”
- Als u het apparaat niet bedient , schakelt het na 5 minuten automatisch uit.
- Als de weegschaal via een adapter van stroom wordt voorzien of tijdens de kalibratie, wordt de weegschaal niet automatisch uitgeschakeld.

BUTTON FUNCTIONS

Knopfuncties

- 1. AAN/UIT-knop:** door op deze knop te drukken, wordt de weegschaal aan- en uitgezet
- 2. TARE-knop:** Als u op deze knop drukt, wordt het gewicht van de lading getarreerd. De tarrafunctie verwijdert het gewicht dat op de weegschaal is geplaatst, zoals een container of vat. Dit geeft alleen het gewicht van de items die aan de container zijn toegevoegd.
- 3.MODE-knop:** Als u op deze knop drukt, verandert u de maateenheid van de weegschaal.
- 4. HOLD-knop:** Druk op de HOLD-knop om de uitlezing te vergrendelen. De uitlezing blijft aan, zelfs als u items weghaalt.

OPERATION

1. Plaats de weegschaal op een vlak platform.

2. Plaats batterijen in de weegschaal of sluit de adapter aan op de weegschaal.
3. Druk op de “ AAN/UIT ” -knop om de weegschaal in te schakelen.
4. Wacht tot het display “ 0 ” (nul) aangeeft voordat u gewicht op de weegschaal legt.
5. Plaats het/de item(s) voorzichtig op het platform.
6. Na een paar seconden stabiliseert het gewicht en kunt u de gewichtgegevens op het LCD-scherm aflezen.
7. Druk op de knop “ MODE ” om te schakelen tussen de weegeenheden.
8. U kunt de automatische uitschakeltijd als volgt instellen: druk lang op de TARE-knop om de automatische uitschakeltijd te selecteren, druk op de TARE-knop om te schakelen tussen "1", "3", "5" en "-" (UIT). Druk op de MODE-knop om te bevestigen.

CALIBRATION

1. Plaats de weegschaal op een plat platform
2. Zet de weegschaal aan, druk zes seconden op de “MODE”-knop, de weegschaal geeft de capaciteit weer
3. Druk op de knop "TARE" om de kalibratiewaarde te kiezen uit "2 kg/5 kg/10 kg". Druk op "MODE" om de kalibratiewaarde te bevestigen.
4. Plaats het contragewicht op het platform volgens de indicator. De indicator zal "PASS" tonen nadat de uitlezing stabiel is.
5. Als het laadgewicht niet stabiel is of als u de kalibratie stopt, geeft de weegschaal "Err" weer en schakelt deze na één minuut automatisch uit.
6. U kunt op AAN/UIT drukken om de kalibratie te stoppen.

CARE INSTRUCTIONS

Plaats de weegschaal niet op een oneffen oppervlak

Stel de kalk niet bloot aan vocht

Laat de weegschaal niet vallen en behandel hem niet verkeerd.
 Overbelast de weegschaal niet. Dit zal hem permanent beschadigen!
 Laat geen gewicht op de weegschaal liggen als u deze niet gebruikt.
 Vervang de batterij wanneer de weegschaal "LO" op het display weergeeft.

	artikelen	Beschrijving
1	Naam	Verzendweegschaal
2	Model	SF-890
3	Parameter	Classificatie(s) : 2x1.5AAA of 5Vdc , Capaciteit: 50kg/110lb, Verdeling: 2g
4	Pakketgrootte	295x280x105mm
5	GW	2,3 kg

Importeur: WAITCHX

Adres: 250 bis boulevard Saint-Germain 75007 Parijs

Importeur: FREE MOOD LTD

Adres: 2 Holywell Lane, Londen, Engeland, EC2A 3ET

Fabrikant: JiangYin SuoFei Elektronische Technologie Co., Ltd.

Adres: Gebouw 70, Chuangrong Industrial City, Yucheng Street, Yuhuan City, provincie Zhejiang

Gemaakt in China

UK	REP
-----------	------------

EUREP UK LTD
UNIT 2264, 100 OCK STREET, ABINGDON
OXFORDSHIRE ENGLAND OX14 5DH

EC	REP
-----------	------------

EUREP GmbH
Unterlettenweg 1a, 85051
Ingolstadt, Germany



Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

FRAKTSKALA

MODELL: SF-890

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SHIPPING SCALE

MODELL: SF-890



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


 CustomerService@vevor.com

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.
	Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor: (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) den här enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.
 	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

INSTRUCTIONS

Tack så mycket för att du valde denna digitala våg. Vågar är precisionsinstrument som alltid bör hanteras med försiktighet. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.



- | | | | |
|---|---------------|---|----------------|
| A | ON/OFF button | F | LCD display |
| B | TARE button | G | Weighing plate |
| C | MODE button | H | RJ11 joint |
| D | HOLD button | I | Power Adapter |
| E | Coiled cable | | |

SAVE THIS MANUAL

Kapacitet x Graduation	50kgx2g
Vägningsenheter	Kg , lb , lb: oz , g
Vägningspannas storlek	9,84"x9,84"
Överbelastningsindikering	[O_Ld] eller [Err]
Lågspänningsindikering	[LO]
Optimal driftstemperatur	5 °C -35 °C
Strömförsörjare	2 x AAA(1,5V)-batterier eller AC-adapter (110-240V AC till 5 V DC)

FEATURES

- Stor LCD-display med bakgrundsbelysning
- Indikation för lågt batteri " LO " , indikation för överbelastning " O_Ld "
- Om du inte använder scale stängs den av automatiskt efter 5 minuter.
- Om vågen drivs av adapter eller under kalibrering kommer vågen inte att stängas av automatiskt.

BUTTON FUNCTIONS

Knappfunktioner

- 1.ON/OFF-knapp:** Genom att trycka på denna knapp slås vågen på och av
- 2.TARE-knapp:** Genom att trycka på denna knapp tareras lastens vikt. Tarafunktionen eliminerar vikten som läggs på vågen, såsom en behållare eller ett kärl. Detta ger bara vikten av de föremål som lagts till behållaren.
- 3.MODE-knapp:** Genom att trycka på denna knapp ändras måttenheten för skalan.
- 4. HOLD-knapp:** Tryck på HOLD-knappen för att låsa avläsningen, även om du tar bort föremål kommer avläsningen att fortsätta.

OPERATION

- 1. Placera vågen på en jämn plattform.
- 2. Sätt i batterierna i vågen eller anslut adaptern till vågen.
- 3.Tryck på " ON/OFF " längst ned för att slå på vågen.
- 4.Vänta tills displayen visar " 0 " (noll) innan du lägger någon vikt på vågen.
- 5. Placera föremål(er) försiktigt på plattformen.
- 6. Efter några sekunder kommer vikten att stabiliseras och du kan nu få viktdata från LCD-displayen.
- 7.Tryck på " MODE " -knappen, du kan växla mellan vägningsenheter.
- 8. Du kan ställa in automatisk avstängningstid med följande metod: tryck länge på TARE-knappen för att välja tid för automatisk avstängning, tryck på TARE-knappen för att växla från "1" "3" "5" "-"(AV), tryck på MODE-knappen för att bekräfta.

CALIBRATION

- 1.Sätt vågen på en plan plattform
2. Slå på vågen, tryck på "MODE" i sex sekunder, vågen visar kapacitet
- 3.Tryck på "TARE"-knappen för att välja kalibreringsvärde från "2kg/5kg/10kg". Tryck på "MODE" för att bekräfta kalibreringsvärdet.
- 4.Sätt motvikt på plattformen enligt vad indikatorn visar. Indikatorn visar "PASS" efter att avläsningen är stabil.
- 5.Om lastvikten inte är stabil eller om du avbryter kalibreringen, visar vågen "Err" och stängs automatiskt av efter en minut.
- 6.Du kan trycka på ON/OFF för att stoppa kalibreringen.

CARE INSTRUCTIONS

Lägg inte vågen på en ojämn yta

Utsätt inte skalan för fukt

Tappa inte eller misshandla inte vågen

Överbelasta inte vågen. Detta kommer att skada den permanent!

Lämna inte vikt på vågen när den inte används.

Byt batteri när vågen visar "LO" på displayen.

	föremål	Beskrivning
1	Namn	Fraktskala
2	Modell	SF-890
3	Parameter	Betyg : 2x1,5AAA eller 5Vdc , Kapacitet:50kg/110lb, Division:2g
4	Paketstorlek	295x280x105mm
5	GW	2,3 kg

Importör: WAITCHX

Adress: 250 bis boulevard Saint-Germain 75007 Paris

Importör: FREE MOOD LTD

Adress: 2 Holywell Lane, London, England, EC2A 3ET

Tillverkare: JiangYin SuoFei Electronic Technology Co.,Ltd.


Adress: Byggnad 70, Chuangrong Industrial City, Yucheng Street, Yuhuan City, Zhejiang-provinsen

Tillverkad i Kina



EUREP UK LTD

UNIT 2264, 100 OCK STREET, ABINGDON
OXFORDSHIRE ENGLAND OX14 5DH



EUREP GmbH

Unterlettenweg 1a, 85051
Ingolstadt, Germany



Teknisk Support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support