

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

CROSS LINE LASER

MODEL:CM03/04

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CROSS LINE LASER

MODEL:CM03/04







NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

✉ CustomerService@vevor.com

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	<p>Warning-To reduce the risk of injury, users must read instructions manual carefully.</p>
	<p>Warning- Be sure to wear eye protectors when using this product.</p>
	<p>This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution , please follow the recommendation below.</p>
	<p style="text-align: center;">FCC statement:</p> <p>This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</p>

Contents

- Safety
- Product Overview
- Operation Modes & LED Indications
- Applications
- User Guide, Maintenance and Care
- Specifications
- Warranty

Safety

WARNING:

- Read the Safety Instructions and User Manual thoroughly before using this product. All users must fully understand and adhere to these instructions.

CAUTION:

- While the product operates, avoid exposing your eyes to the emitting laser beam. Exposure to a laser beam for an extended time may be hazardous to your eyes.

CAUTION:

- Glasses may be supplied in some of the laser tool kits. However, these are NOT certified safety glasses. These glasses are ONLY used to enhance the beam's visibility in brighter environments or at greater distances from a laser source.

WARNING:

- The following label/print samples are placed on the product to inform of the laser class for your convenience and safety.



- Do not stare directly into the beam or view with optical instruments, or set up the laser at eye level.
- Do not disassemble the laser tool. There are no user-serviceable parts inside.
- Do not modify the laser in any way. Modifying the tool may result in hazardous Laser Radiation Exposure.
- Do not operate the laser around children or allow children to operate the laser. Serious eye injury may result.

An exposure to the beam of a Class 2 laser is considered safe for a maximum of 0.25 seconds. Eyelid reflexes will normally provide adequate protection.

Function

CM03 can emit three 360° laser lines, one horizontal and two vertical.

CM04 can emit four 360° laser lines, two horizontal and two vertical.



CM03



CM04

Self-leveling Mode

Slide the lock switch to the unlocked position and horizontal lines turned on. A short press H can turn ON/OFF the horizontal laser line, and a quick press V can turn ON/OFF the vertical laser line. (The horizontal and vertical laser lines can work singly and simultaneously.)

When the laser level is in Self-leveling mode, it can work within $3^{\circ}\pm 1^{\circ}$. If the laser level is out of working range, the unit will flash rapidly and laser tool will beep to alarm.

Pulse Mode

A short press "M" on the keypad to activate the Pulse Mode. The beams will turn dim and it can work with the laser receiver in this mode.

Manual Mode

Long press "M" to turn on/off manual mode. The laser level doesn't flash or beep if it's out of the leveling range. In this mode, the customer can have the tilt line.

Brightness Adjustment Mode

Hold the "H" button and all the beams turn dimmer until the lines can't be seen. Hold the "V" button and all the beams turn more bright until brightest. This operation can work both in the self-leveling mode and the manual mode.

User Guide, Maintenance and Care

- The laser tool is sealed and calibrated at the plant for specified accuracy.
- It's recommended to carry out an accuracy check before its first use and periodic checks during future use especially for precise layouts.
- When not in use please power OFF the tool and place the pendulum lock in its locked position.
- In Manual Mode, self leveling is OFF. The accuracy of the beam is not ensured to be level.
- Do not short any battery terminals, charge alkaline batteries, or dispose of batteries in a fire.
- Do not mix old and new batteries. Instead, replace all of them simultaneously with new batteries of the same brand and type.
- Keep batteries out of reach of children.
- Remove batteries if the tool will not be used for several months.
- Do not store the laser tool in direct sunlight or expose it to high temperatures. The housing and some internal parts are made of plastics and may deform at high temperatures.
- Exterior plastic parts may be cleaned with a damp cloth. Although these parts are solvent resistant, NEVER use solvents. Use a soft, dry cloth to remove moisture from the tool before storage.
- Store the tool in its case when not in use. If storing for an extended time, remove batteries before storage to prevent possible damage.
- Do not dispose of this product with household waste.
- Always dispose of batteries per local code.
- Please recycle in line with local provisions for the collection and disposal of electrical and electronic waste under the WEEE Directive.

Specifications

Laser Wavelength	520±10nm
Laser Class	Class 2
Line Accuracy	±3mm/10m
Working Range	30m
Working Range (With Laser Detector)	50m
Leveling Range	3°±1°
Leveling Time	3s
Li-Ion Battery	3.7V 5200mAh
Charger Output	5V1A
Working Time	8h(3CM) / 6h(4CM)
Working Temperature	-10°C~40°C
Storage Temperature	-20°C~60°C

NOTE:

- The customer is responsible for the correct use and care of the tool. Moreover, the customer is completely responsible for periodically checking the accuracy of the laser, and therefore for the calibration of the tool.

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

LASER À LIGNES CROISÉES

MODÈLE : CM03/04

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.


« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LASER À LIGNES CROISÉES

MODÈLE : CM03/04







BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

 ServiceClient@vevor.com

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

	<p>Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, les utilisateurs doivent lire les instructions</p> <p>Lisez attentivement le manuel.</p>
	<p>Avertissement – Assurez-vous de porter des lunettes de protection lorsque vous utilisez ce produit.</p>
	<p>Ce symbole, placé avant un commentaire de sécurité, indique un type de précaution, avertissement ou danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner une accident. Pour réduire le risque de blessure, d'incendie ou d'électrocution , veuillez suivre la recommandation ci-dessous.</p>
	<p>Déclaration de la FCC :</p> <p>Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est sous réserve des deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçu, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.</p>

Contenu

- Sécurité
- Présentation du produit
- Modes de fonctionnement et indications LED
- Applications
- Guide d'utilisation, entretien et soins
- Spécifications
- Garantie

Sécurité

AVERTISSEMENT:

- Lisez attentivement les consignes de sécurité et le manuel d'utilisation avant d'utiliser cet appareil. produit. Tous les utilisateurs doivent comprendre et respecter pleinement ces instructions.

PRUDENCE:

- Pendant que le produit fonctionne, évitez d'exposer vos yeux au faisceau laser émis.

L'exposition à un faisceau laser pendant une période prolongée peut être dangereuse pour vos yeux.

PRUDENCE:

- Des lunettes peuvent être fournies dans certains kits d'outils laser. Cependant, elles ne sont PAS lunettes de sécurité certifiées. Ces lunettes sont UNIQUEMENT utilisées pour améliorer la visibilité du faisceau visibilité dans des environnements plus lumineux ou à de plus grandes distances d'une source laser.

AVERTISSEMENT:

- Les échantillons d'étiquettes/d'impression suivants sont placés sur le produit pour informer du laser cours pour votre confort et votre sécurité.



- Ne regardez pas directement le faisceau, ne regardez pas avec des instruments optiques et n'installez pas le laser à hauteur des

yeux. • Ne démontez pas l'outil laser. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. • Ne modifiez en aucune façon le laser. La modification de l'outil peut entraîner des blessures dangereuses.

Exposition au rayonnement laser. •

N'utilisez pas le laser à proximité d'enfants et ne laissez pas les enfants l'utiliser.

Des lésions oculaires graves peuvent en résulter.

Une exposition au faisceau d'un laser de classe 2 est considérée comme sûre pour un maximum de 0,25 seconde. Les réflexes des paupières assurent normalement une protection adéquate.

Fonction

Le CM03 peut émettre trois lignes laser à 360°, une horizontale et deux verticales.

Le CM04 peut émettre quatre lignes laser à 360°, deux horizontales et deux verticales.



CM03



CM04

Mode de mise à niveau automatique

Faites glisser l'interrupteur de verrouillage en position déverrouillée et les lignes horizontales sont activées.

un appui court sur H peut activer/désactiver la ligne laser horizontale, et un appui rapide sur V peut activer/désactiver la ligne laser verticale. (Les lignes laser horizontales et verticales peuvent travailler individuellement et simultanément.)

Lorsque le niveau laser est en mode de mise à niveau automatique, il peut fonctionner dans une plage de $3^\circ \pm 1^\circ$. Si le laser le niveau est hors de la plage de fonctionnement, l'appareil clignote rapidement et l'outil laser émet un bip pour alerme.

Mode pulsé

Appuyez brièvement sur « M » sur le clavier pour activer le mode Pulse. Les faisceaux s'allument faible et il peut fonctionner avec le récepteur laser dans ce mode.

Mode manuel

Appuyez longuement sur « M » pour activer/désactiver le mode manuel. Le niveau laser ne clignote pas et n'émet pas de bip si elle est hors de la plage de nivellement. Dans ce mode, le client peut avoir la ligne d'inclinaison.

Mode de réglage de la luminosité

Maintenez le bouton « H » enfoncé et tous les faisceaux deviennent plus faibles jusqu'à ce que les lignes ne soient plus visibles.

Maintenez le bouton « V » enfoncé et tous les faisceaux deviennent plus lumineux jusqu'à atteindre leur luminosité maximale. l'opération peut fonctionner à la fois en mode autonivelant et en mode manuel.

Guide d'utilisation, entretien et soins

- L'outil laser est scellé et étalonné en usine pour une précision spécifiée. • Il est recommandé d'effectuer un contrôle de précision avant sa première utilisation et périodiquement contrôles lors d'une utilisation ultérieure, en particulier pour des dispositions précises. • Lorsque vous ne l'utilisez pas, veuillez éteindre l'outil et placer le verrou du pendule en position sa position verrouillée. •

En mode manuel, la mise à niveau automatique est désactivée. La précision du faisceau n'est pas garantie être de niveau.

- Ne court-circuitez pas les bornes des piles, ne chargez pas les piles alcalines et ne les jetez pas. piles dans un incendie.

- Ne mélangez pas les piles neuves et usagées. Remplacez-les toutes simultanément avec des piles neuves de la même marque et du même type. •

Gardez les piles hors de portée des enfants.

- Retirez les piles si l'outil ne doit pas être utilisé pendant plusieurs mois.

- Ne stockez pas l'outil laser à la lumière directe du soleil et ne l'expose pas à des températures élevées.

Le boîtier et certaines pièces internes sont en plastique et peuvent se déformer à haute température.

- Les pièces

extérieures en plastique peuvent être nettoyées avec un chiffon humide. Bien que ces pièces sont résistants aux solvants, n'utilisez JAMAIS de solvants. Utilisez un chiffon doux et sec pour retirer

- Éliminez l'humidité de l'outil avant de le ranger. •

Rangez l'outil dans son étui lorsqu'il n'est pas utilisé. En cas de stockage prolongé, retirez-le

piles avant de les ranger pour éviter tout dommage éventuel. • Ne jetez

pas ce produit avec les ordures ménagères. • Éliminez toujours les piles

conformément à la réglementation locale. • Veuillez recycler

conformément aux dispositions locales relatives à la collecte et à l'élimination des

déchets électriques et électroniques au sens de la directive DEEE.

Caractéristiques

Longueur d'onde du laser	520±10nm
Cours de laser	Classe 2
Précision de la ligne	±3 mm/10 m
Plage de travail	30 m
Plage de fonctionnement (avec détecteur laser)	50 m
Plage de nivellement	3°±1°
Temps de mise à niveau	3s
Batterie Li-Ion	3,7V 5200mAh
Sortie du chargeur	5V1A
Temps de travail	8h(3CM) / 6h(4CM)
Température de fonctionnement	-10 ~40
Température de stockage	-20 ~60

NOTE:

- Le client est responsable de l'utilisation et de l'entretien corrects de l'outil.

De plus, le client est entièrement responsable de la vérification périodique des précision du laser, et donc pour l'étalonnage de l'outil.

Fabriqué en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

KREUZLINIENLASER

MODELL:CM03/04

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.


„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und bedeuten nicht unbedingt, dass sie alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KREUZLINIENLASER

MODELL:CM03/04







Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

 Kundenservice@vevor.com

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

	<p>Warnung-Um das Verletzungsrisiko zu verringern, müssen Benutzer die Anweisungen lesen</p> <p>Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.</p>
	<p>Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt einen Augenschutz.</p>
	<p>Dieses Symbol vor einem Sicherheitshinweis weist auf eine Art Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr. Das Ignorieren dieser Warnung kann zu einem Unfall. Um das Risiko von Verletzungen, Feuer oder Stromschlag zu verringern , befolgen Sie bitte die nachstehende Empfehlung.</p>
	<p>FCC-Erklärung:</p> <p>Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb ist unter den folgenden beiden Bedingungen:(1) Dieses Gerät darf keine schädliche Interferenzen, und (2) dieses Gerät muss alle Interferenzen akzeptieren empfangen werden, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.</p>

Inhalt

- Sicherheit
- Produktübersicht
- Betriebsmodi und LED-Anzeigen
- Anwendungen
- Benutzerhandbuch, Wartung und Pflege
- Spezifikationen
- Garantie

Sicherheit

WARNUNG:

- Lesen Sie die Sicherheitshinweise und das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt. Alle Benutzer müssen diese Anweisungen vollständig verstehen und befolgen.

VORSICHT:

- Vermeiden Sie, Ihre Augen während des Produktbetriebs dem Laserstrahl auszusetzen.


Eine längere Einwirkung eines Laserstrahls kann für Ihre Augen gefährlich sein.

VORSICHT:

- In einigen Laser-Werkzeugsätzen sind möglicherweise Brillen enthalten. Diese sind jedoch NICHT zertifizierte Schutzbrille. Diese Brille dient NUR zur Verstärkung der Strahlstärke Sichtbarkeit in helleren Umgebungen oder in größerer Entfernung von einer Laserquelle.

WARNUNG:

- Die folgenden Etiketten/Druckmuster werden auf dem Produkt angebracht, um über die Laser Klasse für Ihren Komfort und Ihre Sicherheit.



- Blicken Sie nicht direkt in den Strahl, betrachten Sie ihn nicht mit optischen Instrumenten und richten Sie den Laser auf Augenhöhe.

- Zerlegen Sie das Laserwerkzeug nicht. Es sind keine vom Benutzer zu wartenden Teile darin. • Modifizieren Sie den Laser in keiner Weise. Das Modifizieren des Werkzeugs kann zu gefährlichen Belastung durch Laserstrahlung. •

Betreiben Sie den Laser nicht in der Nähe von Kindern und lassen Sie Kinder den Laser nicht bedienen.

Es kann zu schweren Augenverletzungen kommen.

Eine Exposition gegenüber dem Strahl eines Lasers der Klasse 2 gilt als ungefährlich für maximal 0,25 Sekunden. Normalerweise bieten die Lidreflexe ausreichenden Schutz.

Funktion

CM03 kann drei 360°-Laserlinien aussenden, eine horizontale und zwei vertikale.

CM04 kann vier 360°-Laserlinien aussenden, zwei horizontale und zwei vertikale.



CM03



CM04

Selbstnivellierungsmodus

Schieben Sie den Sperrschalter in die entriegelte Position und schalten Sie die horizontalen Linien ein.

Durch kurzes Drücken von H kann die horizontale Laserlinie ein- und ausgeschaltet werden, durch schnelles Drücken von V schalten Sie die vertikale Laserlinie ein/aus. (Die horizontalen und vertikalen Laserlinien können einzeln und gleichzeitig arbeiten.)

Wenn der Laser im Selbstnivellierungsmodus ist, kann er innerhalb von $3^{\circ} \pm 1^{\circ}$ arbeiten. Wenn der Laser Der Pegel liegt außerhalb des Arbeitsbereichs. Das Gerät blinkt schnell und das Lasertool piept, um Alarm.

Pulsmodus

Durch kurzes Drücken der Taste „M“ auf der Tastatur wird der Pulsmodus aktiviert. Die Strahlen leuchten gedimmt und es kann in diesem Modus mit dem Laserempfänger gearbeitet werden.

Manueller Modus

Drücken Sie lange auf „M“, um den manuellen Modus ein-/auszuschalten. Die Laserebene blinkt oder piept nicht wenn es außerhalb des Nivellierungsbereichs liegt. In diesem Modus kann der Kunde die Neigungslinie haben.

Helligkeitsanpassungsmodus

Halten Sie die Taste „H“ gedrückt und alle Strahlen werden dunkler, bis die Linien nicht mehr zu sehen sind.

Halten Sie die Taste „V“ gedrückt und alle Strahlen werden heller, bis sie am hellsten sind.

Der Betrieb kann sowohl im Selbstnivellierungsmodus als auch im manuellen Modus erfolgen.

Benutzerhandbuch, Wartung und Pflege

- Das Laserwerkzeug wird im Werk versiegelt und auf die angegebene Genauigkeit kalibriert. • Es wird empfohlen, vor dem ersten Gebrauch und in regelmäßigen Abständen eine Genauigkeitsprüfung durchzuführen. Kontrollen bei zukünftiger Verwendung, insbesondere für präzise Layouts. • Wenn Sie das Werkzeug nicht verwenden, schalten Sie es bitte AUS und stellen Sie die Pendelsperre in seine verriegelte Position. •

Im manuellen Modus ist die Selbstnivellierung ausgeschaltet. Die Genauigkeit des Strahls ist nicht gewährleistet auf gleicher Höhe sein.

- Schließen Sie keine Batteriepole kurz, laden Sie keine Alkalibatterien auf und entsorgen Sie sie nicht Batterien nicht ins Feuer werfen.
- Mischen Sie nicht alte und neue Batterien. Tauschen Sie stattdessen alle gleichzeitig aus durch neue Batterien der gleichen Marke und des gleichen Typs. • Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das Werkzeug mehrere Monate lang nicht verwenden.
- Lagern Sie das Laserwerkzeug nicht in direktem Sonnenlicht und setzen Sie es keinen hohen Temperaturen aus. Das Gehäuse und einige Innenteile bestehen aus Kunststoff und können sich bei hohen Temperaturen. •

Äußere Kunststoffteile können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Obwohl diese Teile sind lösungsmittelbeständig, verwenden Sie NIEMALS Lösungsmittel. Entfernen Sie die Feuchtigkeit aus dem Werkzeug entfernen, bevor Sie es

- lagern. • Bewahren Sie das Werkzeug bei Nichtgebrauch in seinem Etui auf. Wenn Sie es für längere Zeit lagern, entfernen Sie Batterien vor der Lagerung, um mögliche Schäden zu vermeiden. • Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Hausmüll. • Entsorgen Sie Batterien immer gemäß den örtlichen Vorschriften. • Bitte recyceln Sie gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Sammlung und Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräte gemäß der WEEE-Richtlinie.

Technische Daten

Laserwellenlänge	520 ± 10 nm
Laserklasse	Klasse 2
Liniengenauigkeit	±3 mm/10 m
Arbeitsbereich	30 Min.
Arbeitsbereich (mit Laserdetektor)	50 m
Nivellierbereich	3°±1°
Nivellierungszeit	3s
Lithium-Ionen-Akku	3,7 V 5200 mAh
Ladegerätausgang	5V1A
Arbeitszeit	8h (3CM) / 6h (4CM)
Arbeitstemperatur	-10ÿ-40ÿ
Lagertemperatur	-20ÿ-60ÿ

NOTIZ:

- Der Kunde ist für den richtigen Einsatz und die Pflege des Werkzeugs verantwortlich. Darüber hinaus ist der Kunde vollständig verantwortlich für die regelmäßige Überprüfung der Genauigkeit des Lasers und damit für die Kalibrierung des Werkzeugs.

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

LASER A LINEA INCROCIATA

MODELLO:CM03/04

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non necessariamente intende coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LASER A LINEA INCROCIATA

MODELLO:CM03/04







HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:



Servizio Clienti@vevor.com

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	<p>Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, gli utenti devono leggere le istruzioni manuale con attenzione.</p>
	<p>Attenzione: assicurarsi di indossare protezioni per gli occhi quando si utilizza questo prodotto.</p>
	<p>Questo simbolo, posto prima di un commento di sicurezza, indica un tipo di precauzione, avvertimento o pericolo. Ignorare questo avvertimento può portare a un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o folgorazione, si prega di seguire i consigli riportati di seguito.</p>
	<p>Dichiarazione della FCC:</p> <p>Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuti, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.</p>

Contenuto

- Sicurezza
- Panoramica del prodotto
- Modalità operative e indicazioni LED
- Applicazioni
- Manuale d'uso, manutenzione e cura
- Specifiche
- Garanzia

Sicurezza

AVVERTIMENTO:

- Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza e il manuale utente prima di utilizzare questo prodotto. Tutti gli utenti devono comprendere appieno e attenersi a queste istruzioni.

ATTENZIONE:

- Mentre il prodotto è in funzione, evitare di esporre gli occhi al raggio laser in emissione.

L'esposizione prolungata al raggio laser può essere pericolosa per gli occhi.

ATTENZIONE:

- Gli occhiali possono essere forniti in alcuni kit di utensili laser. Tuttavia, NON sono occhiali di sicurezza certificati. Questi occhiali sono utilizzati SOLO per migliorare la trave visibilità in ambienti più luminosi o a distanze maggiori da una sorgente laser.

AVVERTIMENTO:

- I seguenti campioni di etichetta/stampa vengono posizionati sul prodotto per informare del laser classe per la vostra comodità e sicurezza.



- Non fissare direttamente il raggio o guardare con strumenti ottici, o impostare il laser all'altezza degli occhi.
- Non smontare lo strumento laser. Non ci sono parti riparabili dall'utente all'interno.
- Non modificare il laser in alcun modo. La modifica dello strumento può causare Esposizione alle radiazioni laser.

Non utilizzare il laser in presenza di bambini o consentire ai bambini di utilizzare il laser.

Possono verificarsi gravi lesioni agli occhi.

L'esposizione al raggio di un laser di Classe 2 è considerata sicura per un massimo di 0,25 secondi. I riflessi palpebrali normalmente forniscono una protezione adeguata.

Funzione

CM03 può emettere tre linee laser a 360°, una orizzontale e due verticali.

CM04 può emettere quattro linee laser a 360°, due orizzontali e due verticali.



CM03



CM04

Modalità autolivellante

Far scorrere l'interruttore di blocco nella posizione di sblocco e le linee orizzontali si accendono. A una breve pressione su H può accendere/spegnere la linea laser orizzontale, mentre una rapida pressione su V può accendere/spegnere la linea laser verticale. (Le linee laser orizzontali e verticali possono (lavorano singolarmente e simultaneamente.)

Quando il livello laser è in modalità Autolivellante, può funzionare entro $3^{\circ}\pm 1^{\circ}$. Se il laser il livello è fuori dal range di lavoro, l'unità lampeggerà rapidamente e lo strumento laser emetterà un segnale acustico allarme.

Modalità impulso

Una breve pressione del tasto "M" sulla tastiera attiva la modalità Pulse. I raggi si accenderanno fioco e può funzionare con il ricevitore laser in questa modalità.

Modalità manuale

Premere a lungo "M" per accendere/spegnere la modalità manuale. Il livello laser non lampeggia né emette un segnale acustico se è fuori dal range di livellamento. In questa modalità, il cliente può avere la linea di inclinazione.

Modalità di regolazione della luminosità

Tenendo premuto il pulsante "H" tutti i fasci luminosi diventano più fiochi finché le linee non sono più visibili.

Tieni premuto il pulsante "V" e tutti i raggi diventano più luminosi fino a diventare più luminosi. Questo il funzionamento può avvenire sia in modalità autolivellante che in modalità manuale.

Manuale d'uso, manutenzione e cura

- Lo strumento laser è sigillato e calibrato in fabbrica per una precisione specificata. • Si consiglia di eseguire un controllo di precisione prima del primo utilizzo e di effettuare controlli periodici. controlli durante l'uso futuro, in particolare per layout precisi. • Quando non in uso, spegnere lo strumento e posizionare il blocco del pendolo in la sua posizione bloccata. • In modalità manuale, l'autolivellamento è OFF. La precisione del raggio non è garantita essere a livello.
- Non cortocircuitare i terminali della batteria, caricare le batterie alcaline o smaltirle batterie in caso di incendio.
- Non mischiare batterie vecchie e nuove. Invece, sostituiscele tutte contemporaneamente con batterie nuove della stessa marca e tipo. • Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Rimuovere le batterie se l'utensile non verrà utilizzato per diversi mesi.
- Non conservare lo strumento laser alla luce diretta del sole o esporlo a temperature elevate. L'alloggiamento e alcune parti interne sono realizzate in plastica e potrebbero deformarsi ad alta temperature. • Le parti esterne in plastica possono essere pulite con un panno umido. Sebbene queste parti sono resistenti ai solventi, NON usare MAI solventi. Utilizzare un panno morbido e asciutto per rimuovere umidità dall'utensile prima di riporlo. • Riporre l'utensile nella sua custodia quando non lo si utilizza. Se lo si ripone per un periodo di tempo prolungato, rimuovere batterie prima di riporle per evitare possibili danni. • Non smaltire questo prodotto insieme ai rifiuti domestici. • Smaltire sempre le batterie secondo le normative locali. • Riciclare in conformità con le disposizioni locali per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici ai sensi della direttiva RAEE.

Specifiche

Lunghezza d'onda laser	520±10nm
Classe laser	Classe 2
Precisione della linea	±3mm/10m
Campo di lavoro	30 metri
Campo di lavoro (con rilevatore laser)	50 metri
Intervallo di livellamento	3°±1°
Tempo di livellamento	3s
Batteria agli ioni di litio	3,7 V 5200 mAh
Uscita del caricabatterie	5V1A
Orario di lavoro	8 ore (3 cm) / 6 ore (4 cm)
Temperatura di lavoro	-10ÿ~40ÿ
Temperatura di conservazione	-20ÿ~60ÿ

NOTA:

- Il cliente è responsabile del corretto utilizzo e della cura dell'utensile.

Inoltre, il cliente è completamente responsabile del controllo periodico dell'precisione del laser e quindi per la calibrazione dello strumento.

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

LÁSER DE LÍNEAS CRUZADAS

MODELO:CM03/04


Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LÁSER DE LÍNEAS CRUZADAS

MODELO:CM03/04







¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:



Servicio de atención al cliente@vevor.com

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	<p>Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, los usuarios deben leer las instrucciones.</p> <p>Lea el manual con cuidado.</p>
	<p>Advertencia: Asegúrese de usar protectores para los ojos cuando utilice este producto.</p>
	<p>Este símbolo, colocado antes de un comentario de seguridad, indica un tipo de precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar una accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendio o electrocución, siga las recomendaciones a continuación.</p>
	<p>Declaración de la FCC:</p> <p>Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibidas, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.</p>

Contenido

- Seguridad
- Descripción general del producto
- Modos de funcionamiento e indicaciones LED
- Aplicaciones
- Guía de usuario, mantenimiento y cuidado
- Especificaciones
- Garantía

Seguridad

ADVERTENCIA:

- Lea atentamente las instrucciones de seguridad y el manual del usuario antes de utilizar este producto. producto. Todos los usuarios deben comprender y cumplir completamente estas instrucciones.

PRECAUCIÓN:

- Mientras el producto esté en funcionamiento, evite exponer sus ojos al rayo láser emisor.

La exposición a un rayo láser durante un tiempo prolongado puede resultar peligrosa para los ojos.

PRECAUCIÓN:

- Es posible que se suministren gafas en algunos de los kits de herramientas láser. Sin embargo, NO son Gafas de seguridad certificadas. Estas gafas se utilizan ÚNICAMENTE para mejorar la visibilidad del haz. visibilidad en entornos más brillantes o a mayores distancias de una fuente láser.

ADVERTENCIA:

- Las siguientes muestras de etiquetas/impresiones se colocan en el producto para informar sobre el láser Clase para su comodidad y seguridad.



- No mire directamente al haz ni mire con instrumentos ópticos, ni coloque el

- No desmonte la

herramienta láser. No contiene piezas que el usuario pueda reparar. • No modifique el láser de ninguna manera.

Modificar la herramienta puede provocar situaciones peligrosas.

Exposición a la radiación láser. • No

utilice el láser cerca de niños ni permita que ellos lo utilicen.

Podrían producirse lesiones oculares graves.

La exposición al haz de un láser de clase 2 se considera segura durante un máximo de

0,25 segundos. Los reflejos palpebrales normalmente proporcionarán una protección adecuada.

Función

El CM03 puede emitir tres líneas láser de 360°, una horizontal y dos verticales.

El CM04 puede emitir cuatro líneas láser de 360°, dos horizontales y dos verticales.



CM03



CM04

Modo de autonivelación

Deslice el interruptor de bloqueo a la posición desbloqueada y las líneas horizontales se encenderán.

Una pulsación corta de H puede encender o apagar la línea láser horizontal, y una pulsación rápida de V puede Encienda o apague la línea láser vertical. (Las líneas láser horizontales y verticales pueden trabajar individualmente y simultáneamente.)

Cuando el nivel láser está en modo de nivelación automática, puede funcionar dentro de $3^\circ \pm 1^\circ$. Si el láser El nivel está fuera del rango de trabajo, la unidad parpadeará rápidamente y la herramienta láser emitirá un pitido. alarma.

Modo pulso

Presione brevemente "M" en el teclado para activar el modo de pulso. Los rayos se encenderán atenuado y puede funcionar con el receptor láser en este modo.

Modo manual

Mantenga pulsada la tecla "M" para activar o desactivar el modo manual. El nivel láser no parpadea ni emite pitidos Si está fuera del rango de nivelación, en este modo, el cliente puede tener la línea de inclinación.

Modo de ajuste de brillo

Mantenga presionado el botón "H" y todos los haces se atenuarán hasta que no se puedan ver las líneas.

Mantenga presionado el botón "V" y todos los rayos se volverán más brillantes hasta alcanzar el máximo brillo.

La operación puede funcionar tanto en modo autonivelante como en modo manual.

Guía de usuario, mantenimiento y cuidado

- La herramienta láser está sellada y calibrada en la planta para lograr la precisión especificada.
- Se recomienda realizar una verificación de precisión antes de su primer uso y periódicamente.
- Compruebe la precisión de los diseños durante el uso futuro. •

Cuando no esté en uso, apague la herramienta y coloque el bloqueo del péndulo en su lugar.

- En el modo manual,

la nivelación automática está desactivada. No se garantiza la precisión del haz.

estar nivelado

- No cortocircuite ningún terminal de la batería, no cargue baterías alcalinas ni las deseche.

Baterías en caso de incendio.

- No mezcle pilas nuevas y viejas, sino que reemplácelas todas al mismo tiempo.

con pilas nuevas de la misma marca y tipo. • Mantenga las

pilas fuera del alcance de los niños.

- Retire las baterías si la herramienta no se utilizará durante varios meses.

- No guarde la herramienta láser bajo la luz solar directa ni la exponga a altas temperaturas.

La carcasa y algunas piezas internas están hechas de plástico y pueden deformarse a altas temperaturas.

- Las piezas de

plástico exteriores se pueden limpiar con un paño húmedo. Aunque estas piezas

son resistentes a los solventes, NUNCA use solventes. Use un paño suave y seco para quitar

- Guarde la herramienta en su estuche cuando

no la utilice. Si la va a guardar durante un tiempo prolongado, quítela.

- No deseche este producto con los residuos domésticos. • Deseche

siempre las baterías de acuerdo con el código local. • Recicle de

acuerdo con las disposiciones locales para la recolección

y eliminación de baterías.

Residuos eléctricos y electrónicos según la Directiva RAEE.

Presupuesto

Longitud de onda del láser	520 ± 10 nm
Clase de láser	Clase 2
Precisión de línea	±3 mm/10 m
Rango de trabajo	30 metros
Rango de trabajo (con detector láser)	50 metros
Rango de nivelación	3°±1°
Tiempo de nivelación	3s
Batería de iones de litio	3,7 V 5200 mAh
Salida del cargador	5V1A
Tiempo de trabajo	8h(3CM) / 6h(4CM)
Temperatura de trabajo	-10 ~40
Temperatura de almacenamiento	-20 ~60

NOTA:

- El cliente es responsable del correcto uso y cuidado de la herramienta.

Además, el cliente es completamente responsable de verificar periódicamente el precisión del láser y, por tanto, para la calibración de la herramienta.

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

LASER KRZYŻOWY

MODEL:CM03/04

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.


„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LASER KRZYŻOWY

MODEL:CM03/04







POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:



Obsługa Klienta@vevor.com

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

	<p>Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownicy muszą przeczytać instrukcję instrukcję uważnie.</p>
	<p>Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić okulary ochronne.</p>
	<p>Ten symbol, umieszczony przed komentarzem dotyczącym bezpieczeństwa, oznacza rodzaj środek ostrożności, ostrzeżenie lub niebezpieczeństwo. Zignorowanie tego ostrzeżenia może prowadzić do wypadek. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, pożaru lub porażenia prądem Proszę zastosować się do poniższych zaleceń.</p>
	<p>Oświadczenie FCC: To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie jest z zastrzeżeniem następujących dwóch warunków: (1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwe zakłócenia, a (2) urządzenie to musi akceptować wszelkie zakłócenia odebrane, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.</p>

Zawartość

- Bezpieczeństwo
- Przegląd produktu
- Tryby pracy i wskaźniki LED
- Aplikacje
- Instrukcja obsługi, konserwacja i pielęgnacja
- Specyfikacje
- Gwarancja

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE:

- Przed użyciem tego produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa i instrukcję obsługi produkt. Wszyscy użytkownicy muszą w pełni zrozumieć i przestrzegać tych instrukcji.

OSTROŻNOŚĆ:

- Podczas pracy produktu należy unikać narażania oczu na działanie emitowanej wiązki laserowej.

Długotrwałe narażenie na działanie wiązki laserowej może być niebezpieczne dla oczu.

OSTROŻNOŚĆ:

- W niektórych zestawach narzędzi laserowych mogą być dołączone okulary. Jednak NIE są one certyfikowane okulary ochronne. Te okulary są używane WYŁĄCZNIE do wzmocnienia wiązki widoczności w jaśniejszym otoczeniu lub przy większej odległości od źródła lasera.

OSTRZEŻENIE:

- Na produkcie umieszczono następujące próbki etykiet/nadruków, aby poinformować o laserze zająca dla Państwa wygody i bezpieczeństwa.



- Nie należy patrzeć bezpośrednio w wiązkę światła ani używać przyrządów optycznych, ani ustawiać laser na wysokości oczu.

- Nie rozmontowuj narzędzia laserowego. Wewnątrz nie ma żadnych części, które użytkownik mógłby samodzielnie serwisować. • Nie modyfikuj lasera w żaden sposób. Modyfikacja narzędzia może spowodować niebezpieczne

Narażenie na promieniowanie

laserowe. • Nie należy używać lasera w pobliżu dzieci ani pozwalać dzieciom na obsługę lasera.

Może to spowodować poważne uszkodzenie oczu.

Narażenie na wiązkę lasera klasy 2 jest uważane za bezpieczne przez maksymalnie

0,25 sekundy. Odruchy powiekowe zazwyczaj zapewniają odpowiednią ochronę.

Funkcjonować

CM03 może emitować trzy linie laserowe 360°, jedną poziomą i dwie pionowe.

CM04 może emitować cztery 360-stopniowe linie laserowe: dwie poziome i dwie pionowe.



CM03



CM04

Tryb samopoziomowania

Przesuń przełącznik blokady do pozycji odblokowanej i włącz linie poziome. A

krótkie naciśnięcie przycisku H umożliwia WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE poziomej linii laserowej, a szybkie naciśnięcie przycisku V umożliwia włącz/wyłącz pionową linię laserową. (Poziome i pionowe linie laserowe mogą pracować pojedynczo i jednocześnie.)

Gdy poziomica laserowa jest w trybie samopoziomowania, może pracować w zakresie $3^{\circ} \pm 1^{\circ}$. Jeśli poziomica laserowa jest w trybie samopoziomowania, poziom jest poza zakresem roboczym, urządzenie będzie szybko migać, a narzędzie laserowe będzie pisać alarm.

Tryb pulsacyjny

Krótkie naciśnięcie „M” na klawiaturze w celu aktywacji trybu Pulse. Belki zostaną włączone przyciemnione i może współpracować z odbiornikiem laserowym w tym trybie.

Tryb ręczny

Naciśnij i przytrzymaj „M”, aby włączyć/wyłączyć tryb ręczny. Poziom lasera nie miga ani nie wydaje sygnału dźwiękowego jeśli jest poza zakresem poziomicowania. W tym trybie klient może mieć linię pochylenia.

Tryb regulacji jasności

Przytrzymaj przycisk „H”, a wszystkie wiązki staną się przyciemnione, aż linie nie będą widoczne.

Przytrzymaj przycisk „V”, a wszystkie wiązki staną się jaśniejsze, aż do najjaśniejszego.

Urządzenie może pracować zarówno w trybie samopoziomowania jak i w trybie ręcznym.

Instrukcja obsługi, konserwacja i pielęgnacja

- Narzędzie laserowe jest uszczelnione i skalibrowane w zakładzie w celu zapewnienia określonej dokładności. •

Zaleca się przeprowadzenie kontroli dokładności przed pierwszym użyciem i okresową kontrolę.

kontrolę podczas przyszłego użytkowania, zwłaszcza w celu uzyskania precyzyjnych

układów. • Gdy nie jest używane, należy WYŁĄCZYĆ narzędzie i umieścić blokadę wahadła

zablokowanej pozycji. • W

trybie ręcznym samopoziomowanie jest WYŁĄCZONE. Dokładność wiązki nie jest gwarantowana.

być równym.

- Nie zwieraj żadnych zacisków baterii, nie ładuj baterii alkalicznych ani nie wyrzucaj ich.

baterie w ogniu.

- Nie mieszaj starych i nowych baterii. Zamiast tego wymień je wszystkie jednocześnie.

Używaj nowych baterii tej samej marki i tego samego typu. • Przechowuj

baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- Wyjmij baterie, jeżeli narzędzie nie będzie używane przez kilka miesięcy.

- Nie należy przechowywać narzędzia laserowego w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym ani narażać go na działanie wysokich temperatur.

Obudowa i niektóre części wewnętrzne wykonane są z tworzyw sztucznych i mogą się odkształcać pod wpływem wysokiej temperatury.

temperatury. •

Zewnętrzne części plastikowe można czyścić wilgotną szmatką. Chociaż te części

są odporne na rozpuszczalniki, NIGDY nie używaj rozpuszczalników. Użyj miękkiej, suchej ściereczki, aby usunąć

przed przechowywaniem narzędzia należy usunąć wilgoć.

- Przechowuj narzędzie w jego etui, gdy nie jest używane. Jeśli przechowujesz je przez dłuższy czas, wyjmij je

baterii przed przechowywaniem, aby zapobiec możliwym uszkodzeniom. • Nie

wyrzucaj tego produktu razem z odpadami domowymi. • Zawsze wyrzucaj baterie

zgodnie z lokalnymi przepisami. • Poddawaj recyklingowi zgodnie z

lokalnymi przepisami dotyczącymi zbiórki i utylizacji

odpadów elektrycznych i elektronicznych zgodnie z dyrektywą WEEE.

Specyfikacje

Długość fali lasera	520±10nm
Klasa laserowa	Klasa 2
Dokładność linii	±3mm/10m
Zakres roboczy	30m
Zasięg roboczy (z detektorem laserowym)	50m
Zakres poziomowania	3°±1°
Czas poziomowania	3s
Akumulator litowo-jonowy	3,7 V 5200 mAh
Wyjście ładowarki	5V1A
Czas pracy	8h(3CM) / 6h(4CM)
Temperatura pracy	-10°C~40°C
Temperatura przechowywania	-20°C~60°C

NOTATKA:

- Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe użytkowanie i konserwację narzędzia.

Ponadto klient ponosi pełną odpowiedzialność za okresowe sprawdzanie

dokładności lasera, a co za tym idzie kalibracji narzędzia.

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

KRUISLIJN LASER

MODEL:CM03/04

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.


"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën gereedschappen dekken die wij aanbieden. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KRUISLIJN LASER

MODEL:CM03/04







HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

 Klantenservice@vevor.com

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moeten gebruikers de instructies lezen handleiding zorgvuldig door.
	Waarschuwing: draag altijd een oogbescherming wanneer u dit product gebruikt.
	Dit symbool, geplaatst voor een veiligheidsopmerking, geeft een soort voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot een ongeluk. Om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen , volg dan de onderstaande aanbeveling.
	FCC-verklaring: Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De bediening is onder de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie, en (2) dit apparaat moet elke interferentie accepteren ontvangen, met inbegrip van storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

Inhoud

- Veiligheid
- Productoverzicht
- Bedrijfsmodi en LED-indicaties
- Toepassingen
- Gebruikershandleiding, onderhoud en verzorging
- Specificaties
- Garantie

Veiligheid

WAARSCHUWING:

- Lees de veiligheidsinstructies en de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt.
product. Alle gebruikers moeten deze instructies volledig begrijpen en naleven.

VOORZICHTIGHEID:

- Vermijd blootstelling van uw ogen aan de laserstraal terwijl het product in werking is. Blootstelling aan een laserstraal gedurende langere tijd kan schadelijk zijn voor uw ogen.

VOORZICHTIGHEID:

- Er kunnen glazen worden meegeleverd in sommige lasergereedschapssets. Deze zijn echter NIET gecertificeerde veiligheidsbril. Deze bril wordt ALLEEN gebruikt om de lichtbundel te verbeteren zichtbaarheid in helderdere omgevingen of op grotere afstand van een laserbron.

WAARSCHUWING:

- De volgende etiketten/afdrukvoorbeelden worden op het product geplaatst om informatie te verstrekken over de laser klasse voor uw gemak en veiligheid.



- Kijk niet rechtstreeks in de straal of kijk niet met optische instrumenten, en stel de laser op ooghoogte.
- Demonteer het lasergereedschap niet. Er zitten geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen in.
- Wijzig de laser op geen enkele manier. Wijzigen van het gereedschap kan leiden tot gevaarlijk Blootstelling aan laserstraling.

Gebruik de laser niet in de buurt van kinderen en laat kinderen de laser niet bedienen.

Er kan ernstig oogletsel ontstaan.

Blootstelling aan de straal van een laser van klasse 2 wordt als veilig beschouwd voor maximaal 0,25 seconden. Ooglidreflexen bieden normaal gesproken voldoende bescherming.

Functie

De CM03 kan drie 360° laserlijnen uitzenden, één horizontaal en twee verticaal.

De CM04 kan vier 360° laserlijnen uitzenden, twee horizontaal en twee verticaal.



CM03



CM04

Zelfnivellerende modus

Schuif de vergrendelingschakelaar naar de ontgrendelde stand en de horizontale lijnen worden ingeschakeld. A Kort indrukken van H kan de horizontale laserlijn AAN/UIT zetten, en een korte druk op V kan de verticale laserlijn AAN/UIT zetten. (De horizontale en verticale laserlijnen kunnen (werk afzonderlijk en gelijktijdig.)

Wanneer het laserniveau in de zelfnivellerende modus staat, kan het binnen $3^{\circ}\pm 1^{\circ}$ werken. Als de laser Het niveau is buiten het werkbereik, het apparaat zal snel knipperen en de laser zal piepen om alarm.

Pulsmodus

Een korte druk op "M" op het toetsenbord om de Pulse Mode te activeren. De stralen zullen dimmen en het kan met de laserontvanger in deze modus werken.

Handmatige modus

Druk lang op "M" om de handmatige modus in/uit te schakelen. Het laserniveau knippert niet en piept niet als het buiten het nivelleringsbereik ligt. In deze modus kan de klant de kantellijn hebben.

Helderheidsaanpassingsmodus

Houd de "H"-knop ingedrukt en alle stralen worden zwakker totdat de lijnen niet meer zichtbaar zijn.

Houd de "V"-knop ingedrukt en alle stralen worden feller totdat ze het felst zijn.

De bediening kan zowel in de zelfnivellerende modus als in de handmatige modus plaatsvinden.

Gebruikershandleiding, onderhoud en verzorging

- Het lasergereedschap is in de fabriek verzegeld en gekalibreerd voor de gespecificeerde nauwkeurigheid.
- Het wordt aanbevolen om vóór het eerste gebruik een nauwkeurigheidscntrole uit te voeren en periodiek controles tijdens toekomstig gebruik, met name voor nauwkeurige lay-outs. •

Wanneer u het gereedschap niet gebruikt, schakelt u het UIT en plaatst u de pendelvergrendeling in de vergrendelde positie. •

In de handmatige modus is zelfnivellering UIT. De nauwkeurigheid van de straal is niet gegarandeerd om waterpas zijn.

- Sluit geen batterijpolen kort, laad geen alkalinebatterijen op en gooi ze niet weg. batterijen in een brand.

- Meng geen oude en nieuwe batterijen. Vervang ze in plaats daarvan allemaal tegelijk.

met nieuwe batterijen van hetzelfde merk en type. • Houd batterijen

buiten bereik van kinderen.

- Verwijder de batterijen als u het gereedschap gedurende enkele maanden niet zult gebruiken.

- Bewaar het lasergereedschap niet in direct zonlicht en stel het niet bloot aan hoge temperaturen.

De behuizing en sommige interne onderdelen zijn gemaakt van kunststof en kunnen bij hoge temperaturen vervormen. temperaturen. • De

kunststof onderdelen aan de buitenkant kunnen worden gereinigd met een vochtige doek. Hoewel deze onderdelen

zijn oplosmiddelbestendig, gebruik NOOIT oplosmiddelen. Gebruik een zachte, droge doek om te verwijderen

vocht uit het gereedschap voor opslag. • Bewaar het

gereedschap in de koffer wanneer u het niet gebruikt. Als u het voor een langere tijd opbergt, verwijder dan

batterijen opbergen om mogelijke schade te voorkomen. • Gooi dit product

niet weg met het huishoudelijk afval. • Gooi batterijen altijd weg volgens de

plaatselijke voorschriften. • Recycle ze in overeenstemming met

de plaatselijke voorschriften voor het inzamelen en afvoeren van

elektrisch en elektronisch afval volgens de WEEE-richtlijn.

Specificaties

Lasergolflengte	520±10nm
Laserklasse	Klas 2
Lijnnauwkeurigheid	±3 mm/10 m
Werkbereik	30m
Werkbereik (met laserdetector)	50m
Nivelleerbereik	3°±1°
Tijd voor nivellering	3s
Li-ionbatterij	3,7V 5200mAh
Laderuitgang	5V1A
Werktijd	8u(3CM) / 6u(4CM)
Werktemperatuur	-10ÿ-40ÿ
Opslagtemperatuur	-20ÿ-60ÿ

OPMERKING:

- De klant is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en onderhoud van het gereedschap. Bovendien is de klant volledig verantwoordelijk voor het periodiek controleren van de nauwkeurigheid van de laser en dus voor de kalibratie van het gereedschap.

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

CROSS LINE LASER

MODELL:CM03/04

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.


"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CROSS LINE LASER

MODELL:CM03/04







BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

 CustomerService@vevor.com

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	Varning - För att minska risken för skador måste användarna läsa instruktionerna handbok noggrant.
	Varning- Var noga med att bära ögonskydd när du använder denna produkt.
	Denna symbol, placerad före en säkerhetskommentar, indikerar ett slags försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elstöt , följ rekommendationen nedan.
	FCC uttalande: Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Operation är med förbehåll för följande två villkor:(1)Denna enhet får inte orsaka skadlig störning, och (2)denna enhet måste acceptera alla störningar mottagna, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

Innehåll

- Säkerhet
- Produktöversikt
- Driftlägen och LED-indikeringar
- Applikationer
- Användarhandbok, Underhåll och Skötsel
- Specifikationer
- Garanti

Säkerhet

WARNING:

- Läs säkerhetsinstruktionerna och användarmanualen noggrant innan du använder den produkt. Alla användare måste till fullo förstå och följa dessa instruktioner.

FÖRSIKTIGHET:

- Undvik att exponera ögonen för den emitterande laserstrålen medan produkten är i drift. Exponering för en laserstråle under en längre tid kan vara farligt för dina ögon.

FÖRSIKTIGHET:

- Glasögon kan medfölja i några av laserverktygssatserna. Dessa är dock INTE certifierade skyddsglasögon. Dessa glasögon används ENDAST för att förbättra strålens synlighet i ljusare miljöer eller på större avstånd från en laserkälla.

VARNING:

- Följande etikett/tryckprover placeras på produkten för att informera om laserns klass för din bekvämlighet och säkerhet.



- Stirra inte direkt in i strålen eller titta med optiska instrument, eller ställ in laser i ögonhöjd. • Ta

inte isär laserverktyget. Det finns inga delar som användaren kan serva inuti. • Modifiera inte lasern på något sätt. Modifiering av verktyget kan leda till farliga förhållanden

Exponering för laserstrålning. •

Använd inte lasern i närheten av barn och låt inte barn använda lasern.

Allvarliga ögonskador kan uppstå.

En exponering för strålen från en klass 2-laser anses vara säker under maximalt 0,25 sekunder. Ögonlocksreflexer ger normalt tillräckligt skydd.

Fungera

CM03 kan sända ut tre 360° laserlinjer, en horisontell och två vertikala.

CM04 kan avge fyra 360° laserlinjer, två horisontella och två vertikala.



CM03



CM04

Självnivellerande läge

Skjut låsokopplaren till oläst läge och horisontella linjer aktiveras. A kort tryckning H kan slå PÅ/AV den horisontella laserlinjen, och ett snabbt tryck på V kan slå PÅ/AV den vertikala laserlinjen. (De horisontella och vertikala laserlinjerna kan arbeta ensam och samtidigt.)

När lasernivån är i självnivellerande läge kan den fungera inom $3^{\circ}\pm 1^{\circ}$. Om lasernivån är utanför arbetsområdet kommer enheten att blinka snabbt och laserverktyget piper till larm.

Pulsläge

Ett kort tryck på "M" på knappsatsen för att aktivera pulsläget. Strålarna kommer att vända dim och den kan fungera med lasermottagaren i detta läge.

Manuellt läge

Tryck länge på "M" för att slå på/av manuellt läge. Lasernivån blinkar inte eller piper om det är utanför nivelleringsområdet. I detta läge kan kunden ha tiltlinjen.

Justeringsläge för ljusstyrka

Håll "H"-knappen och alla strålar blir svagare tills linjerna inte kan ses.

Håll "V"-knappen och alla strålar blir ljusare tills de blir ljusare. Detta driftet kan fungera både i självnivellerande läge och manuellt läge.

Användarhandbok, Underhåll och Skötsel

- Laserverktyget är förseglat och kalibrerat på anläggningen för specificerad noggrannhet. • Det rekommenderas att utföra en noggrannhetskontroll före första användningen och regelbundet kontrollerar vid framtida användning, speciellt för exakta layouts. •

Stäng AV verktyget när det inte används och sätt in pendellåset

dess låsta läge. • I

manuellt läge är självnivellering AV. Strålens noggrannhet är inte säkerställd vara jämn.

- Kortslut inte några batteripoler, ladda inte alkaliska batterier eller kassera dem batterier i en eld.

- Blanda inte gamla och nya batterier. Byt istället ut alla samtidigt

med nya batterier av samma märke och typ. • Förvara

batterier utom räckhåll för barn.

- Ta ur batterierna om verktyget inte ska användas på flera månader.

- Förvara inte laserverktyget i direkt solljus och utsätt det inte för höga temperaturer.

Huset och vissa inre delar är gjorda av plast och kan deformeras vid hög höjd temperaturer. •

Utvändigastplastdelar kan rengöras med en fuktig trasa. Även om dessa delar

är lösningsmedelsbeständiga, använd ALDRIG lösningsmedel. Använd en mjuk, torr trasa för att ta bort fukt från verktyget före förvaring. • Förvara

verktyget i sitt fodral när det inte används. Ta bort om den förvaras under en längre tid

batterierna före förvaring för att förhindra eventuell skada. • Släng

inte denna produkt tillsammans med hushållsavfallet. • Kassera alltid

batterier enligt lokala regler. • Vänligen återvinn i enlighet

med lokala bestämmelser för insamling och kassering

elektriskt och elektroniskt avfall enligt WEEE-direktivet.

Specifikationer

Laser våglängd	520±10nm
Laser klass	Klass 2
Linjenoggrannhet	±3mm/10m
Arbetsområde	30 m
Arbetsområde (med laserdetektor)	50m
Utjämningsintervall	3°±1°
Utjämnings tid	3s
Li-Ion batteri	3,7V 5200mAh
Laddare utgång	5V1A
Arbetstid	8h(3CM) / 6h(4CM)
Arbetstemperatur	-10ÿ-40ÿ
Förvaringstemperatur	-20ÿ-60ÿ

NOTERA:

- Kunden ansvarar för korrekt användning och skötsel av verktyget.

Dessutom är kunden helt ansvarig för att regelbundet kontrollera laserns noggrannhet och därför för kalibreringen av verktyget.

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support