

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **PRESSURE PAINT POT USER MANUAL**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## PRESSURE PAINT POT

**MODEL:** JY-ZDS10L



Photo for reference

### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

### **⚠WARNING:**

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

- 1.Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
- 2.Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
- 3.Keep assembly area clean and well lit.
- 4.Keep bystanders out of the area during assembly.
- 5.Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
- 6.Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
- 7.Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded Pressure Paint Pot.

### **⚠WARNING:**


1. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item. Children or persons with physical disabilities are prohibited from using this product, and people who do not know how to use it safely are prohibited from operating this product
2. This product 10L allows the paint to be pressurized to 70PSI, and the maximum operating pressure must not exceed 80PSI, otherwise it will cause the risk of personal safety.
3. The safety valve on the pressure barrel is used to protect the normal pressure in the pressure barrel, avoid over pressure of a safety device, before the product leaves the factory has been set within the allowable pressure range, in the normal state of use, do not remove at will, do not adjust at will.

4. This product should not perform any form of modification, nor engage in any dangerous operations such as drilling, welding, etc., which may produce a tempering effect, damaging the pressure barrel, which affects the service life of the product.
5. It is strictly forbidden to pour strong acidic and alkaline liquid into this product to avoid corrosion of the tank body and causing personal injury.
6. Use as intended only.
7. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.
8. After spraying with this product, it must be thoroughly cleaned to extend the service life of the product.

## Preface

This paint barrel is composed of air pressure regulating valve, safety valve, vent valve, discharge port and four movable wheels. All parts are made of the best materials, and have passed strict quality control, and the appearance is treated with baking paint, so it can achieve the purpose of durability.

# Schematic diagram of JY-ZDS10L decomposition



| SN | name                 | QTY | SN | name                        | QTY |
|----|----------------------|-----|----|-----------------------------|-----|
| 1  | Pressure barrel body | 1   | 21 | Pneumatic regulating valves | 1   |
| 2  | Inner barrel         | 1   | 22 | handle                      | 1   |

|    |                           |   |    |                     |   |
|----|---------------------------|---|----|---------------------|---|
| 3  | M16 butterfly nut         | 4 | 23 | Gaskets             | 1 |
| 4  | M16 union bolts           | 4 | 24 | Discharge valve     | 1 |
| 5  | Stir the blades           | 1 | 25 | Intake valves       | 1 |
| 6  | Mixing shaft              | 1 | 26 | Regulators          | 1 |
| 7  | Barrel lid sealing gasket | 1 | 27 | hexagonal joints    | 1 |
| 8  | Barrel lid                | 1 | 28 | relief valve        | 1 |
| 9  | relief valve              | 1 | 29 | 2 taps              | 1 |
| 10 | barrel base               | 1 | 30 | Round nuts          | 1 |
| 11 | Inner bucket handle       | 1 | 31 | Quick couplings     | 1 |
| 12 | Outlet valve              | 1 | 32 | Fixed latches       | 4 |
| 13 | Bleed valve               | 1 | 33 | Circlip             | 4 |
| 14 | Quick couplings           | 1 | 34 | Suction tube        | 1 |
| 15 | Air motor                 | 1 | 35 | Paint tips          | 1 |
| 16 | trachea                   | 1 | 36 | Filter gaskets      | 1 |
| 17 | Motor mounts              | 1 | 37 | Strainer            | 1 |
| 18 | Tee connector             | 1 | 38 | Spring-loaded snaps | 1 |
| 19 | Hexagonal paint export    | 1 | 39 | Movable wheels      | 1 |
| 20 | Air intake joints         | 1 | 40 | M10 nut             | 1 |

### List of user thread specifications:

| SN | Sales Market             | valve       | Thread specifications  |
|----|--------------------------|-------------|--|
| 1  | North American Standards | Air intakes | American style<br>1/4"self-locking quick plug tubing fitting |

|   |                     |  |  |
|---|---------------------|--|--|
|   |                     | Air outlet (including opening and closing valve) | American 1/4", threaded NPS, 18teeth                       |
|   |                     | Discharge port (with opening and closing valve)  | American 3/8", threaded NPS, 18teeth                       |
| 2 | European standard   | Air intakes                                      | European style 1/4" self-locking quick plug tubing fitting |
|   |                     | Air outlet (including opening and closing valve) | European 1/4", thread G, 19teeth                           |
|   |                     | Discharge port (with opening and closing valve)  | European 3/8", thread G, 19teeth                           |
| 3 | Australian standard | Air intakes                                      | Japanese style 1/4" self-locking quick plug tubing fitting |
|   |                     | Air outlet (including opening and closing valve) | European 1/4", thread G, 19teeth                           |
|   |                     | Discharge port (with opening and closing valve)  | European 3/8", thread G, 19teeth                           |


## How to use

1. Before use, please make sure that there can be no residual pressure in the pressure barrel, if there is residual pressure, the operator can pull open the Red Hat safety valve bleed pull ring on the pressure barrel lid to completely release the air pressure inside the pressure barrel to ensure safety.
2. Loosening the butterfly bolt and open the lid after the bolt is unionized
3. Pour in the spray material,
4. Close the lid and tighten the butterfly nuts one by one diagonally.





5. Close all valves, the sprayer inlet is connected to the barrel outlet (24), and the sprayer inlet is connected to the barrel outlet valve (12)



6. Connect the air intake connector (20) and open the air intake valve (25).



7. Adjust the intake pressure regulator and rotate clockwise to adjust to the required working pressure, or in a counterclockwise direction if you want to reduce the pressure in the pressure barrel



8. Open the outlet valve(12) Open the discharge valve(24)

9. If the paint settles, turn on the air motor to stir.




## Maintenance

1. After use, cut off the air source. Open the balloon valve switch on the lid to completely release the air in the barrel, then loosen the butterfly bolt, open the lid of the barrel, pour out the residual paint in the barrel, and clean all parts that have been touched by the paint with an appropriate amount of solvent.
2. Pour the cleaning solvent into the bucket, close the lid to lock it, open the intake valve, and operate the sprayer until the clean solvent appears.
3. Safety valves must be kept clean at all times.

## Air leakage remedy


**Note:** If you find air leakage during use, please apply the glue evenly along here, and then close the lid of the barrel; tighten the screws while the pressure reaches 15PSI; The time is about 10 seconds, so that the glue completely penetrates the leakage, close the intake valve, open the pressure relief plunger, and stand still for 6-8 hours before continuing to use the glue after it is completely solidified.



## Troubleshooting

| Fault   | The cause of the failure  | Exclusion method  |
|---|---|---|
| The pointer of the pressure gauge connected to the air supply does not move | <ol style="list-style-type: none"><li>1. The air source is not normal</li><li>2. The intake valve is not open</li><li>3. Other valves are not closed</li></ol>  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Adjust the air source to normal</li><li>2. Open the intake valve</li><li>3. Close other valves</li></ol> |
| Paint barrel lid leakage  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. When the barrel lid is combined with the barrel body, the butterfly nut is not tightened diagonally</li><li>2. The parts on the barrel lid are poorly sealed</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Follow Article 3 of the Terms of Use</li><li>2. Refer to the remedy for air leakage</li></ol>            |
| No paint  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. The discharge valve is not open</li></ol>  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Open the discharge valve</li></ol>   |
| Poor paint effect   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. The pressure is too high or too low</li><li>2. Spraying equipment problems</li></ol>   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Adjust to normal pressure</li><li>2. Repair of spraying equipment</li></ol>                              |

Make sure to lock the bucket lid diagonally order of operations; 1-2 3-4



**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



# VEVOR®

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# POT DE PEINTURE SOUS PRESSION

## MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. "Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire utilisée uniquement par nous représente une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils avec nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couverture toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous êtes réellement Économie

Moitié en comparaison avec les plus grandes marques.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## PRESSURE PAINT POT

**MODÈLE:** JY-ZDS10L



Photo pour référence

### **BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS!**

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

**Assistance technique et certificat de garantie électronique**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou

logicielles sur notre produit.

## SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

### **⚠️ AVERTISSEMENT:**

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Ne pas le faire peut entraîner des blessures graves.

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant l'assemblage.
5. Ne vous rassemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement au produit correctement et complètement assemblé.
7. Assemblez sur une surface plane, nivelée, dure et lisse, capable de supporter en toute sécurité un pot de peinture sous pression entièrement chargé.

### **⚠️ AVERTISSEMENT:**


1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article. Il est interdit aux enfants ou aux personnes handicapées physiques d'utiliser ce produit, et il est interdit aux personnes qui ne savent pas comment l'utiliser en toute sécurité de faire fonctionner ce produit.
2. Ce produit 10 L permet à la peinture d'être pressurisée à 7 0PSI, et la pression de fonctionnement maximale ne doit pas dépasser 8 0PSI, sinon cela entraînera un risque pour la sécurité personnelle .

3. La soupape de sécurité sur le baril de pression est utilisée pour protéger la pression normale dans le baril de pression, éviter une pression excessive. La pression d'un dispositif de sécurité, avant que le produit ne quitte l'usine, a été réglée dans la plage de pression admissible, dans l'état normal d'utilisation, ne pas retirer à volonté, ne pas ajuster à volonté .
4. Ce produit ne doit effectuer aucune forme de modification, ni s'engager dans des opérations dangereuses telles que le perçage, le soudage, etc., qui pourraient produire un effet de trempe, endommageant le cylindre de pression, ce qui affecterait la durée de vie du produit.
5. Il est strictement interdit de verser un liquide fortement acide et alcalin dans ce produit pour éviter la corrosion du corps du réservoir et provoquer des blessures .
6. Utiliser uniquement comme prévu.
7. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si les pièces sont desserrées ou endommagées.
8. Après avoir pulvérisé ce produit, il doit être soigneusement nettoyé pour prolonger la durée de vie du produit .

## Préface

Ce baril de peinture est composé d'une soupape de régulation de pression d'air, d'une soupape de sécurité, d'une soupape de ventilation, d'un orifice de décharge et de quatre roues mobiles. Toutes les pièces sont fabriquées avec les meilleurs matériaux et ont passé un contrôle de qualité strict, et l'apparence est traitée avec de la peinture au four, afin de pouvoir atteindre l'objectif de durabilité .

**Diagramme schématique de la décomposition du  
JY-ZDS10L**



| SN | nom                       | QTÉ | SN | nom                               | QTÉ |
|----|---------------------------|-----|----|-----------------------------------|-----|
| 1  | Corps du canon à pression | 1   | 21 | Vannes de régulation pneumatiques | 1   |
| 2  | Canon intérieur           | 1   | 22 | poignée                           | 1   |
| 3  | Écrou papillon M16        | 4   | 23 | Joints                            | 1   |

|    |  |   |    |                            |   |
|----|--|---|----|----------------------------|---|
| 4  | Boulons-union M16                      | 4 | 24 | Soupape de décharge        | 1 |
| 5  | Remuez les lames                       | 1 | 25 | Soupapes d'admission       | 1 |
| 6  | Arbre de mélange                       | 1 | 26 | Régulateurs                | 1 |
| 7  | Joint d'étanchéité du couvercle du fût | 1 | 27 | joints hexagonaux          | 1 |
| 8  | Couvercle de baril                     | 1 | 28 | soupape de décharge        | 1 |
| 9  | soupape de décharge                    | 1 | 29 | 2 robinets                 | 1 |
| 10 | base de baril                          | 1 | 30 | Noix rondes                | 1 |
| 11 | Poignée de seau intérieure             | 1 | 31 | Raccords rapides           | 1 |
| 12 | Soupape de sortie                      | 1 | 32 | Loquets fixes              | 4 |
| 13 | Vanne de purge                         | 1 | 33 | Circlips                   | 4 |
| 14 | Raccords rapides                       | 1 | 34 | Tube d'aspiration          | 1 |
| 15 | Moteur pneumatique                     | 1 | 35 | Conseils de peinture       | 1 |
| 16 | trachée                                | 1 | 36 | Joints de filtre           | 1 |
| 17 | Supports moteur                        | 1 | 37 | Passoire                   | 1 |
| 18 | Connecteur en T                        | 1 | 38 | Boutons-pression à ressort | 1 |
| 19 | Exportation de peinture hexagonale     | 1 | 39 | Roues mobiles              | 1 |
| 20 | Joints d'admission d'air               | 1 | 40 | Écrou M10                  | 1 |

## Liste des spécifications du thread utilisateur :

| SN | M arché de vente        | soupape  | Spécifications du fil   |
|----|-------------------------|--|---|
| 1  | Normes nord-américaines | Prises d'air   | Style américain 1/4" autobloquant raccord de tube à bouchon rapide    |
|    |                         | Sortie d'air (y compris vanne d'ouverture et de fermeture)   | Américain 1/4", fileté NPS, 18 dents                                  |
|    |                         | Orifice de décharge (avec vanne d'ouverture et de fermeture) | Américain 3/8", fileté NPS, 18 dents                                  |
| 2  | Norme européenne        | Prises d'air   | Raccord de tube à prise rapide autobloquant de 1/4 "de style européen |
|    |                         | Sortie d'air (y compris vanne d'ouverture et de fermeture)   | Européen 1/4", filetage G, 19 dents                                   |
|    |                         | Orifice de décharge (avec vanne d'ouverture et de fermeture) | Européen 3/8", filetage G, 19 dents                                   |
| 3  | Norme australienne      | Prises d'air   | Raccord de tube à prise rapide autobloquant 1/4" de style japonais    |
|    |                         | Sortie d'air (y compris vanne d'ouverture et de fermeture)   | Européen 1/4", filetage G, 19 dents                                   |




|  |   |  |
|--|---|--|
|  | Orifice de décharge<br>(avec vanne<br>d'ouverture et de<br>fermeture) | Européen 3/8", filetage<br>G, 19 dents |
|--|---|--|

## Comment utiliser

1. Avant utilisation, veuillez vous assurer qu'il ne peut y avoir aucune pression résiduelle dans le baril de pression. S'il y a une pression résiduelle, l'opérateur peut ouvrir l'anneau de purge de la soupape de sécurité Red Hat sur le couvercle du baril de pression pour libérer complètement la pression de l'air. à l'intérieur du baril de pression pour assurer la sécurité .
2. Desserrez le boulon papillon et ouvrez le couvercle une fois le boulon syndiqué
3. Versez le matériau de pulvérisation,
4. Fermez le couvercle et serrez les écrous papillon un par un en diagonale.



5 . Fermez toutes les vannes, l'entrée du pulvérisateur est connectée à la sortie du baril (24) et l'entrée du pulvérisateur est connectée à la vanne de sortie du baril (12).




6 . Connectez le connecteur d'admission d'air (20) et ouvrez la vanne d'admission d'air (25).



7 . Ajustez le régulateur de pression d'admission et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la pression de service requise, ou

dans le sens inverse des aiguilles d'une montre si vous souhaitez réduire la pression dans le barillet de pression.



8 . Ouvrir la vanne de sortie (12) Ouvrir la vanne de décharge (24)

9 . Si la peinture se dépose, allumez le moteur pneumatique pour remuer.



## Entretien


2. Après utilisation, coupez la source d'air. Ouvrez l'interrupteur de la valve du ballon sur le couvercle pour libérer complètement l'air dans le baril, puis desserrez le boulon papillon, ouvrez le couvercle du baril, versez la peinture résiduelle dans le baril et nettoyez toutes les pièces qui ont été touchées par la peinture. avec une quantité appropriée de solvant.

2. Versez le solvant de nettoyage dans le seau, fermez le couvercle pour le verrouiller, ouvrez la vanne d'admission et faites fonctionner le pulvérisateur jusqu'à ce que le solvant propre apparaisse .

3. Les soupapes de sécurité doivent être maintenues propres à tout moment.

## **Remède contre les fuites d'air**

**Remarque** : si vous constatez une fuite d'air pendant l'utilisation, veuillez appliquer la colle uniformément ici, puis fermez le couvercle du baril ; serrez les vis jusqu'à ce que la pression atteigne 15PSI ; Le temps est d'environ 10 secondes, pour que la colle pénètre complètement dans la fuite, ferme la soupape d'admission, ouvre le piston de décompression et reste immobile pendant 6 à 8 heures avant de continuer à utiliser la colle une fois qu'elle est complètement solidifiée .




## Dépannage

| Faute  | La cause de l'échec   | Méthode d'exclusion   |
|--|---|---|
| L'aiguille du manomètre relié à l'arrivée d'air ne bouge pas | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La source d'air n'est pas normale</li> <li>2. La soupape d'admission n'est pas ouverte</li> <li>3. Les autres vannes ne sont pas fermées</li> </ol>                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Réglez la source d'air à la normale</li> <li>2. Ouvrez la soupape d'admission</li> <li>3. Fermez les autres vannes</li> </ol> |
| Fuite du couvercle du baril de peinture                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lorsque le couvercle du fût est combiné avec le corps du fût, l'écrou papillon n'est pas serré en diagonale</li> <li>2. Les pièces sur le couvercle du fût sont mal scellées</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suivez l'article 3 des conditions d'utilisation</li> <li>2. Reportez-vous au remède en cas de fuite d'air</li> </ol>          |

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| Pas de peinture           | 1. La vanne de décharge n'est pas ouverte   | 1.Ouvrir la soupape de décharge   |
| Mauvais effet de peinture | 1. La pression est trop élevée ou trop basse<br>2.Problèmes d'équipement de pulvérisation | 1. Ajuster à la pression normale<br>2.Réparation du matériel de pulvérisation |

**Assurez-vous de verrouiller le couvercle du seau en diagonale dans l'ordre des opérations ; 1-2 3-4**



**Adresse** : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.



**Importé en Australie** : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETASTWOOD  
NSW 2122 Australie

**Importé aux États-Unis** : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166  
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road. Staines-upon-Thames. Surrey. TW18 4AX



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Assistance technique et certificat de garantie électronique**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **DRUCKFARBTOPF BENUTZERHANDBUCH**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. "Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir nur verwenden stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge erzielen können mit uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und bedeutet nicht unbedingt, Abdeckung alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien. Wir möchten Sie bitten, zu überprüfen sorgfältig wenn Sie bei uns eine Bestellung aufgeben, wenn Sie tatsächlich Speichern Hälfte im Vergleich mit den Top-Großmarken.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## PRESSURE PAINT POT

**MODELL:** JY-ZDS10L



Foto als Referenz

### **Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!**

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt .

## SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

### **⚠️ WARNUNG:**

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

1. Führen Sie die Montage ausschließlich gemäß dieser Anleitung durch. Eine unsachgemäße Montage kann zu Gefahren führen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
5. Nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produktfunktionen gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
7. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche zusammenbauen, die einen vollständig beladenen Druckfarbtopf sicher tragen kann.

### **⚠️ WARNUNG:**

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Produkt zu spielen oder in seiner Nähe zu sein. Kindern oder Personen mit körperlichen Behinderungen ist die Verwendung dieses Produkts untersagt, und Personen, die nicht wissen, wie man es sicher verwendet, ist die Verwendung dieses Produkts untersagt.
2. Mit diesem 10 -Liter-Produkt kann die Farbe auf einen Druck von 70 PSI gebracht werden. Der maximale Betriebsdruck darf 80 PSI nicht überschreiten, da sonst eine Gefährdung der persönlichen Sicherheit entsteht .


3. Das Sicherheitsventil am Druckfass dient zum Schutz des Normaldrucks im Druckfass und zur Vermeidung von Überdruck. Der Druck einer Sicherheitsvorrichtung wurde vor Verlassen des Werks auf den zulässigen Druckbereich eingestellt. Im normalen Gebrauchszustand darf er nicht willkürlich entfernt oder verstellt werden .
4. An diesem Produkt dürfen keine Modifikationen oder gefährliche Vorgänge wie Bohren, Schweißen usw. durchgeführt werden, da dies zu einer Härtung führen und den Druckbehälter beschädigen könnte, was wiederum die Lebensdauer des Produkts beeinträchtigt.
5. Es ist strengstens verboten, stark säurehaltige und alkalische Flüssigkeiten in dieses Produkt zu gießen, um eine Korrosion des Tankkörpers und damit verbundene Verletzungen zu vermeiden .
6. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
7. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
8. Nach dem Besprühen mit diesem Produkt muss es gründlich gereinigt werden, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern .

## Vorwort

Dieses Farbfass besteht aus einem Luftdruckregelventil, einem Sicherheitsventil, einem Entlüftungsventil, einem Auslassanschluss und vier beweglichen Rädern. Alle Teile sind aus den besten Materialien gefertigt und haben eine strenge Qualitätskontrolle durchlaufen. Das Erscheinungsbild ist mit Einbrennfarbe behandelt, sodass es den Zweck der Haltbarkeit erfüllt .

## **Schematische Darstellung der JY-ZDS10L- Zerlegung**





| SN | Name                | Men<br>ge | SN | Name                         | Men<br>ge |
|----|---------------------|-----------|----|------------------------------|-----------|
| 1  | Druckfasskörper     | 1         | 21 | Pneumatische<br>Regelventile | 1         |
| 2  | Innenlauf           | 1         | 22 | handhaben                    | 1         |
| 3  | M16<br>Flügelmutter | 4         | 23 | Dichtungen                   | 1         |

|    |                              |   |    |                               |   |
|----|------------------------------|---|----|-------------------------------|---|
| 4  | M16<br>Überwurfschrauben     | 4 | 24 | Auslassventil                 | 1 |
| 5  | Rühren Sie die<br>Klingen    | 1 | 25 | Einlassventile                | 1 |
| 6  | Mischwelle                   | 1 | 26 | Regulierungsbehörden          | 1 |
| 7  | Dichtung für<br>Fassdeckel   | 1 | 27 | Sechskantverbindungen         | 1 |
| 8  | Fassdeckel                   | 1 | 28 | Überdruckventil               | 1 |
| 9  | Überdruckventil              | 1 | 29 | 2 Wasserhähne                 | 1 |
| 10 | Fassboden                    | 1 | 30 | Rundmuttern                   | 1 |
| 11 | Innerer<br>Eimergriff        | 1 | 31 | Schnellkupplungen             | 1 |
| 12 | Auslassventil                | 1 | 32 | Feste<br>Verriegelungen       | 4 |
| 13 | Entlüftungsventil            | 1 | 33 | Sicherungsring                | 4 |
| 14 | Schnellkupplungen            | 1 | 34 | Saugrohr                      | 1 |
| 15 | Druckluftmotor               | 1 | 35 | Tipps zum<br>Lackieren        | 1 |
| 16 | Luftröhre                    | 1 | 36 | Filterdichtungen              | 1 |
| 17 | Motorhalterungen             | 1 | 37 | Sieb                          | 1 |
| 18 | T-Stück                      | 1 | 38 | Federbelastete<br>Druckknöpfe | 1 |
| 19 | Export von<br>Sechseckfarben | 1 | 39 | Bewegliche Räder              | 1 |
| 20 | Luftansaugverbindungen       | 1 | 40 | M10 Mutter                    | 1 |

## Liste der Benutzer-Thread-Spezifikationen :

| S<br>N | Verkaufsmarkt            | Ventil   | Gewindespezifikationen   |
|--------|--------------------------|--|--|
| 1      | Nordamerikanische Normen | Lufteinlässe                                     | Amerikanische Bauform 1/4" selbstsichernd Schnellsteck-Schlauchverschraubung |
|        |                          | Luftauslass (inkl. Öffnungs- und Schließventil)  | Amerikanisch 1/4", Gewinde NPS, 18 Zähne                                     |
|        |                          | Druckanschluss (mit Öffnungs- und Schließventil) | Amerikanisch 3/8", Gewinde NPS, 18 Zähne                                     |
| 2      | Europäische Norm         | Lufteinlässe                                     | Selbstsichernde 1/4"-Schnellsteck-Schlauchverschraubung im europäischen Stil |
|        |                          | Luftauslass (inkl. Öffnungs- und Schließventil)  | Europäisches 1/4", Gewinde G, 19 Zähne                                       |
|        |                          | Druckanschluss (mit Öffnungs- und Schließventil) | Europäisches 3/8", Gewinde G, 19 Zähne                                       |

|   |                        |   |   |
|---|------------------------|---|---|
| 3 | Australischer Standard | Lufteinlässe  | Selbstsichernde<br>1/4"-Schnellsteck-Schlauchverbindung im japanischen Stil |
|   |                        | Luftauslass<br>(inkl. Öffnungs- und Schließventil ) | Europäisches 1/4", Gewinde G, 19 Zähne                                      |
|   |                        | Druckanschluss (mit Öffnungs- und Schließventil )   | Europäisches 3/8", Gewinde G, 19 Zähne                                      |


## Anwendung

1. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass sich im Druckfass kein Restdruck befindet. Wenn ein Restdruck vorhanden ist, kann der Bediener den Entlüftungsring des Red Hat-Sicherheitsventils am Deckel des Druckfasses öffnen, um den Luftdruck im Druckfass vollständig abzulassen und so die Sicherheit zu gewährleisten .
2. Den Flügelbolzen lösen und die Deckel nach dem Verschrauben der Schraube
3. Das Spritzmaterial einfüllen,

4. Den Deckel schließen und die Flügelmuttern nacheinander diagonal festziehen.



5. **Alle Ventile** schließen , der Spritzeneinlass wird mit dem Fassauslass (24) verbunden, und der Spritzeneinlass wird mit dem Fassauslassventil (12) verbunden.




6. Den Luftansauganschluss (20) anschließen und das Luftansaugventil (25) öffnen.



7. Passen Sie den Ansaugdruckregler an und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um den erforderlichen Arbeitsdruck einzustellen, oder

gegen den Uhrzeigersinn, wenn Sie den Druck im Druckbehälter verringern möchten



8. Öffnen Sie das Auslassventil (12) . Öffnen Sie das Auslassventil (24).
9. Wenn sich die Farbe absetzt, schalten Sie den Druckluftmotor zum Umrühren ein .




## Wartung

3. Nach Gebrauch die Luftzufuhr abschalten. Öffnen Sie den Ballonventilschalter am Deckel, um die Luft im Fass vollständig abzulassen, lösen Sie dann den Flügelbolzen, öffnen Sie den Fassdeckel, gießen Sie die restliche Farbe im Fass aus und reinigen Sie alle Teile, die mit der Farbe in Berührung gekommen sind, mit einer angemessenen Menge Lösungsmittel.
2. Gießen Sie das Reinigungsmittel in den Eimer, verriegeln Sie ihn mit dem Deckel, öffnen Sie das Ansaugventil und betätigen Sie die Spritze, bis das saubere Reinigungsmittel austritt .
3. Sicherheitsventile müssen stets sauber gehalten werden.

## Abhilfe bei Luftlecks

**Hinweis:** Wenn Sie während des Gebrauchs ein Luftleck feststellen, tragen Sie den Kleber hier gleichmäßig auf und schließen Sie dann den Deckel des Fasses. Ziehen Sie die Schrauben fest, während der Druck 15 PSI erreicht. Die Zeit beträgt etwa 10 Sekunden, damit der Kleber das Leck vollständig durchdringen kann. Schließen Sie das Ansaugventil, öffnen Sie den Druckentlastungskolben und lassen Sie den Kleber 6–8 Stunden lang ruhig stehen, bevor Sie ihn weiter verwenden, nachdem er vollständig ausgehärtet ist .






## Fehlerbehebung

| Fehler  | Die Ursache des Scheiterns  | Ausschlussmethode  |
|---|---|--|
| Der Zeiger des an die Luftversorgung angeschlossenen Manometers bewegt sich nicht | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Luftquelle ist nicht normal</li> <li>2. Das Einlassventil ist nicht geöffnet</li> <li>3. Andere Ventile sind nicht geschlossen</li> </ol>                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stellen Sie die Luftquelle auf normal</li> <li>2. Öffnen Sie das Einlassventil</li> <li>3. Andere Ventile schließen</li> </ol> |
| Undichtigkeit im Farbfasdeckel  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wenn der Fassdeckel mit dem Fasskörper kombiniert wird, wird die Flügelmutter nicht diagonal angezogen</li> <li>2. Die Teile am Fassdeckel sind schlecht abgedichtet</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Befolgen Sie Artikel 3 der Nutzungsbedingungen</li> <li>2. Siehe Abhilfe bei Luftleckage</li> </ol>                            |

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| Keine Farbe           | 1. Das Auslassventil ist nicht geöffnet   | 1. Öffnen Sie das Auslassventil                                 |
| Schlechter Lackeffekt | 1. Der Druck ist zu hoch oder zu niedrig<br>2. Probleme mit der Sprühausrüstung | 1. Auf Normaldruck einstellen<br>2. Reparatur von Spritzgeräten |

**Achten Sie darauf, den Eimerdeckel diagonal zu verriegeln. Reihenfolge der Vorgänge: 1-2 3-4**



**Adresse** : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Nach AUS importiert:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road. Staines-upon-Thames. Surrey. TW18 4AX



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **VASO PER VERNICE A PRESSIONE MANUALE D'USO**

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi. "Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile utilizzata solo da noi rappresenta una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquisto di determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente farlo copertina

tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Si ricorda gentilmente di verificare accuratamente

quando effettui un ordine con noi, se lo sei effettivamente Risparmio Metà rispetto ai principali marchi.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## PRESSURE PAINT POT

**MODELLO:** JY-ZDS10L



Foto per riferimento

**HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!**

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



## SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

### **⚠AVVERTIMENTO:**

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. In caso contrario si potrebbero causare lesioni gravi.

1. Assemblare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro pesanti durante il montaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti lontani dall'area durante l'assemblaggio.
5. Non montare in caso di stanchezza o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le funzionalità del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sostenere in sicurezza un vaso di vernice a pressione completamente carico.

### **⚠AVVERTIMENTO:**

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo oggetto. Ai bambini o alle persone con disabilità fisiche è vietato utilizzare questo prodotto e alle persone che non sanno come utilizzarlo in sicurezza è vietato utilizzare questo prodotto.
2. Questo prodotto da 10 L consente di pressurizzare la vernice a 70 PSI e la pressione operativa massima non deve superare 80 PSI, altrimenti causerà rischi per la sicurezza personale.
3. La valvola di sicurezza sul barile di pressione viene utilizzata per proteggere la pressione normale nel barile di pressione, evitare un eccesso. La pressione di un dispositivo di sicurezza, prima che il prodotto lasci la fabbrica, sia stata impostata entro l'intervallo di pressione

consentito, nel normale stato d'uso, non rimuovere a piacimento, non regolare a piacimento .

4. Questo prodotto non deve eseguire alcuna forma di modifica, né impegnarsi in operazioni pericolose come perforazione, saldatura, ecc., che potrebbero produrre un effetto di rinvenimento, danneggiando il cilindro a pressione, che influisce sulla durata del prodotto.

5. È severamente vietato versare liquidi fortemente acidi e alcalini in questo prodotto per evitare la corrosione del corpo del serbatoio e causare lesioni personali .

6. Utilizzare solo come previsto.


7. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.

8. Dopo aver spruzzato questo prodotto, è necessario pulirlo accuratamente per prolungarne la durata .

## Prefazione

Questo barile di vernice è composto da valvola di regolazione della pressione dell'aria, valvola di sicurezza, valvola di sfiato, porta di scarico e quattro ruote mobili. Tutte le parti sono realizzate con i migliori materiali e hanno superato severi controlli di qualità e l'aspetto è trattato con vernice da forno, in modo da poter raggiungere lo scopo di durabilità .

# Diagramma schematico della decomposizione del JY-ZDS10L



| SN | nome  | QUANTITÀ | SN | nome                               | QUANTITÀ |
|----|---|----------|----|------------------------------------|----------|
| 1  | Corpo della canna a pressione                   | 1        | 21 | Valvole di regolazione pneumatiche | 1        |
| 2  | Canna interna                                   | 1        | 22 | maniglia                           | 1        |
| 3  | Dado a farfalla M16                             | 4        | 23 | Guarnizioni                        | 1        |
| 4  | Bulloni di unione M16                           | 4        | 24 | Valvola di scarico                 | 1        |
| 5  | Mescola le lame                                 | 1        | 25 | Valvole di aspirazione             | 1        |
| 6  | Albero di miscelazione                          | 1        | 26 | Regolatori                         | 1        |
| 7  | Guarnizione di tenuta del coperchio della canna | 1        | 27 | giunti esagonali                   | 1        |
| 8  | Coperchio a botte                               | 1        | 28 | valvola di sicurezza               | 1        |
| 9  | valvola di sicurezza                            | 1        | 29 | 2 rubinetti                        | 1        |
| 10 | base a botte                                    | 1        | 30 | Noci rotonde                       | 1        |
| 11 | Manico interno del secchio                      | 1        | 31 | Attacchi rapidi                    | 1        |
| 12 | Valvola di uscita                               | 1        | 32 | Chiusure fisse                     | 4        |
| 13 | Valvola di spurgo                               | 1        | 33 | Anello elastico                    | 4        |
| 14 | Attacchi rapidi                                 | 1        | 34 | Tube di aspirazione                | 1        |
| 15 | Motore pneumatico                               | 1        | 35 | Suggerimenti per la pittura        | 1        |
| 16 | trachea   | 1        | 36 | Guarnizioni filtro                 | 1        |

|    |                                   |   |    |                |   |
|----|-----------------------------------|---|----|----------------|---|
| 17 | Supporti motore                   | 1 | 37 | Filtro         | 1 |
| 18 | Connettore a T                    | 1 | 38 | Scatti a molla | 1 |
| 19 | Esportazione di vernice esagonale | 1 | 39 | Ruote mobili   | 1 |
| 20 | Giunti di aspirazione dell'aria   | 1 | 40 | Dado M10       | 1 |

## Elenco delle specifiche del thread utente :

| SN | Mercato delle vendite  | valvola   | Specifiche della filettatura  |
|----|------------------------|---|---|
| 1  | Standard nordamericani | Prese d'aria  | Autobloccante tipo americano da 1/4".<br>raccordo rapido per tubo       |
|    |                        | Uscita dell'aria (inclusa valvola di apertura e chiusura) | Americano 1/4", filettato NPS, 18 denti                                 |
|    |                        | Attacco di scarico (con valvola di apertura e chiusura)   | Americano 3/8", filettato NPS, 18 denti                                 |
| 2  | Norma europea          | Prese d'aria  | Raccordo per tubo a innesto rapido autobloccante stile europeo da 1/4". |
|    |                        | Uscita dell'aria (inclusa valvola di apertura e chiusura) | Europeo 1/4", filettatura G, 19 denti                                   |
|    |                        | Attacco di scarico (con valvola di apertura e chiusura)   | Filettatura europea 3/8", G, 19 denti                                   |


|   |                   |   |   |
|---|-------------------|---|---|
| 3 | Norma australiana | Prese d'aria  | Raccordo per tubo ad innesto rapido autobloccante stile giapponese da 1/4". |
|   |                   | Uscita dell'aria (inclusa valvola di apertura e chiusura) | Europeo 1/4", filettatura G, 19 denti                                       |
|   |                   | Attacco di scarico (con valvola di apertura e chiusura)   | Europeo 3/8", filetto G, 19 denti   |

## Come usare

1. Prima dell'uso, assicurarsi che non vi sia pressione residua nel barile di pressione. Se è presente pressione residua, l'operatore può aprire l'anello di spurgo della valvola di sicurezza Red Hat sul coperchio del barile di pressione per rilasciare completamente la pressione dell'aria. all'interno del barile di pressione per garantire la sicurezza .
2. Allentare il bullone a farfalla e aprire il coperchio dopo che il bullone è stato unionizzato
3. Versare il materiale spray,
4. Chiudere il coperchio e serrare i dadi a farfalla uno per uno in diagonale.



5 . Chiudere tutte le valvole, l'ingresso dello spruzzatore è collegato all'uscita della canna (24) e l'ingresso dello spruzzatore è collegato alla valvola di uscita della canna (12)





6 . Collegare il connettore di aspirazione dell'aria (20) e aprire la valvola di aspirazione dell'aria (25).



7 . Regolare il regolatore della pressione di aspirazione e ruotare in senso orario per regolare la pressione di lavoro richiesta, o in senso antiorario se si desidera ridurre la pressione nel cilindro a pressione





8 . Aprire la valvola di scarico(12)Aprire la valvola di scarico(24)

9 . Se la vernice si deposita, accendere il motore dell'aria per mescolare.



## Manutenzione


4. Dopo l'uso, interrompere la fonte d'aria. Aprire l'interruttore della valvola del palloncino sul coperchio per rilasciare completamente l'aria nella canna, quindi allentare il bullone a farfalla, aprire il coperchio della botte, versare la vernice residua nella canna e pulire tutte le parti che sono state toccate dalla vernice con una quantità adeguata di solvente.

2. Versare il solvente detergente nel secchio, chiudere il coperchio per bloccarlo, aprire la valvola di aspirazione e azionare lo spruzzatore finché non appare il solvente pulito .

3. Le valvole di sicurezza devono essere mantenute sempre pulite.

## Rimedio contro le perdite d'aria


**Nota:** se si riscontrano perdite d'aria durante l'uso, applicare la colla in modo uniforme qui, quindi chiudere il coperchio del fusto; stringere le viti mentre la pressione raggiunge i 15PSI; Il tempo è di circa 10 secondi, in modo che la colla penetri completamente nella perdita, chiuda la valvola di aspirazione, apra lo stantuffo di scarico della pressione e rimanga fermo per 6-8 ore prima di continuare a utilizzare la colla dopo che si è completamente solidificata .



## Risoluzione dei problemi

| <b>Colpa</b>   | <b>La causa del fallimento</b>   | <b>Metodo di esclusione</b>   |
|--|--|---|
| La lancetta del manometro collegato all'alimentazione dell'aria non si muove | <ol style="list-style-type: none"><li>1. La fonte d'aria non è normale</li><li>2. La valvola di aspirazione non è aperta</li><li>3. Le altre valvole non sono chiuse</li></ol>   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Regolare la fonte d'aria su normale</li><li>2. Aprire la valvola di aspirazione</li><li>3. Chiudere le altre valvole</li></ol> |
| Perdita dal coperchio del barile di vernice                                  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Quando il coperchio della canna è combinato con il corpo della canna, il dado a farfalla non viene serrato in diagonale</li><li>2. Le parti sul coperchio del barile sono scarsamente sigillate</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Seguire l'Articolo 3 delle Condizioni d'Uso</li><li>2. Fare riferimento alla soluzione per le perdite d'aria</li></ol>         |
| Nessuna vernice  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. La valvola di scarico non è aperta</li></ol>  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 0aprire la valvola di scarico</li></ol>  |
| Effetto vernice scadente   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. La pressione è troppo alta o troppo bassa</li><li>2. Problemi alle attrezzature di spruzzatura</li></ol>  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Regolare la pressione normale</li><li>2. Riparazione delle attrezzature di spruzzatura</li></ol>                               |

**Assicurarsi di bloccare il coperchio del secchio in diagonale nell'ordine delle operazioni; 1-2 3-4**



**Indirizzo** : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importato negli Stati Uniti:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



# VEVOR<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **BOTE DE PINTURA A PRESIÓN MANUAL DE USUARIO**

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos. "Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas principales y no necesariamente significa cubrir todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Se le recuerda amablemente verificar con cuidado cuando realiza un pedido con nosotros si realmente está Ahorro Medio en comparación con las principales marcas.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## PRESSURE PAINT POT

**MODELO:** JY-ZDS10L



Foto como referencia

**¿NECESITAR AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!**

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:

**Soporte técnico y certificado de garantía electrónica**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

## SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

### **⚠ADVERTENCIA:**

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, se pueden producir lesiones graves.

1. Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje inadecuado puede crear peligros.
2. Utilice gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a las personas transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican únicamente al producto ensamblado de manera adecuada y completa.
7. Ensamble sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de manera segura un bote de pintura a presión completamente cargado.

### **⚠ADVERTENCIA:**

1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo o cerca de él. Se prohíbe el uso de este producto a niños o personas con discapacidades físicas, y se prohíbe a las personas que no sepan cómo usarlo de forma segura operar este producto.
2. Este producto de 10 L permite presurizar la pintura a 7 0 PSI, y la presión máxima de funcionamiento no debe exceder los 8 0 PSI, de lo contrario causará riesgo a la seguridad personal .
3. La válvula de seguridad en el barril de presión se usa para proteger la presión normal en el barril de presión, evite el exceso. La presión de un

dispositivo de seguridad, antes de que el producto salga de fábrica, se ha establecido dentro del rango de presión permitido, en el estado normal de uso, no lo retire a voluntad, no lo ajuste a voluntad .

4. Este producto no debe realizar ningún tipo de modificación, ni realizar operaciones peligrosas como perforación, soldadura, etc., que puedan producir un efecto de templado, dañando el cilindro de presión, lo que afecta la vida útil del producto.

5. Está estrictamente prohibido verter líquidos ácidos y alcalinos fuertes en este producto para evitar la corrosión del cuerpo del tanque y causar lesiones personales .

6. Úselo únicamente según lo previsto.


7. Inspeccionar antes de cada uso; no lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

8. Después de rociar con este producto, se debe limpiar a fondo para prolongar la vida útil del producto .

## Prefacio

Este barril de pintura se compone de una válvula reguladora de presión de aire, una válvula de seguridad, una válvula de ventilación, un puerto de descarga y cuatro ruedas móviles. Todas las piezas están hechas de los mejores materiales, han pasado un estricto control de calidad y la apariencia se trata con pintura para hornear, para que pueda lograr el propósito de durabilidad .

**Diagrama esquemático de la descomposición de  
JY-ZDS10L.**



| SN | nombre                       | CAN<br>TIDA<br>D | SN | nombre                          | CAN<br>TID<br>AD |
|----|------------------------------|------------------|----|---------------------------------|------------------|
| 1  | Cuerpo del barril de presión | 1                | 21 | Válvulas reguladoras neumáticas | 1                |
| 2  | cañón interior               | 1                | 22 | manejar                         | 1                |

|    |                                    |   |    |                      |   |
|----|------------------------------------|---|----|----------------------|---|
| 3  | Tuerca de mariposa M16             | 4 | 23 | juntas               | 1 |
| 4  | Pernos de unión M16                | 4 | 24 | Válvula de descarga  | 1 |
| 5  | Revuelva las cuchillas             | 1 | 25 | válvulas de admisión | 1 |
| 6  | Eje mezclador                      | 1 | 26 | Reguladores          | 1 |
| 7  | Junta de sellado de tapa de barril | 1 | 27 | juntas hexagonales   | 1 |
| 8  | tapa del barril                    | 1 | 28 | válvula de alivio    | 1 |
| 9  | válvula de alivio                  | 1 | 29 | 2 grifos             | 1 |
| 10 | base del barril                    | 1 | 30 | tuercas redondas     | 1 |
| 11 | Asa interior del cubo              | 1 | 31 | Acoplamiento rápidos | 1 |
| 12 | válvula de salida                  | 1 | 32 | Pestillos fijos      | 4 |
| 13 | válvula de purga                   | 1 | 33 | clip de seguridad    | 4 |
| 14 | Acoplamiento rápidos               | 1 | 34 | tubo de succión      | 1 |
| 15 | motor de aire                      | 1 | 35 | Consejos de pintura  | 1 |
| 16 | tráquea                            | 1 | 36 | Juntas de filtro     | 1 |
| 17 | soportes de motor                  | 1 | 37 | Colador              | 1 |
| 18 | Conector en T                      | 1 | 38 | Broches con resorte  | 1 |
| 19 | Exportación de pintura hexagonal.  | 1 | 39 | Ruedas móviles       | 1 |
| 20 | Juntas de entrada de aire          | 1 | 40 | tuerca m10           | 1 |

**Lista de especificaciones de subprocesos de usuario :**

| SN | Mercado de ventas          | válvula  | Especificaciones del hilo  |
|----|----------------------------|--|--|
| 1  | Estándares norteamericanos | Tomas de aire  | Estilo americano 1/4"autoblocante racor de tubo de enchufe rápido          |
|    |                            | Salida de aire (incluyendo válvula de apertura y cierre) | Americana 1/4", rosca NPS, 18 dientes                                      |
|    |                            | Puerto de descarga (con válvula de apertura y cierre)    | Americana 3/8", rosca NPS, 18 dientes                                      |
| 2  | estándar europeo           | Tomas de aire  | Accesorio de tubo de enchufe rápido autoblocante de 1/4" de estilo europeo |
|    |                            | Salida de aire (incluyendo válvula de apertura y cierre) | Europea 1/4", rosca G, 19 dientes  |
|    |                            | Puerto de descarga (con válvula de apertura y cierre)    | Europea 3/8", rosca G, 19 dientes  |
| 3  | estándar australiano       | Tomas de aire  | Accesorio de tubo de enchufe rápido autoblocante de 1/4" de estilo japonés |
|    |                            | Salida de aire (incluyendo válvula de apertura y cierre) | Europea 1/4", rosca G, 19 dientes  |




|  |  |   |                                      |
|--|--|---|--------------------------------------|
|  |  | Puerto de descarga<br>(con válvula de<br>apertura y cierre) | Europea 3/8", rosca G,<br>19 dientes |
|--|--|---|--------------------------------------|

## **como usar**

1. Antes de usar, asegúrese de que no haya presión residual en el cilindro de presión; si hay presión residual, el operador puede abrir el anillo de purga de la válvula de seguridad Red Hat en la tapa del cilindro de presión para liberar completamente la presión del aire. Dentro del barril de presión para garantizar la seguridad .
2. Aflojando el perno de mariposa y abriendo la tapa después de unir el perno
3. Vierta el material en aerosol,
4. Cierre la tapa y apriete las tuercas mariposa una a una en diagonal.



5 . Cierra todas las válvulas, la entrada del pulverizador está conectada a la salida del barril (24) y la entrada del pulverizador está conectada a la válvula de salida del barril (12).




6 . Conecte el conector de entrada de aire (20) y abra la válvula de entrada de aire (25).



7 . Ajuste el regulador de presión de entrada y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para ajustarlo a la presión de trabajo requerida, o en el

sentido contrario a las agujas del reloj si desea reducir la presión en el cilindro de presión.



8 . Abra la válvula de salida (12) Abra la válvula de descarga (24)

9 . Si la pintura se asienta, encienda el motor de aire para remover.



## Mantenimiento


5. Después del uso, corte la fuente de aire. Abra el interruptor de la válvula de globo en la tapa para liberar completamente el aire en el barril, luego afloje el perno de mariposa, abra la tapa del barril, vierta la pintura residual en el barril y limpie todas las partes que han sido tocadas por la pintura. con una cantidad adecuada de disolvente.

2. Vierta el solvente de limpieza en el balde, cierre la tapa para bloquearlo, abra la válvula de entrada y opere el rociador hasta que aparezca el solvente limpio .

3. Las válvulas de seguridad deben mantenerse limpias en todo momento.

## **Remedio para fugas de aire**

**Nota:** Si encuentra fugas de aire durante el uso, aplique el pegamento uniformemente aquí y luego cierre la tapa del barril; apriete los tornillos mientras la presión alcanza los 15 PSI; El tiempo es de aproximadamente 10 segundos, para que el pegamento penetre completamente en la fuga, cierre la válvula de entrada, abra el émbolo de alivio de presión y permanezca quieto durante 6 a 8 horas antes de continuar usando el pegamento después de que esté completamente solidificado .




## Solución de problemas

| Falla   | La causa del fracaso.   | Método de exclusión   |
|---|---|---|
| El puntero del manómetro conectado al suministro de aire no se mueve. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La fuente de aire no es normal.</li> <li>2. La válvula de admisión no está abierta.</li> <li>3. Otras válvulas no están cerradas</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ajuste la fuente de aire a la normalidad.</li> <li>2. Abra la válvula de admisión.</li> <li>3. Cerrar otras válvulas</li> </ol> |
| Fugas en la tapa del barril de pintura                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cuando la tapa del barril se combina con el cuerpo del barril, la tuerca mariposa no se aprieta en diagonal</li> <li>2. Las piezas de la tapa del barril están mal selladas.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siga el artículo 3 de los Términos de uso.</li> <li>2. Consulte la solución para fugas de aire.</li> </ol>                      |

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| sin pintura           | 1.La válvula de descarga no está abierta.  | 1.0abra la válvula de descarga   |
| Mal efecto de pintura | 1.La presión es demasiado alta o demasiado baja.<br>2.Problemas con el equipo de pulverización | 1.Ajustar a la presión normal<br>2.Reparación de equipos de pulverización. |

**Asegúrese de cerrar la tapa del cubo en diagonal en el orden de las operaciones; 1-2 3-4**



**Dirección :** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.



**Importado a AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australia

**Importado a EE. UU.:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road. Staines-upon-Thames. Surrey. TW18 4AX



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Soporte técnico y certificado de garantía electrónica**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **CIŚNIENIOWY POJEMNIK NA FARBĘ INSTRUKCJA OBSŁUGI**

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź pół ceny”, „Zaoszczędź połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane wyłącznie przez nas

reprezentuje szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując określone narzędzia z nami w porównaniu z głównymi, najlepszymi markami i niekoniecznie to oznacza okładka wszystkie kategorie oferowanych przez nas narzędzi. Przypominamy o weryfikacji ostrożnie kiedy składasz u nas zamówienie, jeśli faktycznie tak jest Oszczędność Połowa w porównaniu z czołowymi markami.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## PRESSURE PAINT POT

**MODEL:** JY-ZDS10L



Zdjęcie w celach informacyjnych

**POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!**

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Zapraszamy do kontaktu z nami:

**Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

## SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

### **⚠OSTRZEŻENIE:**

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Niezastosowanie się do tego może spowodować poważne obrażenia.

1. Montaż wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stworzyć zagrożenie.
2. Podczas montażu nosić zatwierdzone przez ANSI okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zbiórki w czystości i dobrze oświetlone.
4. Podczas montażu trzymaj osoby postronne z dala od obszaru.
5. Nie montuj, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu dotyczą wyłącznie prawidłowo i całkowicie zmontowanego produktu.
7. Zmontuj na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może bezpiecznie utrzymać w pełni załadowany zbiornik z farbą ciśnieniową.

### **⚠OSTRZEŻENIE:**

1. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem lub w jego pobliżu. Dzieciom lub osobom niepełnosprawnym fizycznie nie wolno używać tego produktu, a osobom, które nie wiedzą, jak go bezpiecznie używać, nie wolno używać tego produktu
2. Ten produkt 10 L pozwala na ciśnienie farby do 7 0PSI, a maksymalne ciśnienie robocze nie może przekraczać 8 0PSI, w przeciwnym razie spowoduje to ryzyko bezpieczeństwa osobistego .
3. Zawór bezpieczeństwa na beczce ciśnieniowej służy do ochrony normalnego ciśnienia w beczce ciśnieniowej, unikając nadmiernego ciśnienia ciśnienie urządzenia zabezpieczającego, zanim wyrób opuści fabrykę, zostało ustawione w dopuszczalnym zakresie, w normalnym

stanie użytkowania nie demontuj według własnego uznania, nie reguluj według własnego uznania .

4. Produktu nie należy poddawać żadnym modyfikacjom ani wykonywać żadnych niebezpiecznych operacji, takich jak wiercenie, spawanie itp., które mogą wywołać efekt odpuszczania i uszkodzić cylinder ciśnieniowy, co wpłynie na żywotność produktu.

5. Surowo zabrania się wlewania do tego produktu silnie kwaśnych i zasadowych cieczy, aby uniknąć korozji korpusu zbiornika i spowodowania obrażeń ciała .

6. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.


7. Sprawdź przed każdym użyciem; nie używać, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

8. Po spryskaniu tym produktem należy go dokładnie oczyścić, aby przedłużyć żywotność produktu .

## Przedmowa

Ta beczka z farbą składa się z zaworu regulującego ciśnienie powietrza, zaworu bezpieczeństwa, zaworu odpowietrzającego, otworu wylotowego i czterech ruchomych kół. Wszystkie części są wykonane z najlepszych materiałów i przeszły ścisłą kontrolę jakości, a ich wygląd jest pokryty farbą do pieczenia, dzięki czemu może osiągnąć cel trwałości .

# Schematyczny diagram rozkładu JY-ZDS10L



| SN | nazwa | ILOŚĆ | SN | nazwa | ILO |
|----|-------|-------|----|-------|-----|
|----|-------|-------|----|-------|-----|



|    |                          | Ć |    |                                 | ŚĆ |
|----|--------------------------|---|----|---------------------------------|----|
| 1  | Korpus lufy ciśnieniowej | 1 | 21 | Pneumatyczne zawory regulacyjne | 1  |
| 2  | Lufa wewnętrzna          | 1 | 22 | uchwyt                          | 1  |
| 3  | Nakrętka motylkowa M16   | 4 | 23 | Uszczelki                       | 1  |
| 4  | Śruby złączkowe M16      | 4 | 24 | Zawór wylotowy                  | 1  |
| 5  | Wymieszaj ostrza         | 1 | 25 | Zawory dolotowe                 | 1  |
| 6  | Wał mieszający           | 1 | 26 | regulatory                      | 1  |
| 7  | Uszczelka pokrywy beczki | 1 | 27 | złącza sześciokątne             | 1  |
| 8  | Pokrywa beczki           | 1 | 28 | zawór nadmiarowy                | 1  |
| 9  | zawór nadmiarowy         | 1 | 29 | 2 krany                         | 1  |
| 10 | podstawa beczki          | 1 | 30 | Okrągłe orzechy                 | 1  |
| 11 | Wewnętrzny uchwyt wiadra | 1 | 31 | Szybkozłącza                    | 1  |
| 12 | Zawór wylotowy           | 1 | 32 | Naprawiono zatraski             | 4  |
| 13 | Zawór odpowietrzający    | 1 | 33 | Pierścień zabezpieczający       | 4  |
| 14 | Szybkozłącza             | 1 | 34 | Rura ssąca                      | 1  |
| 15 | Silnik powietrzny        | 1 | 35 | Wskazówki dotyczące malowania   | 1  |
| 16 | tchawica                 | 1 | 36 | Uszczelki filtrów               | 1  |
| 17 | Mocowania silnika        | 1 | 37 | Filtr                           | 1  |
| 18 | Złącze trójnikowe        | 1 | 38 | Zatraski sprężynowe             | 1  |

|    |                             |   |    |              |   |
|----|-----------------------------|---|----|--------------|---|
| 19 | Eksport farb sześciokątnych | 1 | 39 | Ruchome koła | 1 |
| 20 | Złącza wlotu powietrza      | 1 | 40 | Nakrętka M10 | 1 |

## Lista specyfikacji wążków użytkownika :

| SN | Rynek sprzedaży            | zawór   | Specyfikacje gwintów  |
|----|----------------------------|---|---|
| 1  | Normy północnoamerykańskie | Wloty powietrza   | Samoblokujący 1/4" w stylu amerykańskim szybkozłączka do węża |
|    |                            | Wylot powietrza (wraz z zaworem otwierającym i zamykającym) | Amerykański gwint 1/4", NPS, 18 zębów                         |
|    |                            | Port tłoczny (z zaworem otwierającym i zamykającym)         | Amerykański gwint 3/8", NPS, 18 zębów                         |
| 2  | Norma europejska           | Wloty powietrza   | Samoblokująca szybkozłączka 1/4" w stylu europejskim          |
|    |                            | Wylot powietrza (wraz z zaworem otwierającym i zamykającym) | Europejski 1/4", gwint G, 19 zębów                            |
|    |                            | Port tłoczny (z zaworem otwierającym i zamykającym)         | Europejski 3/8", gwint G, 19 zębów                            |


|   |                    |   |  |
|---|--------------------|---|--|
| 3 | Norma australijska | Wloty powietrza   | Samoblokująca szybkozłączka 1/4" w stylu japońskim |
|   |                    | Wylot powietrza (wraz z zaworem otwierającym i zamykającym) | Europejski 1/4", gwint G, 19 zębów                 |
|   |                    | Port tłoczny (z zaworem otwierającym i zamykającym)         | Europejski 3/8", gwint G, 19 zębów                 |

## Jak używać

1. Przed użyciem upewnij się, że w beczce ciśnieniowej nie ma ciśnienia resztkowego. Jeśli istnieje ciśnienie resztkowe, operator może otworzyć pierścień odpowietrzający zaworu bezpieczeństwa Red Hat na pokrywie beczki ciśnieniowej, aby całkowicie uwolnić ciśnienie powietrza wewnątrz beczki ciśnieniowej, aby zapewnić bezpieczeństwo .
2. Poluzuj śrubę motylkową i otwórz pokrywę po połączeniu śruby
3. Wlać materiał natryskowy,
4. Zamknąć pokrywę i dokręcić po kolei nakrętki motylkowe po przekątnej.



5 . C stracić wszystkie zawory, wlot opryskiwacza jest podłączony do wylotu beczki (24), a wlot opryskiwacza jest podłączony do zaworu wylotowego beczki (12)





6 . Podłącz złącze wlotu powietrza (20) i otwórz zawór wlotu powietrza (25).



7 . Wyreguluj regulator ciśnienia dolotowego i obróć go w prawo, aby uzyskać wymagane ciśnienie robocze, lub w kierunku przeciwnym do

ruchu wskazówek zegara, jeśli chcesz zmniejszyć ciśnienie w beczce ciśnieniowej



8 . Otwórz zawór wylotowy(12)Otwórz zawór wylotowy(24)

9 . Jeśli farba opadnie, włącz silnik pneumatyczny i wymieszaj.



**Konserwacja**


6. Po użyciu odciąć źródło powietrza. Otwórz przełącznik zaworu balonu na pokrywie, aby całkowicie wypuścić powietrze z beczki, następnie poluzuj śrubę motylkową, otwórz pokrywę beczki, wylej resztki farby z beczki i wyczyść wszystkie części, które zostały dotknięte farbą odpowiednią ilością rozpuszczalnika.

2. Wlej rozpuszczalnik czyszczący do wiadra, zamknij pokrywę, aby ją zablokować, otwórz zawór wlotowy i uruchamiaj opryskiwacz, aż pojawi się czysty rozpuszczalnik .

3. Zawory bezpieczeństwa muszą być zawsze utrzymywane w czystości.

## Środek do usuwania wycieków powietrza

**Uwaga:** Jeśli podczas użytkowania zauważysz wyciek powietrza, równomiernie nałóż klej w tym miejscu, a następnie zamknij pokrywę beczki; dokręć śruby, aż ciśnienie osiągnie 15PSI; Czas ten wynosi około 10 sekund, aby klej całkowicie wniknął w wyciek, zamknij zawór wlotowy, otwórz tłok nadmiarowy ciśnienia i odstaw na 6-8 godzin przed ponownym użyciem kleju po jego całkowitym zestaleniu .




## Rozwiązywanie problemów

| Wada  | Przyczyna niepowodzenia  | Metoda wykluczenia  |
|---|--|---|
| Wskazówka manometru podłączonego do dopływu powietrza nie porusza się | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Źródło powietrza nie jest normalne</li><li>2. Zawór wlotowy nie jest otwarty</li><li>3. Pozostałe zawory nie są zamknięte</li></ol>                                   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ustaw źródło powietrza na normalne</li><li>2. Otwórz zawór wlotowy</li><li>3. Zamknąć pozostałe zawory</li></ol>           |
| Wyciek pokrywy beczki z farbą   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Gdy pokrywa lufy jest połączona z korpusem lufy, nakrętka motylkowa nie jest dokręcana po przekątnej</li><li>2. Części pokrywy beczki są słabo uszczelnione</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Postępuj zgodnie z art. 3 Warunków korzystania</li><li>2. Zapoznaj się z rozwiązaniem problemu wycieku powietrza</li></ol> |
| Bez farby   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zawór wylotowy nie jest otwarty</li></ol>   | <ol style="list-style-type: none"><li>1.0 otwórz zawór spustowy</li></ol>   |
| Słaby efekt malowania   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ciśnienie jest za wysokie lub za niskie</li><li>2. Problemy ze sprzętem do natryskiwania</li></ol>  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dostosuj do normalnego ciśnienia</li><li>2. Naprawa sprzętu natryskowego</li></ol>   |



Upewnij się, że pokrywa wiadra jest zablokowana po przekątnej, w kolejności czynności; 1-2 3-4



**Adres** : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

**Import do AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

**Import do USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



**VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **DRUKVERFPOT**

## **GEBRUIKERSHANDLEIDING**

Wij blijven ons inzetten om u gereedschap te bieden tegen een concurrerende prijs. "Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt

vertegenwoordigt een schatting van de besparingen die u zou kunnen opleveren als u bepaalde hulpmiddelen koopt

bij ons vergeleken met de grote topmerken en dat hoeft niet per se zo te zijn omslag alle categorieën tools die door ons worden aangeboden. U wordt er vriendelijk aan herinnerd om dit te verifiëren voorzichtig

wanneer u bij ons een bestelling plaatst, als u dat daadwerkelijk doet Besparing Half in vergelijking met de belangrijkste grote merken.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## PRESSURE PAINT POT

**MODEL:** JY-ZDS10L



Foto ter referentie

### HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

## SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

### **⚠WAARSCHUWING:**

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren veroorzaken.
2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht.
4. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.
5. Niet monteren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
6. Productmogelijkheden zijn alleen van toepassing op correct en volledig gemonteerde producten.
7. Monteer op een vlakke, vlakke, harde en gladde ondergrond die een volledig geladen drukverfpot veilig kan ondersteunen.

### **⚠WAARSCHUWING:**

1. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit artikel spelen. Het is kinderen of personen met een lichamelijke handicap verboden dit product te gebruiken, en het is verboden voor mensen die niet weten hoe ze het veilig moeten gebruiken.
2. Met dit product van 10 L kan de verf onder druk worden gebracht tot 7 0PSI, en de maximale werkdruk mag niet hoger zijn dan 8 0PSI, anders veroorzaakt dit een risico voor de persoonlijke veiligheid .
3. De veiligheidsklep op het drukvat wordt gebruikt om de normale druk in het drukvat te beschermen, om overbelasting te voorkomen druk van een veiligheidsvoorziening, voordat het product de fabriek verlaat, is ingesteld



binnen het toegestane drukbereik, bij normaal gebruik, niet naar believen verwijderen, niet naar wens aanpassen .

4. Dit product mag geen enkele vorm van wijziging ondergaan, noch gevaarlijke handelingen uitvoeren zoals boren, lassen, enz., die een tempereffect kunnen veroorzaken, waardoor het drukvat beschadigd raakt, wat de levensduur van het product beïnvloedt.

5. Het is ten strengste verboden om sterke zure en alkalische vloeistoffen in dit product te gieten om corrosie van het tanklichaam en persoonlijk letsel te voorkomen .

6. Alleen gebruiken zoals bedoeld.


7. Inspecteer vóór elk gebruik; niet gebruiken als onderdelen los of beschadigd zijn.

8. Na het spuiten met dit product moet het grondig worden gereinigd om de levensduur van het product te verlengen .

## Voorwoord

Dit verfvat bestaat uit een luchtdrukregelklep, veiligheidsklep, ontluchtungsklep, afvoerpoort en vier beweegbare wielen. Alle onderdelen zijn gemaakt van de beste materialen en hebben strenge kwaliteitscontroles doorstaan, en het uiterlijk is behandeld met bakverf, zodat het doel van duurzaamheid kan worden bereikt .

# Schematisch diagram van de ontleding van JY-ZDS10L



| SN | naam | AAN | SN | naam | AAN |
|----|------|-----|----|------|-----|
|----|------|-----|----|------|-----|

|    |                                      | TAL |    |                           | TAL |
|----|--------------------------------------|-----|----|---------------------------|-----|
| 1  | Lichaam van het drukvat              | 1   | 21 | Pneumatische regelkleppen | 1   |
| 2  | Binnenvat                            | 1   | 22 | hendel                    | 1   |
| 3  | M16 vleugelmoer                      | 4   | 23 | Pakkingen                 | 1   |
| 4  | M16 wartelbouten                     | 4   | 24 | Afvoerklep                | 1   |
| 5  | Roer de messen                       | 1   | 25 | Inlaatkleppen             | 1   |
| 6  | Mengschacht                          | 1   | 26 | Regelgevers               | 1   |
| 7  | Afdichtingspakking van het vatdeksel | 1   | 27 | zeshoekige gewrichten     | 1   |
| 8  | Vat deksel                           | 1   | 28 | ontlastklep               | 1   |
| 9  | ontlastklep                          | 1   | 29 | 2 kranen                  | 1   |
| 10 | vat basis                            | 1   | 30 | Ronde noten               | 1   |
| 11 | Handvat van binnenemmer              | 1   | 31 | Snelkoppelingen           | 1   |
| 12 | Uitlaatklep                          | 1   | 32 | Vaste grendels            | 4   |
| 13 | Ontluchtingsventiel                  | 1   | 33 | Borgring                  | 4   |
| 14 | Snelkoppelingen                      | 1   | 34 | Zuigbuis                  | 1   |
| 15 | Luchtmotor                           | 1   | 35 | Verftips                  | 1   |
| 16 | luchtpijp                            | 1   | 36 | Filterpakkingen           | 1   |
| 17 | Motorsteunen                         | 1   | 37 | Zeef                      | 1   |
| 18 | T-connector                          | 1   | 38 | Veerbelaste drukknopen    | 1   |
| 19 | Zeshoekige verfexport                | 1   | 39 | Beweegbare wielen         | 1   |
| 20 | Luchtinlaatverbindingen              | 1   | 40 | M10 moer                  | 1   |

## Lijst met gebruikersdraadspecificaties :


| SN | Verkoopmarkt             | ventiel   | Draadspecificaties   |
|----|--------------------------|---|--|
| 1  | Noord-Amerikaanse normen | Luchtinlaten                                    | Amerikaanse stijl 1/4" zelfremmend snelle plug-buisfitting |
|    |                          | Luchtuitlaat (inclusief openings- en sluitklep) | Amerikaans 1/4", NPS met schroefdraad, 18 tanden           |
|    |                          | Afvoerpoort (met openings- en sluitklep)        | Amerikaans 3/8", NPS met schroefdraad, 18 tanden           |
| 2  | Europese standaard       | Luchtinlaten                                    | Europese stijl 1/4" zelfborgende snelplug-buisfitting      |
|    |                          | Luchtuitlaat (inclusief openings- en sluitklep) | Europees 1/4", schroefdraad G, 19 tanden                   |
|    |                          | Afvoerpoort (met openings- en sluitklep)        | Europees 3/8", schroefdraad G, 19 tanden                   |
| 3  | Australische standaard   | Luchtinlaten                                    | Japane stijl 1/4" zelfborgende snelplug-buisfitting        |
|    |                          | Luchtuitlaat (inclusief openings- en sluitklep) | Europees 1/4", schroefdraad G, 19 tanden                   |
|    |                          | Afvoerpoort (met openings- en sluitklep)        | Europees 3/8", schroefdraad G, 19 tanden                   |

## Hoe te gebruiken

1. Zorg er vóór gebruik voor dat er geen restdruk in het drukvat kan zijn. Als er restdruk is, kan de operator de Red Hat-ontluchtingsring op het drukvatdeksel optrekken om de luchtdruk volledig te laten ontsnappen. binnen het drukvat om de veiligheid te garanderen .
2. Draai de vlinderbout los en open de deksel nadat de bout is samengevoegd
3. Giet het spuitmateriaal erin,
4. Sluit het deksel en draai de vleugelmoeren één voor één diagonaal vast.




5 . Sluit alle kleppen, de spuitinlaat is aangesloten op de vatuitlaat (24) en de spuitinlaat is aangesloten op de vatuitlaatklep (12)



6 . Sluit de luchtinlaatconnector (20) aan en open het luchtinlaatventiel (25).



7 . Stel de inlaatdrukregelaar af en draai deze met de klok mee om de gewenste werkdruk in te stellen, of tegen de klok in als u de druk in het drukvat wilt verlagen



8 . Open de uitlaatklep (12) Open de afvoerlep (24)

9 . Als de verf bezinkt, zet u de luchtmotor aan om te roeren.




## Onderhoud

7. Sluit na gebruik de luchtbron af. Open de ballonventielschakelaar op het deksel om de lucht in het vat volledig te laten ontsnappen, draai vervolgens de vlinderbout los, open het deksel van het vat, giet de resterende verf in het vat weg en reinig alle onderdelen die door de verf zijn aangeraakt met een geschikte hoeveelheid oplosmiddel.
2. Giet het reinigungsoplosmiddel in de emmer, sluit het deksel om het te vergrendelen, open de inlaatklep en bedien de spuit totdat het schone oplosmiddel verschijnt .
3. Veiligheidskleppen moeten te allen tijde schoon worden gehouden.

## Oplossing voor luchtlekkage

**Opmerking:** als u tijdens het gebruik luchtlekkage constateert, breng dan de lijm hier gelijkmatig aan en sluit vervolgens het deksel van het vat; draai de schroeven vast terwijl de druk 15PSI bereikt; De tijd is ongeveer 10 seconden, zodat de lijm volledig in de lekkage dringt, sluit de inlaatklep, open de drukontlastingsplunjer en sta 6-8 uur stil voordat u de lijm verder gebruikt nadat deze volledig is uitgehard .






## Problemen oplossen

| Schuld   | De oorzaak van de mislukking  | Uitsluitingsmethode   |
|--|---|---|
| De wijzer van de op de luchttoevoer aangesloten manometer beweegt niet | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De luchtbron is niet normaal</li> <li>2. De inlaatklep is niet open</li> <li>3. Andere kleppen zijn niet gesloten</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stel de luchtbron in op normaal</li> <li>2. Open de inlaatklep</li> <li>3. Sluit andere kranen</li> </ol> |
| Lekkage van het deksel van het verfat                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wanneer het vatdeksel wordt gecombineerd met het vatlichaam, wordt de vleugelmoer niet diagonaal vastgedraaid</li> <li>2. De onderdelen op het vatdeksel zijn slecht</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Volg artikel 3 van de gebruiksvoorwaarden</li> <li>2. Zie de oplossing voor luchtlekkage</li> </ol>       |

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
|                   | afgedicht   |   |
| Geen verf         | 1. De afvoerklep is niet open   | 1. Open de afvoerklep   |
| Slecht verfeffect | 1. De druk is te hoog of te laag<br>2. Problemen met de spuitapparatuur | 1. Aanpassen aan normale druk<br>2. Reparatie van spuitapparatuur |

**Zorg ervoor dat u het deksel van de emmer in diagonale volgorde van handelingen vergrendelt; 1-2 3-4**



**Adres** : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166  
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road. Staines-upon-Thames. Surrey. TW18 4AX



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk support och e-garanticertifikat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## TRYCKFÄRGSKRUKA ANVÄNDARMANUAL

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg med oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att verifiera försiktigt

när du gör en beställning hos oss om du faktiskt gör det Sparande Halv i jämförelse med de främsta varumärkena.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## PRESSURE PAINT POT

MODELL: JY-ZDS10L



Foto för referens

### BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

**Teknisk support och e-garanticertifikat**  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



## SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

### **⚠️ VARNING:**

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarliga skador.

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar vid montering.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.
6. Produktens egenskaper gäller endast för korrekt och färdigmonterad produkt.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan stödja en fulladdad tryckfärgskruka.

### **⚠️ VARNING:**


1. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller nära detta föremål. Barn eller personer med fysiska funktionshinder är förbjudna att använda denna produkt, och personer som inte vet hur man använder den på ett säkert sätt är förbjudna att använda denna produkt.
2. Denna produkt tillåter att färgen trycksätts till 7 0PSI, och det maximala drifttrycket får inte överstiga 8 0PSI, annars kommer det att orsaka risk för personlig säkerhet .
3. Säkerhetsventilen på tryckcylindern används för att skydda det normala trycket i tryckcylindern, undvik över trycket på en säkerhetsanordning, innan produkten lämnar fabriken har ställts in inom det tillåtna tryckintervallet, i normal användning, ta inte bort efter behag, justera inte efter behag .

4. Denna produkt bör inte utföra någon form av modifiering, inte heller delta i några farliga operationer såsom borring, svetsning, etc., som kan ge en härdningseffekt, skada tryckcylindern, vilket påverkar produktens livslängd.
5. Det är strängt förbjudet att hålla stark sur och alkalisk vätska i denna produkt för att undvika korrosion av tankkroppen och orsaka personskada .
6. Använd endast på avsett sätt.
7. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.
8. Efter sprayning med denna produkt måste den rengöras noggrant för att förlänga produktens livslängd .

## Förord

Denna färgfat består av lufttrycksregleringsventil, säkerhetsventil, avluftningsventil, utloppsport och fyra rörliga hjul. Alla delar är gjorda av de bästa materialen och har genomgått strikt kvalitetskontroll, och utseendet är behandlat med bakfärg, så att det kan uppnå syftet med hållbarhet .

# Schematiskt diagram över JY-ZDS10L sönderdelning



| SN | namn           | ANT<br>AL | SN | namn                          | ANT<br>AL |
|----|----------------|-----------|----|-------------------------------|-----------|
| 1  | Tryckrörskropp | 1         | 21 | Pneumatiska<br>reglerventiler | 1         |
| 2  | Inre tunna     | 1         | 22 | hantera                       | 1         |

|    |                                  |   |    |                                 |   |
|----|----------------------------------|---|----|---------------------------------|---|
| 3  | M16 fjärlsmutter                 | 4 | 23 | Packningar                      | 1 |
| 4  | M16<br>kopplingsbultar           | 4 | 24 | Utloppsventil                   | 1 |
| 5  | Rör om bladen                    | 1 | 25 | Insugningsventiler              | 1 |
| 6  | Blandande axel                   | 1 | 26 | Regulatorer                     | 1 |
| 7  | Tätningsspackning<br>för fatlock | 1 | 27 | sexkantiga leder                | 1 |
| 8  | Fatlock                          | 1 | 28 | avlastningsventil               | 1 |
| 9  | avlastningsventil                | 1 | 29 | 2 kranar                        | 1 |
| 10 | fatbas                           | 1 | 30 | Runda nötter                    | 1 |
| 11 | Handtag för inre<br>hink         | 1 | 31 | Snabbkopplingar                 | 1 |
| 12 | Utloppsventil                    | 1 | 32 | Fasta spärrar                   | 4 |
| 13 | Avluftningsventil                | 1 | 33 | Låsring                         | 4 |
| 14 | Snabbkopplingar                  | 1 | 34 | Sugrör                          | 1 |
| 15 | Luftmotor                        | 1 | 35 | Målartips                       | 1 |
| 16 | trakea                           | 1 | 36 | Filterpackningar                | 1 |
| 17 | Motorfästen                      | 1 | 37 | Sil                             | 1 |
| 18 | Tee-kontakt                      | 1 | 38 | Fjäderbelastade<br>tryckknappar | 1 |
| 19 | Hexagonal<br>färgexport          | 1 | 39 | Rörliga hjul                    | 1 |
| 20 | Luftintagsleder                  | 1 | 40 | M10 mutter                      | 1 |

## Lista över användartrådsspecifikationer :

| S<br>N | Försäljningsmarknad           | ventil    | Trådspecifikationer                                       |
|--------|-------------------------------|-----------|---|
| 1      | Nordamerikanska<br>standarder | Luftintag | Amerikansk stil 1/4"<br>självlåsand<br>snabbkopplingsslan |

|   |                     |  |   |
|---|---------------------|--|---|
|   |                     |  | g   |
|   |                     | Luftutlopp<br>(inklusive<br>öppnings- och<br>stängningsventil<br>) | Amerikansk 1/4",<br>gängad NPS, 18<br>tänder                          |
|   |                     | Utløppsport<br>(med öppnings-<br>och<br>stängningsventil<br>)      | Amerikansk 3/8",<br>gängad NPS, 18<br>tänder                          |
| 2 | europeisk standard  | Luftintag  | Europeisk stil 1/4"<br>självlåsand<br>slangkoppling med<br>snabbplugg |
|   |                     | Luftutlopp<br>(inklusive<br>öppnings- och<br>stängningsventil<br>) | Europeisk 1/4",<br>gänga G, 19 tänder                                 |
|   |                     | Utløppsport<br>(med öppnings-<br>och<br>stängningsventil<br>)      | Europeisk 3/8",<br>gänga G, 19 tänder                                 |
| 3 | Australisk standard | Luftintag  | Japansk stil 1/4"<br>självlåsand<br>slangkoppling med<br>snabbplugg   |
|   |                     | Luftutlopp<br>(inklusive<br>öppnings- och                          | Europeisk 1/4",<br>gänga G, 19 tänder                                 |


|  |  |   |                                       |
|--|--|---|---------------------------------------|
|  |  | stängningsventil<br>)   |                                       |
|  |  | Utløppsport<br>(med öppnings-<br>och<br>stängningsventil<br>) | Europeisk 3/8",<br>gänga G, 19 tänder |

## Hur man använder

1. Före användning, se till att det inte kan finnas något resttryck i tryckcylindern, om det finns kvarvarande tryck kan operatören dra upp Red Hat säkerhetsventilens avluftningsdragring på tryckcylinderns lock för att helt släppa lufttrycket inuti tryckcylindern för att garantera säkerheten .
2. Lossa fjärlsbulten och öppna locket efter att bulten är ansluten
3. Häll i spraymaterialet,
4. Stäng locket och dra åt fjärlsmuttrarna en efter en diagonalt.



5 . C tappa alla ventiler, sprutans inlopp är anslutet till cylinderns utlopp (24) och sprutans inlopp är anslutet till cylinderns utloppsventil (12)




6 . Anslut luftintagsanslutningen (20) och öppna luftintagsventilen (25).



7 . Justera insugningstrycksregulatorn och vrid medurs för att justera till önskat arbetstryck, eller moturs om du vill minska trycket i tryckcyllindern





8 . Öppna utloppsventilen (12) Öppna utloppsventilen (24)

9 . Om färgen sätter sig, sätt på luftmotorn för att röra om .



**Underhåll**


8. Efter användning, skär av luftkällan. Öppna ballongventilens omkopplare på locket för att helt släppa ut luften i tunnan, lossa sedan fjärilsbulten, öppna locket på tunnan, håll ut resterande färg i tunnan och rengör alla delar som har berörts av färgen med en lämplig mängd lösningsmedel.

2. Häll rengöringslösningsmedlet i hinken, stäng locket för att låsa det, öppna insugningsventilen och kör sprutan tills det rena lösningsmedlet dyker upp .

3. Säkerhetsventiler måste hållas rena hela tiden.

## Åtgärd för luftläckage

**Obs:** Om du upptäcker luftläckage under användning, applicera limmet jämnt här och stäng sedan locket på cylindern; dra åt skruvarna medan trycket når 15PSI; Tiden är cirka 10 sekunder, så att limmet helt penetrerar läckaget, stäng insugningsventilen, öppna tryckavlastningskolven och stå stilla i 6-8 timmar innan du fortsätter att använda limet efter att det stelnat helt .




## Felsökning

| Fel | Orsaken till | Uteslutningsmetod |
|-----|--------------|-------------------|
|-----|--------------|-------------------|

|   | <b>misslyckandet</b>  |   |
|---|---|---|
| Pekaren på tryckmätaren som är ansluten till lufttillförseln rör sig inte | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luftkällan är inte normal</li> <li>2. Insugningsventilen är inte öppen</li> <li>3. Andra ventiler är inte stängda</li> </ol>                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Justera luftkällan till normal</li> <li>2. Öppna insugningsventilen</li> <li>3. Stäng andra ventiler</li> </ol> |
| Läckage av färgfatlock  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. När cylinderlocket kombineras med cylinderkroppen dras inte fjärilsmuttern diagonalt</li> <li>2. Delarna på fatets lock är dåligt tätade</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Följ artikel 3 i användarvillkoren</li> <li>2. Se åtgärden för luftläckage</li> </ol>                           |
| Ingen färg  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utloppsventilen är inte öppen</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öppna utloppsventilen</li> </ol>  |
| Dålig färg effekt   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trycket är för högt eller för lågt</li> <li>2. Problem med sprututrustning</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Justera till normalt tryck</li> <li>2. Reparation av sprututrustning</li> </ol>                                 |

**Se till att låsa hinkens lock diagonalt i arbetsordningen; 1-2 3-4**



**Adress** : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,  
London Road. Staines-upon-Thames. Surrey. TW18 4AX



**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Teknisk support och e-garanticertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**